HITACHI Inspire the Next

日立電磁接触器·開閉器



GLOBAL [] [] [] [] [] [] [] [] []



Technology

Global

Utility

Ecology

Reliability & Sa



目 次

電磁接触器・開閉器

	汪思爭	貝 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	1-1	- ・ - ご注文に際してのご注意 ・・・・・・・・・・2
	1-2	安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
2	がで	
_		電圧変動に強い電磁石・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	2-1	電圧変動に強い電磁石・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	2-2	環境性能の向上・・・・・・・・・・・・7
	2-3	小形化と補助接点ユニットの拡充で使い易さ向上・・・7
	2-4	信頼性・安全性の向上・・・・・・・・7
	2-5	各種国際規格に対応・・・・・・7
•		
3	標準形置	電磁接触器・開閉器・・・・・・・・・・・・・・・・8
	3-1	Cシリーズの特長・・・・・・・・・8
	3-2	一目で判る動作表示 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	3-3	うなり音を完全に防止・・・・・・・・8
		安全性を徹底追求・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	3-4	女主性を徹底追求・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	<i>3-5</i>	制御の電子化に対応した高信頼性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4	やさしょ	ハ保守点検 (65AF以上)・・・・・・・・・ 1C
		独器・開閉器の種類および機種構成 · · · · · · · · 12
5		煕岙・用闭岙の 種類のよび機種構成・・・・・・・・・12
	5-1	形式記号13
	<i>5-2</i>	形式の構成・・・・・・・13
	5-3	定格と仕様・・・・・・・・・14
	5-4	性能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
		使用環境・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	<i>5-5</i>	(使用填現····································
	<i>5-6</i>	認可と認定・・・・・・26
	<i>5-7</i>	外国規格への適用表・・・・・・・・26
	5-8	コイル仕様・・・・・・・26
	5-9	HSシリーズ 操作コイルの定格と種類・・・・・・・26
C		
6	電磁接牌	触器・開閉器の選定 ・・・・・・27
	6-1	標準モータへの適用 · · · · · · · 27
	6-2	インチング・プラッギングを含む場合の適用・・・・・28
	6-3	抵抗負荷への適用・・・・・・・・・・・・・・・・・28
	6-4	直流負荷への適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
		コンデンサ負荷への適用・・・・・・・・・・・・・・・・・29
	<i>6-5</i>	コンアンサ貝何への週用・・・・・・・・・・・・・・・・・29
	<i>6-6</i>	スターデルタ始動への適用 · · · · · · · · 30
	<i>6-7</i>	取扱い・・・・・・・32
	6-8	取付間隔33
	6-9	端子寸法 · · · · · · · · · · · · · · · 33
-		
7	外観、	寸法 ・・・・・・・・・34
	7-1	ケースカバーなし電磁接触器・開閉器・・・・・・・34
	7-2	ケースカバーなし可逆形電磁接触器 接点構成図 ・・・・50
	7-3	ケースカバーなし可逆形電磁開閉器 接続図・・・・・・・52
		ケースカバー付電磁開閉器 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	7-4	クースカバーN电W用闭路・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	<i>7-5</i>	ケースカバー付電磁開閉器 接続図・・・・・・55
	7-6	押しボタンスイッチ付電磁開閉器 接続図・・・・・・57
8	#-7	ルリレ ー ・・・・・・58
U	8-1	特長 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		形式記号 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	<i>8-2</i>	形式記号 ************************************
	<i>8-3</i>	構造59
	8-4	サーマルリレーの機種と標準仕様・・・・・・・60
	8-5	適用表62
	8-6	動作特性曲線 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65
		接続方法66
	<i>8-7</i>	按杌刀広
	<i>8-8</i>	外観・寸法図・・・・・・・67
9	2E(调1	負荷、欠相保護)サーマルリレー付電磁開閉器 ・・・・・・70
-	9-1	定格と仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
		た恰C11億・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	9-2	
10	直流操作	作電磁接触器 ・・・・・・・・・・72
	10-1	- CAL-CAL-CAL-CAL-CAL-CAL-CAL-CAL-CAL-CAL-
		ダブルコイルの動作原理図・・・・・・・・・・・・73
	10-2	タラルコイルの動作原達図 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	10-3	次K既 · リ / 広凶 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

11		付電磁接触器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•• /(
	11-1	定格と仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	76
	11-2	動作説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	11-3	コンデンサトリップの回路とコンデンサ容量・・・・	7
	11-4	使用上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
	11-5	外観: 寸法図 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	11-6	可逆形ラッチ付電磁接触器寸法図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
12	高頻度	開閉用電磁接触器 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
	12-1	定格と仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
	12-2	選定	82
40	12-3	寸法図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
13		電器 (コンタクタリレー)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	86
	13-1	特長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	86
	13-2	形式記号 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	8
	13-3	使用環境・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
	13-4	使用環境	8.
	13-5	外国規格への適用表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 定格と仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
	13-6 13-7	補助継電器と補助接点ユニットの組合せ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	13-7 13-8	一日の一日の一日の一日の一日の一日の一日の一日の一日の一日の一日の一日の一日の一	00
	13-0 13-9	使用上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20
	13-5 13-10		9(
	13-11	適正締付トルク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9(
	13-12	寸法図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9(
14	-0 - <u>-</u> 補肋接	- 7.(点ユニット ······	
	14-1	定格と仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
	14-2	寸法図	9
15	コイル	サージアブソーバ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	15-1	定格と仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	92
	15-2	寸法図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	92
	15-3	取付方法と取付後の寸法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	92
16	自動ス	ターデルタ始動器 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	90
	16-1	定格と仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••90
	16-2	接続図	94
	16-3	外形寸法 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	92
17		タン開閉器(電磁接触器・開閉器操作用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
• •	17-1	外観寸法と接点構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9!
	17-2	接点定格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9!
18		- プスパルニー イッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	18-1	定格と什様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • 96
	18-2	適用電動機容量・寸法図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
19	従来形	、旧形品との互換性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	19-1	HシリーズとHSシリーズの互換性(50Aフレーム以下)・・・・・	
	19-2		99
	19-3	EシリーズとHSシリーズ(50Aフレーム以下)・Hシリーズ(65Aフレーム以上)の互換性 ・・・・・・	100
	19-4	サーマルリレーの交換 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
<i>20</i>	電磁開	閉器の保守について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	102
	19-1	故障診断書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	102
<i>20</i>	オプシ	ョン	104
_	20-1	形式	104
	20-2	寸法図 (HSシリーズ用オプション)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
	<i>20-3</i>	寸法図(Hシリーズ、サーマルリレー用オプション)・・・・・・・・	106
21	発注時	の指示方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	108

1 注意事

1-1 ご注文に際してのご注意

ご注文にあたり、見積書、契約書、仕様書などに特記事項のない場合には、製品保証は以下の通りとなりますので内容をご確認いただきますよう よろしくお願いいたします。

1. 無償保証期間と保証範囲

1-1 無償保証期間

- (1) 製品の無償保証期間はお客様にてご購入後1年間とさせていただきます。
- (2) 使用環境、使用条件や開閉回数などにより、製品に影響を及ぼす場合には、この保障期間が適用されない場合があります。

1-2 保証範囲

- (1) 上記無償保証期間中に当社の責任により故障を生じた場合は、その商品の故障部分の交換または修理を製品のご購入場所あるいは納入場所において無償で行わせていただきます。
- (2) 無償保証期間中にあっても、以下の場合は有償修理とさせていただきます。
 - ①カタログ、取扱説明書、仕様書などに記載されている以外の不適当条件、環境、取扱い、使用方法に起因した故障。
 - ②施工上の不備に起因した故障。
 - ③お客様における不適切な保管や取扱い、不注意、過失、仕様上の誤りなどによる故障。
 - ④お客様の装置またはソフトウエアの設計内容に起因した故障。
 - ⑤当社の了解なく当社以外にて改造、修理などの手を加えたことに起因する故障。
 - ⑥取扱説明書などに記載されている保守・点検などが正しく実施されなかったことに起因する故障。
 - (7)製品本来の使い方以外に起因する故障。
 - ⑧火災・異常電圧などの不可抗力による外部要因、および地震、風水害などの自然災害による故障。
 - ⑨ 当社出荷時の保証とは納入品単位での保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害などは、当社の保証外とさせていただきます。

1-3 故障診断

一次故障診断は、原則としてお客様において実施をお願い致します。ただし、お客様の要請により当社がこの業務を代行することができます。この場合は当社の料金規定により、お客様にご負担をお願いいたします。

2. 更新の推奨

当社電磁接触器・開閉器には主接点や機構部品などに開閉回数による磨耗寿命があり、コイル電線、電子部品や絶縁物には使用環境・使用条件による経年劣化寿命があります。

当社電磁接触器・開閉器のご使用に際しては、本カタログおよび取扱説明書などに記載されている開閉規定回数または日本電機工業会 (JEMA) 作成の「低圧機器の更新推奨時期に関する調査」報告書に記載されている標準使用条件における製造年月後 10 年を目安に 更新を推奨させていただきます。

3. 機会損失、二次損失などへの補償責務の除外

無償保障期間の内外を問わず、当社製品の故障に起因するお客様での機会損失、逸失利益、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、二次損害、事故補償、当社製品以外への損傷およびその他の業務に対する補償、ならびに当社の責に帰すことができない事由から生じた損害については、当社の保証外とさせていただきます。

4. 製品の適用範囲

- (1) カタログに記載した製品内容は機種選定のためのものです。実際のご使用に際しては、ご使用前に「取扱説明書」を良くお読みの上、正しくご使用ください。機種選定に不都合の生じない外観、仕様は予告無しに変更することがありますので予めご了承ください。
- (2) 本カタログに記載された製品をご使用頂くにあたりましては、万一、製品の故障、不具合などが発生した場合でも重大な事故に至らない用途であること、および故障・不具合発生時にはバックアップやフェールセーフ機能が機器外部でシステム的に実施されていることをご使用の条件とさせていただきます。
- (3) 本カタログに記載された製品は、一般工業などへの用途を対象として設計・製作されています。原子力発電所およびその他各電力会社殿の発電所向けなど公共への影響が大きい用途や、鉄道各社殿および官公庁殿向け用途などで、特別品質保証体制をご要求になる用途には、本カタログに記載された製品の適用を除外させていただきます。

また、航空、医療、鉄道、燃焼・燃料装置、有人搬送装置、娯楽機械、安全機械など人体の安全や財産に大きな影響が予測され、安全面や制御システムに特に信頼性が要求される用途へのご使用を検討いただいている場合には、当社窓口へご相談いただき、必要な仕様書の取交しなどをさせていただきます。

1-2 安全上のご注意

本資料は当社機器をご選定、ご購入頂く際の参考情報を提供することを目的としております。

本資料掲載の製品の取付け、配線工事、操作および保守・点検を行う際には「取扱説明書」などを熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全事項の全てについて習熟してからご使用ください。



取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡または重傷を受ける可能性が想定される場合。



取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の障害や軽傷を受ける可能性が想定される場合及び物的障害だけの発生が想定される場合。

なお、注意 △★♥ に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。

いずれも重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

これら安全上のご注意は日立の電磁開閉器の安全に関し、より重要な面を補う提案です。お客様は機器、施設の安全な運転及び保守のために各種規格、基準に従って安全施策を確立してください。

⟨!⟩危険

- ・通電中は製品に触れたり近付いたりしないでください。
- 感電・火傷のおそれがあります。
- ・保守・点検は電源を切ってから行ってください。 感電のおそれがあります。

注意

- ・取付けは、P3表1-1に規定されたスペースを確保して行ってください。 火傷・火災のおそれがあります。
- ・配線は印加電圧、通電電流に適した電線サイズを使用し、P4表1-2に規定された締付けトルクで締付けてください。 火災のおそれがあります。

1. 荷ほどき

ご使用前に、製品本体に記載の形式、定格、コイル電圧、周波数がご要求のものと一致してしているか、又、輸送中の不具合などにより、部品の脱落がないかどうか、ご確認ください。

2. 取付

取付けは、取扱説明書に規定されたスペースを確保して行ってください。

塵埃、湿気および振動の少ない垂直なパネルか壁などに電源側を上にして、しっかり取付してください。

固定された最小取付間隔寸法以下の取付はしないでください。温度上昇が大きくなったり、遮断時に地絡又は、短絡し、火傷・火災のおそれがあります。条件については 4.項をご参照ください。取付角度は前後、左右とも15度以内の傾斜で取付けてください。

表1-1 取付間隔

フレ	ノーム		取付	間隔(最小	mm)		外 形 図
HSシリーズ	Hシリーズ	Α	В	С	D	Е	7h ル 凶
XS4		5	15	0	10	0	導体または接地
8~50		5	15	5	10	5	導体 体または 接接 DD
	65C	1	15	5	10	5	体
	80C~150C	1	15	10	10	10	雷磁接触哭
	200C	1	25	10	10	10	導体または接地 C
	250C	1	20	10	10	10	なまた は
	300C、400C	1	30	10	10	10	導体。 *** *** *** *** *** *** *** *** *** **
	600C, 800C	1	50	10	10	10	地 <u> </u>

3. 配線

配線は、印加電圧、通電電流に適した電線サイズを使用し、取扱説明書に規定された締付トルクで締付けてください。締付けが緩いと接続部 の接触抵抗により発熱し、過熱損傷に至るばかりでなく、火災のおそれがあります。サーマルリレーの場合には動作特性に狂いが生じモータの 正しい保護ができなくなります。また、必要以上のトルクで締付けますと、ねじや端子を破損することがありますので注意が必要です。

表1-2 適用電線および適正締付トルク

	フレーム(電磁接触器)		サーマル	レリレー	# 7 to 1 v/2	最大電線径	最大圧着端子幅	適正締付トルク
	HSシリーズ	Hシリーズ	1E、2E、1EF、2EF	1ES	端子ねじ径	(mm²)	(mm)	(N·m)
	XS4、8、10		12B		M3.5	2 (ø1.6)	7.8	1.0
	20		20B		M4	3.5 (\$\phi 2)	(%1)10.5	1.5
	25		25B	20B、25B	M5	8 (<i>\phi</i> 2.6)	10	3.5
	35, 50		50B		M5	14	(%2)13.9	3.5
		65C	80B	50B	M6	22	16.5	5.0
主回路端子		80C			M6	60	22	5.0
主凹焰场丁		100C、125C	150B	80B、150B	M8ボルト	60	22	14
		150C			M8ボルト	80	27	14
		200C、250C	400B (RC	240A以下)	M10ボルト	150	37	25
		300C、400C	400B (RC	240A超過)	M12ボルト	200	44	45
		600C			M12ボルト	325	55	45
		800C			M16ボルト	325	65	45
補助端子・コイル端子	8~50	8C~400C			M3.5	2 (\$\phi 1.6)	7.8	1.0
まるしょう・コインを		600C, 800C			M4	2 (\$\phi 1.6)	7.8	1.0
サーマルリレー・補助端子	8~50	8C~600C			M5	2 (\$\phi 1.6)	7.8	1.0

^(※1) サーマルリレーの場合は9.0

- (1) 配線はケースカバー付の場合カバー裏面接続図で、その他の場合はカタログ記載の接続図により行ってください。
- (2) 補助回路のb接点端子に配線する際、端子ねじを圧着端子の穴に合わせて挿入し、締付けを行います。 この時、配線を引張ったり、端子ねじを斜めに挿入すると、ねじが完全に締まる前に固定接点がすれることで可動接点が外れ、接触不良の 原因になることがありますので注意が必要です。
- (3) コイル定格をご確認ください。

4. 使用時

使用環境条件

- (1) 周囲温度:-5C°~40C°(ケースカバーなしの場合、制御盤内温度50C°(HSシリーズは55C°)まで使用できます。)
- (2) 相対湿度:45%~85%
- (3) 標高: 2.000m以下
- (4) 雰囲気:腐食性ガス・可燃性ガス・塵埃・蒸気・塩分などが含まれていないこと。
- ・通電中は製品に触れたり近づいたりしないでください。感電・火傷のおそれがあります。
- ・保守・点検は電源を切ってから行ってください。感電のおそれがあります。
- ・絶縁台カバーを開いて電源を開閉しないでください。絶縁体カバーは接点を開路したときに出るアークが相間で短絡しないよう防壁の役目をして いるので絶縁台カバーを開いて電源を開閉すると相間短絡して危険です。
- ・可逆運転を行う場合は、押しボタンスイッチで必ず電気的インターロックをとり、正転側、逆転側が同時に投入することがないようにしてください。 接点が同時接触すると短絡し、火傷、火災のおそれがあります。
- ・ケースカバー付の場合、ケースは必ず接地してください。接地端子はケース開路による"E"マークで示されるねじです。 (プラスチックケースカバーの場合、接地は不要です。)
- ・進相コンデンサを接続するときは、電磁開閉器の一次側に接続しないでください。進相コンデンサは電磁開閉器の二次側若しくはモータ端子側 に接続します。進相コンデンサを電磁開閉器の一次側に接続した場合、一次側ヒューズの一相溶断などにより欠相した場合、進相コンデンサを 通るまわり回路ができてコイルに電源電圧のほぼ50%~60%の電圧が印加しバタツキ接点溶着や溶断、コイル焼損の原因になります。
- ・サーマルリレーの調整つまみをモータの定格電流に合わせてください。
 - (CT付の場合は定格電流の1/100の値)
- ・サーマルリレーは製品に表示された目盛の範囲を越えて設定しないでください。過負荷に よってバイメタルがケース内壁に当たるほど湾曲してもリレー接点が動作しないことがあります。 頻繁に動作するときは必ず原因を調査し除去してください。



テストトリップ 調整つまみ リセットボタン

^(※2) サーマルリレーの場合は13.0

5. 保守

- ・保守・点検は電源を切ってから行ってください。感電のおそれがあります。
- ・ねじの緩みがないか点検し、緩みがある場合は増し締めをしてください。
- ・電線屑やワッシャなどが内部に混入し、挟まってないか、手動による動作チェックをしてください。
- ・試験運転時、異常音・異臭がないことを確認してください。
- ・接点の消耗状態を点検してください。
- ・各部ごみやほこりを除去してください。この時接点が外れないよう注意してください。
- ・電磁接触器のコアには油を塗布しないでください。
- ・接点は使用中多少黒ずんでくることがありますが、性能上支障はありません。
- ・主接点の交換は消耗が大きい接点が一相だけの場合でも全相交換してください。 必ず電源を切ってから作業を行ってください。
- ・交換方法をP102に示しますが、消耗した接点を取り外した後、カバーやケースに付着した消耗粉を除去してください。




- ①3mm巾くらいの小形の マイナスドライバーなど により動作表示器のA部 の突起を矢印(♣)のよう に押し下げます。
- ② 図のように回転させると 動作チェックロッドが見 えます。
- ③動作チェック後動作表示器 を元にもどしてください。

6. 補助固定接点台交換要領

(1) a接点の場合 a接点の場合は、可動部を釈放状態で、ラッチ付の場合は ラッチを外して交換してください。

b接点のように、可動部を手で押し込んで交換すると、可動接点台が押し出されて脱落することがありますのでご注意願います。

- (2) b接点の場合 可動部先端の突起を下部のように手で押し込んで投入 状態に、ラッチ付の場合ラッチを掛けた状態にして、固定接点台を交換して ください。釈放状態で交換すると下右図のように可動接点台が押し出されて 脱落することがありますのでご注意願います。
- (3) 動作表示器付の場合 形式H65C~H800C は動作表示器を開いて可動部操作し、上記要領にて交換してください。



7. 接点交換時の注意事領

電磁接触器の電気的寿命は、主に接点の消耗と消弧室の絶縁劣化に大きく影響されます。応急処置で接点交換は可能ですが、消弧室の 絶縁劣化は短絡、火災のおそれがありますので、以下の場合には製品全体の交換をしてください。


表1-3 電磁接触器電気的寿命

		-· -· ·
	点検事項	電気的寿命判定
1	接点消耗状態	・接点ワイブが許容値以下になったとき ・接点面積が約50% 以下になったとき ・接点脱落したとき
2	相間隔壁バリア	・絶縁抵抗が 1MΩ以下になったとき

表1-4 形式別ワイプ許容値

形式	ワイプ許容値
HS8、HS10	0.5 mm
HS20、HS25	1 mm
HS35、HS50	1 mm

図1-1 接点ワイプ測定方法



電磁接触器全面の動作表示の位置をノギスで測定する。 手動投入で接触を開始するときの動作表示の位置 ℓ_1 とコイルを励磁したときの動作表示の位置 ℓ_2 を測定しワイプを求める。 ワイプ= ℓ_2 - ℓ_1

8. インチング運転時の注意事項

モータの始動電流を開閉するインチング運転は、極度に高頻度の開閉を連続で行うと、アーク熱による消弧室の絶縁劣化が進行し、相間短絡が発生するおそれがあります。インチング運転する際は、以下の使用方法にてご使用ください。本使用方法を超える過酷な状況で使用する場合には、インチング容量の大きな電磁接触器を選定し、こまめな点検を実施してください。

インチング運転使用方法

- ・10回/分、600回/時以下の開閉頻度で操作してください。
- ・インチング運転の連続操作は1秒に1回程度、10回以下でご使用ください。



新形電磁接触器・開閉器HSシリーズ

50AF以下ラインアップ







2-1

電圧変動に強い電磁石

Technology

負荷起動時の始動電流により電源電圧が低下しても安定した通電性能を維持します。






新緩衝構造

衝突直前に可動・固定コアが 同一方向に動き衝撃力を緩和します。

安定動作時

接点信号 100-60% 電圧降下

接点チャタリング発生時



消費電力を低減

20A~50Aフレームの操作コイル消費電力を低減しました。

フレーム	20A	25A	35A	50A
消費電力(当社比)	86%	86%	95%	95%

使用材料の低減とリサイクル化

製品の小形化による減量と、使用材料名表示による リサイクルの容易化で、環境性能を向上しました。

使用樹脂表示例



2-3

小形化と補助接点ユニットの拡充で使い易さ向上

Utility

高さ85%に小形化

磁石と接点部の高効率化により20A~ 50Aフレームにおいて取付面からの高さ を大幅に低くしました。



10Aフレームを2.2kW適用へ、20Aフレーム を3.7kW適用へ格上げしました。


AC220V インチング率50% 寿命10万回 (AC-4)



サイドオンの他ヘッドオンも品揃え、さらに 使い易さが向上しました。

サイドオンは片手で簡単取付できます。







信頼性・安全性の向上

Reliability & Safety

補助接点最小適用負荷20V5mA

微小負荷に対応した接触信頼性の高いツイン接点採用。

安全開離機能接点

(主接点溶着時の補助b接点off)

EN規格60204産業機械の電気機器に規定する「故障時の制御機能」 の要求事項に適合しており、システムの信頼性向上に貢献します。

難燃材料の採用

樹脂成形部品はUL規格認定の難燃材料を使用し、 安全性が向上しました。

保護力バー(オプション対応)

IP20に適合した保護カバーを 品揃えしました。





2-5

各種国際規格に対応

Global

HSシリーズ電磁接触器は国内規格及び各種海外規格に 適合しています。



3

標準形電磁接触器・開閉器

3-1

Cシリーズの特長

● 各種国際規格に対応

IEC、BS、DINおよびVDE規格に準拠 (H65C~H800C) し、CEマーキングにも対応 (H65C~H125C) した製品です。

● 釈放時間短縮(H150C~800C)形の採用

釈放時間短縮により、クレーン、ホイスト等への適用が拡大。(同時に操作コイル定格を単一化)

3-2

一目で判る動作表示

コンタクタの動作表示

開閉動作に連動して緑(釈放時)→赤 (動作時)に変化する表示器を正面に配置。 動作状態が一目で判別できます。

(H65C~H800C)





サーマルリレーのトリップ表示

トリップ動作に応じて黒(常時)→黄 (トリップ動作時)に変わるので、トリップした サーマルリレーの判別が容易にできます。 トリップ動作後、原因を取り除いてから 正面の赤いボタンを押すとリセットされます。

(全機種)

トリップ表記





動作後


3 うなり音を完全に防止

直流励磁方式のため、電磁石のうなり音が発生する心配がありません。(H150C~H800C)



うなり音を解消

直流励磁の電磁石なので、過酷な環境 下におかれた場合でも、電磁石特有の うなり音に対する心配はいりません。



コイルサージ吸収機能を内蔵

制御回路内にコイルサージ吸収機能が 内蔵されているので、開閉サージが 発生しません。

電圧変動に強い電磁石

定格電圧で励磁後主接点が接触した とき、操作電圧が定格の65% (コールド 時)まで低下しても接点チャタリング を発生せず、確実に動作します。


3-4

安全性を徹底追求

操作部誤操作防止構造の採用等により、安全性をアップしました。

電磁接触器の動作チェックロッド

正規状態では動作表示器が動作チェックロッドの誤操作を防ぎます。動作チェックやシーケンスチェックの際には動作表示器を開いて操作する構造を採用しています。 (H65C~H800C)



※ H600C, H800Cでは動作チェック時、 内部 (接点部) の金属部分を押さな いで下さい。組込部品が脱落する おそれがあります。

サーマルリレーリセット方式

手動、自動リセットの切換が可能です。 リセットボタンを押し続けた状態で反時 計方向に90度回転させると自動復帰に セットできます。






自動復

絶縁を強化する相間バリアを標準装備

- ●工具などの導電性異物の落下や端子 ねじのゆるみによる短絡事故を防止し ます。(H80C~H800C但し、可逆形 電磁開閉器を除く)
- 相間バリアの取り付け、取り外しがワンタッチです。
- サーマルルーにも相間バリアを装備しました。(追加端子タイプ)

正面はアークスペースフリー

スリムな消弧室構造とアークホーン付消弧 装置による速やかな消弧によって、正面に 対するアークスペースを不要にしました。



同時投入を防止するため、可逆形は 機械的インターロックを標準装備

全機種、独自のインターロック機構を標準 装備し、誤配線や外部衝撃による同時投 入を防止します。

保護カバー(オプション)

充電部の露出を防止し、保守点検時の 安全性が図れます。


3-5

制御の電子化に対応した高信頼性

信頼性の高い信号接点の採用により、電子回路との直結が可能です。

電磁接触器の補助接点

補助接点は全機種ツイン接点とし、接触 信頼性を向上させました。接点構造は 独自のローリングツイン接点です。



サーマルリレーの信号接点

サーマルリレーの信号接点はla lb独立 接点です。a接点とb接点は電気的に 絶縁しているので、電子回路への直結 や異電圧回路に使用できます。



ワンタッチで追加できる補充接点ユニット

H65C~H400Cの各機種に最大4a 4b まで増設できます。全機種ツイン接点が標準です。



使いやすいコイルサージアブソーバ

コンパクトになり、電源側へワンタッチで 取り付けができます。(H65C~H125C)



やさしい保守点検(65AF以上)


使いやすさや安全性を考え、保守点検においてもキメ細かく対応しています。

やさしい接点点検

- ねじをゆるめ、カバーを取り外すだけで接点点検ができます。
- カバーの取り付けねじは脱落防止付きです。
- 接点寿命のチェックができます。(H80C~H400C)

やさしい接点交換

ワンタッチで接点交換ができ、接点ばねが紛失しない構造です。 (H80C~H400C)



やさしい配線作業

- 操作回路端子は全機種座付セルフアップねじです。
- 主端子ねじ:M6 以下は座付セルフアップねじ。M8 以上はスパナ1本で締め付けのできるボルト埋込端子。
- 操作コイルは全機種 50/60Hz の配線換えがいりません。 (H150C~H800C)



見やすい正面銘板

- 主銘板が正面にあるので、仕様のチェックが容易です。
- 定格は JEM 表示と IEC 表示の二重表示にして、輸出 にも即応できます。
- ●主銘板はラミネート仕上げなので丈夫です。




〈フレーム別特長一覧表〉

	レ- 	ーム別特長一覧				I					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ョン	
			電磁接触器	H65C	H80C	H100C	H125C	H150C	H200C	H250C	H300C	H400C	H600C	H800C
特長	Ē.		サーマルリレー	TR	30B		TR150B	T	TR250B		TR400B		TR600B	_
		カラー銘板		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	安	チェンジカラーの動作	表示器	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	全	動作ロッド誤操作防止	機構	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	性	機械的インターロック	7の標準装備 (可逆形)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		相間バリアの標準装備	相間バリアの標準装備(可逆形電磁開閉器を除く)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		アークスペースフリー(正面方向)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		配線容易	セルフアップ端子	0	◎(操)	_	_	_	_	_	_	_	_	_
電		10 N/C 1 //	埋込ボルト端子	_	_	0	0	0	0	0	0	0	0	_
磁	使	接点交換容易	接点引抜構造	0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
接	U	15/m/X1X-0/30	接点ばね回転構造	_	0	0	0	0	0	0	0	0	_	_
触	ゃ	DINレール取付機構の	の標準装備	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
器	す	追加補助接点ユニットのワンタッチ取付		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	さ	コイルサージアブソー	-バのワンタッチ取付	0	0	0	0		,	本	体に内	蔵		
		/D=#±_I*	電磁開閉器用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_
		保護力バーの取付	電磁接触器用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		うなり音が出ないAC入力DC励磁電磁石採用		_	_	_	_	0	0	0	0	0	0	0
	性	ローリングツイン補助	ローリングツイン補助接点の標準装備		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	能	コイルサージ吸収機能	能内蔵	_	_	_	_	0	0	0	0	0	0	0
		操作電圧急降下特性	向上 (コールド時、定格の65%まで)	_	_	_	_	0	0	0	0	0	0	0
		カラー銘板		()	0		0		())	0	_	
	安全性	チェンジカラーのトリ	ップ表示	()		0		()	(D	0	_
	11±	トリップフリー構造		()		0		()	(0	0	_
サー		1a 1b独立接点		()		0		()	(D	0	_
マ	使	操作·監視部正面配置	置	()		0		()	(3	0	_
ル	(J	配線容易(ドライバ挿	(入容易化)	()		0		(D	(3	0	_
IJ	や す	リセットレリーズのワン	ンタッチ取付	()		0		((0	_
レ ,	さ	1E、2Eサーマルリレ-	一同一サイズ	()		0		(<u> </u>	(<u> </u>	0	_
1		復帰方式手動、自動共	 共用	()		0		()	(D	0	_
	<u></u>	信号接点	b接点: ツイン構造	()		0				()	0	_
	仕様	接触信頼性向上	a接点: スライド (ワイプ構造)	(©		(()	0	_


5

電磁接触器・開閉器の種類および機種構成

■ 標準形電磁接触器·開閉器




■ 補助継電器(コンタクタリレー)





XS4 XS4-G P24, P86

■ サーマルリレー




■ 応用機種








5-1 形式記号



5-2 形式の構成



製品の表示形式: ケースカバーなしで電磁接触器とサーマルリレー、もしくは電磁接触器2個などの組合わせ (可逆形など) の場合、電磁接触器およびサーマルリレーの本体にそれぞれの形式を表示しております。 ケースカバー付の場合は、全て表面に組合わせ形式を表示しております。

5-3 定格と仕様

(1) 標準機種の定格と仕様

項			フレーム	8	10	20	25	35	50	
		ケース	非可逆形	HS8	HS10	HS20	HS25	HS35	HS50	
	電磁接触器	カバーなし	可逆形	_	HS10-R *1	HS20-R	HS25-R	HS35-R	HS50-R	
形		ケース	非可逆形	HS8-T	HS10-T	HS20-T	HS25-T	HS35-T	HS50-T	
	 1Eサ ー マ ル	カバーなし	可逆形	_	HS10-RT%1	HS20-RT	HS25-RT	HS35-RT	HS50-RT	
式	リレー付	ケース	非可逆形	_	SHS10-T	SHS20-T	SHS25-T	SHS35-T	SHS50-T	
	電磁開閉器	カバー付	可逆形	_	SHS10-RT%1	SHS20-RT	SHS25-RT	SHS35-RT	SHS50-RT	
		付属サーマ	アルリレー	TR12	2B-1E	TR20B-1E	TR25B-1E	TR50)B-1E	
定	. 格 絶	縁 電	圧 (Ui)			AC6	90V			
	定格使	用 電 流	200~220V	11A	13A	20 (18)A	26A	35A	50 (48)A	
		(AC-3)	380~440V	7A	9A	17A	25A	32A	47A	
	()はケー	-スカバー付の場合	500~550V	6A	9A	17A	20A	26A	37A	
	単相モー	タ 容 量	100~110V	0.4kW	0.5kW	0.9kW	1.2kW	1.7kW	_	
Ŧ		(AC-3)	200~220V	0.8kW	1kW	1.8kW	_	_	_	
1	- 10 I - T T		200~220V	2.2kW	2.7kW	4(3.7)kW	5.5kW	7.5kW	11kW	
タ	三 相 カ ゴ 形 1 	ヒータ容量 (AC-3)	380~440V	2.7kW	4kW	7.5kW	11kW	15kW	22kW	
定		(AC-3)	500~550V	2.7kW	5.5kW	7.5kW	11kW	15kW	22kW	
格	一口类伯形,		200~220V	_	_	_	_	_	_	
	三相巻線形 1 	E - 夕 各 重 (AC-2)	380~440V	_	_	_	_	_	_	
		(AU=2)	500~550V	_	_	_	_	_	_	
	インチン	グ 容 量	200~220V	1.5kW	2.2kW	3.7kW	3.7kW	5.5kW	7.5kW	
	(インチング率50%、寿	命10万回)(AC-4)	380~440V	2.2kW	3.7kW	5.5kW	5.5kW	7.5kW	11kW	
抵	抗負荷	京 室 量	200~220V	20A	20A	32A	35A	50A	70A	
	(寿命	i50万回)(AC-1)	380~440V	20A	20A	32A	35A	50A	70A	
開	放 熱 電	流 (lth)	ケースカバーなし	20A	20A	32A	35A	50A	70A	
閉	鎖熱電	流 (Ithe)	ケースカバー付	15A	15A	26A	35A	44A	60A	
	コイルを	容 量 (参考)	動作前	100/90VA	100/90VA	100/90VA	100/90VA	135/125VA	135/125VA	
操		50/60Hz	動作後	12/11VA	12/11VA	12/11VA	12/11VA	15/14VA	15/14VA	
作コ	コイル	ル 損	失 (平均)		3	W		4.0	3W	
1	動作電	圧 (平均)(動作電	配圧/定格電圧)	70%	70%	70%	70%	70%	70%	
ル 特	開 放 電	圧 (平均)(開放電	配圧/定格電圧)	55%	55%	60%	60%	60%	60%	
性	動作	時 間	動 作 時			10~	20ms			
	(200	OV 50Hz 参考)	開放時			10~:	35ms			
	接点	0	種類			ツイン	/接点			
			標準	1a又	には1b	1a1b又	l‡2a2b	2a	12b	
補助接点	取 付	数	最大	^	ヘッドオン4P : 4a, 3a	追加可能 a1b, 2b(サイドオン a1b, 2a2b(サイドオ (ヘッドオンと同一本	ンと同一本体に取り	付けての使用不可)		
	補助	接点	定格	AC-12 110V 22 10A 8		440V 110V 22	20V 24V 48V	1100 2200	砂適用負荷 20V 5mA	
構	機械的イング	ターロック	機構(可逆形)	_			標準装備			
造	IEC35mm幅 レ	ー ル 取	付 機 構			標準	装備			
耐	· ·	性	機械的			800	万回			
1005		ı±	電気的	200)万回	150万回		100万回		
操	作コイルの	製作可能	電圧範囲			24~	550V			
外	形 寸 法 · 接	点配置掲	載 ページ		34~	35, 38~39, 42~4	3, 46~47, 50, 52	ページ		

⁽ご注意) 1. ※1 HS10-R、HS10-RT、SHS10-RTは、は補助接点構成 (1a2b) が標準です。

^{2.} HS10-R、HS10-RT、HS10-RTKは、補助接点ユニット(サイドオン) がセットされています。

^{3.} 可逆形電磁接触器・開閉器のAC-3およびAC-2はモータが一旦停止してから逆転に入る正規の運転時の場合に限ります。モータが完全に停止しないうちに逆転に入る場合の適用は AC-4適用となります。尚、可逆運転を行う場合、必ずお互いの補助b接点を使用して電気的インターロックを取ってください。また、正転側と逆転側が同時励磁とならないよう各々の制御スイッチでも、電気的インターロックを取ってください。

^{4.} 動作時間はコイル電圧、周波数、位相などにより変化しますので、タイミング用には使用しないでください。

〈電磁接触器〉 〈電磁開閉器〉 〈電磁開閉器〉 非可逆形 · · · **H** Н -Т SH -T 可逆形··· **H** -R SH -RT H_-RT

		,								
65C	80C	100C	125C	150C	200C	250C	300C	400C	600C	800C
H65C	H80C	H100C	H125C	H150C	H200C	H250C	H300C	H400C	H600C	H800C
H65C-R	H80C-R	H100C-R	H125C-R	H150C-R	H200C-R	H250C-R	H300C-R	H400C-R	H600C-R	H800C-R
H65C-T	H80C-T	H100C-T	H125C-T	H150C-T	H200C-T	H250C-T	H300C-T	H400C-T	H600C-T	_
H65C-RT	H80C-RT	H100C-RT	H125C-RT	H150C-RT	H200C-RT	H250C-RT	H300C-RT	H400C-RT	H600C-RT	_
SH65C-T	SH80C-T	SH100C-T	SH125C-T	SH150C-T	SH200C-T	SH250C-T	SH300C-T	SH400C-T	SH600C-T	_
SH65C-RT	SH80C-RT	SH100C-RT	SH125C-RT	SH150C-RT	SH200C-RT	SH250C-RT	SH300C-RT	SH400C-RT	SH600C-RT	_
TR80)B-1E		TR 150B -1E		TR25	DB-1E*	TR400)B-1E*	TR600B-1E*	_
		<u> </u>			AC660V					
65A	80A	100A	125A	150A	180A	240A	300A	400A	600A	800A (AC-2)
65A	80A	100A	125A	150A	180A	240A	300A	400A	600A	800A (AC-2)
52A	72A	72A	72A	80A	145A	145A	250A	350A	500A	_
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
15kW	19kW	25kW	30kW	37kW	45kW	60kW	75kW	110kW	150kW	_
30kW	37kW	50kW	60kW	75kW	90kW	120kW	150kW	200kW	300kW	_
30kW	45kW	45kW	45kW	55kW	90kW	90kW	160kW	200kW	300kW	_
15kW	19kW	25kW	30kW	37kW	45kW	60kW	75kW	110kW	150kW	200kW
30kW	37kW	50kW	60kW	75kW	90kW	120kW	150kW	200kW	300kW	400kW
30kW	45kW	45kW	45kW	55kW	90kW	90kW	160kW	200kW	300kW	_
9kW	13kW	13kW	13kW	22kW	30kW	37kW	45kW	45kW	55kW	_
15kW	19kW	19kW	19kW	30kW	37kW	45kW	55kW	55kW	75kW	_
80A	120A	135A	150A	200A	260A	300A	350A	420A	600A	800A (10万回)
80A	120A	135A	150A	200A	260A	300A	350A	420A	600A	800A (10万回)
80A	120A	135A	150A	200A	260A	300A	350A	420A	600A	800A
65A	80A	100A	125A	150A	180A	240A	300A	400A	600A	_
220/190VA	00/1	490/420VA	120/1	400/400VA		480VA		1600VA		1800VA
18/14VA		50/40VA		8/8VA		9VA	1000/			14VA
6W		9.5W		7W		W W		W	13W	
75%		75%		70%		D%)%	70%	
58%		58%		45%		5% 5%		i%		5% 5%
10~20ms		10~25ms		30~50ms		50ms	35~			70ms
10~30ms				20~40ms		45ms				50ms
10. 301118		10~30ms		20' 401115	ツイン接点		20~	431116	20.0	501118
			2a2b		ンイン技術		3a		Δ:	 a4b
							00			
			4a4b	(可逆形の場合 最	大3a3b)				48	a4b
				AC-15		直流 L/R ≦ 40m	S 最小適用			
		2		30 ~ 440V 500		48V 110	OV			
			2A	1A (0.75A (0.7A 0.3	BA 24V 10	TIA_		
					標準装備					
					_					
				50	00万回					100万回
	,	100	万回		,		507	万回	,	10万回
	24~	550V					100~440V			
		1		36~37, 40~	41, 44~45, 48	~49, 51, 53 ペ-	ージ			

(ご注意) 5. 付属サーマルリレーの*印の形式 (TR250B-1E~TR600B-1E) はCTとTR20B-1Eを組合わせたセット品を表わす形式です。

- (1) 工場で電磁開閉器に組込んで出荷するものは*印の形式表示をしません。
- (2) CTとTR20B-1Eのセット品のみで出荷するものは*印の形式表示をします。
- (2) CTC TR205-TEのと外内のので出向するものは本日の形式表示をします。
 (3) 上記において、異なるRC値に変更される場合、TR20B-1Eのみ交換されても結構です。
 6. 65Cフレーム以上で補助接点3a3bご指定の場合、標準取付位置は、右側面です。左側でご使用の場合は「補助接点左側取付」とご指定ください。
 7. 単相モータで可逆形電磁開閉器をご使用される場合は、配線を変更してご使用ください。

(2) 2E(過負荷、欠相保護)サーマルリレー付電磁開閉器の定格と仕様

非可逆形 · · · **HS** -**TK** 可 逆 形 · · · **HS** -**RTK**

I		フレーム	10	20	25	35	50	
形	2Eサーマル ケース	非可逆形	HS10-TK	HS20-TK	HS25-TK	HS35-TK	HS50-TK	
10	リレー付 カバーなし	可逆形	HS10-RTK %1	HS20-RTK	HS25-RTK	HS35-RTK	HS50-RTK	
式	電磁開閉器 付属サーマ	マルリレー	TR 12B -2E	TR 20B -2E	TR 25B -2E	TR50	DB -2E	
京		圧 (Ui)			AC690V			
	定格使用電流	200~220V	13A	20 (18)A	26A	35A	50 (48) A	
	(AC-3)	380~440V	9A	17A	25A	32A	47A	
	()はケースカバー付の場合	500~550V	9A	17A	20A	26A	37A	
	単相モータ容量	100~110V	0.5kW	0.9kW	1.2kW	1.7kW	_	
Ŧ	(AC-3)	200~220V	1kW	1.8kW	_	_	_	
1		200~220V	2.7kW	4(3.7)kW	5.5kW	7.5kW	11kW	
タ	三 相 カ ゴ 形 モ ー 夕 容 量 (AC-3)	380~440V	4kW	7.5kW	11kW	15kW	22kW	
定	(10 0)	500~550V	5.5kW	7.5kW	11kW	15kW	22kW	
格	三相巻線形モータ容量	200~220V	_	_	_	_	_	
	(AC-2)	380~440V	_	_	_	_	_	
	(102)	500~550V	_	_	_	_	_	
	イ ン チ ン グ 容 量	200~220V	2.2kW	3.7kW	3.7kW	5.5kW	7.5kW	
	(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)	380~440V	3.7kW	5.5kW	5.5kW	7.5kW	11kW	
	コイル容量(参考)	動作前	100/90VA	100/90VA	100/90VA	135/125VA	135/125VA	
操	200V 50/60Hz	動作後	12/11VA	12/11VA	12/11VA	15/14VA	15/14VA	
作コ	コ イ ル 損	失 (平均)		3W		4.0	3W	
イル	動作電圧(平均)(動作	電圧/定格電圧)	70%	70%	70%	70%	70%	
特	開放電圧(平均)(開放電	電圧/定格電圧)	55%	60%	60%	60%	60%	
性	動 作 時 間	動 作 時			10~20ms			
	(200V 50Hz 参考)	開放時			10~35ms			
	接点の	種類			ツイン接点			
		標準	1a又は1b	1a1b又	l\$2a2b	28	a2b	
補助接点	取 付 数	最大	ヘッ ヘッ	±様に最大4接点追加可能 ドオン2P : 2a, 1a1b, 2b ドオン4P : 4a, 3a1b, 2a ドオン2P : 1a1b(ヘッド)	(サイドオンと同一本体に 2b (サイドオンと同一本作	本に取り付けての使用不可	<u>1</u>)	
7111	補助接点	定格	AC-12 110V 220V 10A 8A	AC-15 110V 220V 440V 6A 3A 1.5A		DC-13 48V 110V 220V 1.5A 0.55A 0.27A		
構	機械的インターロック	機構(可逆形)			標準装備			
造	IEC35mm幅 レ ー ル 取	付 機 構			標準装備			
而	女 生	機械的			800万回			
IIU	, д	電気的	200万回	150万回		100万回		
扬	操作コイルの製作可能	電圧範囲			24~550V			
夕	ト 形 寸 法 · 接 点 配 置 掲	載 ページ			71ページ			

(ご注意) 1. ※1 HS10-RTKは補助接点構成 (1s2b) が標準です。

- 2. 可逆形電磁接触器・開閉器のAC-3およびAC-2はモータが一旦停止してから逆転に入る正規の運転時の場合に限ります。モータが完全に停止しないうちに逆転に入る場合の適用は AC-4適用となります。尚、可逆運転を行う場合、必ずお互いの補助b接点を使用して電気的インターロックを取ってください。また、正転側と逆転側が同時励磁とならないよう各々の 制御スイッチでも、電気的インターロックを取ってください。
- 3. 動作時間はコイル電圧、周波数、位相などにより変化しますので、タイミング用には使用しないでください。
- 4. 付属サーマルリレーの*印の形式 (TR250B-2E~TR600B-2E) はCTとTR20B-2Eを組合わせたセット品を表わす形式です。
 - (1) 工場で電磁開閉器に組込んで出荷するものは*印の形式表示をしません。
 - (2) CTとTR20B-2Eのセット品のみで出荷するものは*印の形式表示をします。
 - (3) 上記において、異なるRC値に変更される場合、TR20B-2Eのみ交換されても結構です。
- 5. 65Cフレーム以上で補助接点3a3bご指定の場合、標準取付位置は、右側面です。左側でご使用の場合は「補助接点左側取付」とご指定ください。
- 6. 単相モータで可逆形電磁開閉器をご使用される場合は、配線を変更してご使用ください。

 〈2Eサーマルリレー付電磁開閉器〉

 非可逆形・・・ H --- - TK

 可逆形・・・ H --- - RTK

65C	80C	100C	125C	150C	200C	250C	300C	400C	600C	
H65C-TK	H80C-TK	H100C-TK	H125C-TK	H150C-TK	H200C-TK	H250C-TK	H300C-TK	H400C-TK	H600C-TK	
H65C-RTK	H80C-RTK	H100C-RTK	H125C-RTK	H150C-RTK	H200C-RTK	H250C-RTI	K H300C-RTH	H400C-RTK	H600C-RTK	
TR80	B -2E		TR 150B -2E		TR25	0B-2E*	TR4	100B-2E*	TR 600B -2E*	
				AC6	60V					
65A	80A	100A	125A	150A	180A	240A	300A	400A	600A	
65A	80A	100A	125A	150A	180A	240A	300A	400A	600A	
52A	72A	72A	72A	80A	145A	145A	250A	350A	500A	
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	
15kW	19kW	25kW	30kW	37kW	45kW	60kW	75kW	110kW	150kW	
30kW	37kW	50kW	60kW	75kW	90kW	120kW	150kW	200kW	300kW	
30kW	45kW	45kW	45kW	55kW	90kW	90kW	160kW	200kW	300kW	
15kW	19kW	25kW	30kW	37kW	45kW	60kW	75kW	110kW	150kW	
30kW	37kW	50kW	60kW	75kW	90kW	120kW	150kW	200kW	300kW	
30kW	45kW	45kW	45kW	55kW	90kW	90kW	160kW	200kW	300kW	
9kW	13kW	13kW	15kW	22kW	30kW	37kW	45kW	45kW	55kW	
15kW	19kW	19kW	19kW	30kW	37kW	45kW	55kW	55kW	75kW	
220/190VA		490/420VA		400/400VA	480/	480VA	1600)/1600VA	1800/1800VA	
18/14VA		50/40VA		8/8VA	9/	9VA	10)/10VA	14/14VA	
6W		9.5W		7W	8	BW		8W	13W	
75%		75%		70%	7	0%		70%		
58%		58%		45%	4	5%		35%		
10~20ms		10~25ms		30~50ms	30~	-50ms	35	35~60ms		
10~30ms		10~30ms		20~40ms	20~	-45ms	20	20~45ms		
				ツイン	L ノ接点					
			2a2b					3a3b	4a4b	
			4a4b	(可逆形の場合 最大	3a3b)				4a4b	
			AC-15		直流 L/R≦	40ms				
			220V 380 ~ 440°		48V	110V				
		2A	1A	0.75A	0.7A	0.3A 24	1V 10mA			
				標準	装備					
					_					
				500	万回					
		100	万回	Г				50万回		
	24~	550V				10	0~440V			
				71^	ニージ					

(3) 直流操作電磁接触器の定格と仕様

項	目	フレーム	10	20	25	35	50	
TT/	<i>ى</i> ـــ	非可逆形	HS10-G	HS20-G	HS25-G	HS35-G	HS50-G	
形	式	可 逆 形	HS10-RG	HS20-RG	HS25-RG	HS35-RG	HS50-RG	
定	格 絶 縁	電 圧			AC690V			
		200 ~ 220 V	13A	20A	26A	35A	50A	
	定格使用電流 (AC-3)	380 ~ 440 V	9A	17A	25A	32A	47A	
	(1.0 0)	500 ~ 550 V	9A	17A	20A	26A	37A	
	単相モータ容量	100 ~ 110 V	0.5kW	0.9kW	1.2kW	1.7kW	_	
Ŧ	(AC-3)	200 ~ 220 V	1kW	1.8kW	_	_	_	
1		200 ~ 220 V	2.7kW	4kW	5.5kW	7.5kW	11kW	
タ	三相カゴ形モータ容量 (AC-3)	380 ~ 440 V	4kW	7.5kW	11kW	15kW	22kW	
定		500 ~ 550 V	5.5kW	7.5kW	11kW	15kW	22kW	
格		200 ~ 220 V	_	_	_	_	_	
	三相巻線形モータ容量 (AC-2)	380 ~ 440 V	_	_	_	_	_	
		500 ~ 550 V	_	_	_	_	_	
	イ ン チ ン グ 容 量	200 ~ 220 V	1.5kW	2.2kW	3.7kW	5.5kW	7.5kW	
	(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)	380 ~ 440 V	2.2kW	3.7kW	5.5kW	7.5kW	11kW	
抵	抗 負 荷 容 量	200 ~ 220 V	20A	32A	35A	50A	70A	
	(寿命50万回)(AC-1)	380 ~ 440 V	20A	32A	35A	50A	70A	
開	放 熱 電 流(Ith)	ケースカバーなし	20A	32A	35A	50A	70A	
操	作コイル(カ 種 類	直入コイル					
操作	 コ イ ル 容 量(最大)	動作前		8W		10	WC	
<u>ٿ</u>		動作後		8W		10	WC	
り、特に	 時 定 数	投 入 時		65ms		80		
1± 20	P5	投 入 後		65ms		80)ms	
操作コイル特性(200 コールドスタート)	動作電圧(平均)(重	か作電圧/定格電圧)			55%			
ルド	開放電圧(平均)(開	開放電圧/定格電圧)	23%		28	3%		
9 -	動 作 時 間	投 入			35~45ms			
	(DC 100V 参考)	引外し			10~20ms			
1-th	接点の	種類			ツイン接点			
補助		標準	1a	1a1b又	l‡2a2b	28	a2b	
接点	取 付 数	最大		4接点追加可能 (ヘッドオ: 4a、3a1b、2a2b] [ヘッ				
耐		機械的			800万回			
עטוו	人	電気的	200万回	150万回		100万回		
IEC3	5 mmレ ー ル 取	付 機 構			標準装備			
操	作コイルの製作可能	電圧範囲	_	DC 2	4, 48, 100, 110, 200,	220 V		
詳	細掲載ペ	- ジ			72~75ページ			

(備考) 補助接点の定格

ı		5					
		交 流 (AC15)		直流 L/P	1 ≦ 40ms	開放熱電流	最小適用負荷
	$200{\sim}220V$	380~440V	500~550V	48V	110V		
	2A	1A	0.75A	0.7A	0.3A	10A	24V 10mA

(ご注意) 1. 動作時間はコイル電圧、周波数、位相などによって変化しますのでタイミング用には使用しないでください。

2. 操作電源に整流器を使用する場合は、直流側を遮断してください。

交流側で遮断すると整流器がコイル電流を流す回路を形成し、釈放時間が長くなります。
3. H80C~H125C-Gは切り替え用にb接点(ラップb接点)を使用しますので有効接点が1b分少なくなります。(上表☆印)。なお、自己保持用a接点は上表の補助接点取付数に含まれます。

65C	80C	100C	125C	150C	200C	250C	300C	400C	600C	800C
H65C-G	H80C-G	H100C-G	H125C-G	H150C-G	H200C-G	H250C-G	H300C-G	H400C-G	H600C-G	H800C-G
H65C-RG	H80C-RG	H100C-RG	H125C-RG	H150C-RG	H200C-RG	H250C-RG	H300C-RG	H400C-RG	H600C-RG	H800C-RG
					AC660V					
65A	80A	100A	125A	150A	180A	240A	300A	400A	600A	800A (AC2)
65A	80A	100A	125A	150A	180A	240A	300A	400A	600A	800A (AC2)
52A	72A	72A	72A	80A	145A	145A	250A	350A	500A	_
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
15kW	19kW	25kW	30kW	37kW	45kW	60kW	75kW	110kW	150kW	_
30kW	37kW	50kW	60kW	75kW	90kW	120kW	150kW	200kW	300kW	_
30kW	45kW	45kW	45kW	55kW	90kW	90kW	160kW	200kW	300kW	_
15kW	19kW	25kW	30kW	37kW	45kW	60kW	75kW	110kW	150kW	200kW
30kW	37kW	50kW	60kW	75kW	90kW	120kW	150kW	200kW	300kW	400kW
30kW	45kW	45kW	45kW	55kW	90kW	90kW	160kW	200kW	300kW	_
9kW	13kW	13kW	13kW	22kW	30kW	37kW	45kW	45kW	55kW	_
15kW	19kW	19kW	19kW	30kW	37kW	45kW	55kW	55kW	75kW	_
80A	120A	135A	150A	200A	260A	300A	350A	420A	600A	800A (10万回)
80A	120A	135A	150A	200A	260A	300A	350A	420A	600A	800A (10万回)
80A	120A	135A	150A	200A	260A	300A	350A	420A	600A	800A
直入コイル			<u>I</u>	I	ダー	ブルコイル				ı
22W		300W		340W 380W			140	00W	1400W	
22W		4W		6W	7	W	9'	N	12W	
60ms		16ms		20ms	30	lms	45	ms	55ms	
60ms		40ms		65ms	85	ims	90	ms	10)5ms
55%		68%		70%	7()%	70	1%	7	0%
20%		20%		45%	4	5%	35	i%	3	5%
50~55ms		25~40ms		30~50ms	30~	50ms	35~	 60ms	35~	-60ms
20~25ms		40~50ms		20~40ms	20~	45ms	20~	45ms	25~	-50ms
				1	L ツイン接点					
2a2b 2a1b☆					2a2b		3a	3b	4	a4b
2a2b (AX-20使用不可) 4a3b☆ (可逆形の場合 3a2b)					4a4	-b(可逆形の場合 (3a3b)		4a4b	
1000万回 500万回				1			500万回		100万回	100万回
100万回							50万回		50万回	10万回
								1 .0/51		
	24~	220V								
					72~75ペー	= ° °	100 2201			-

(4) ラッチ付電磁接触器の定格と仕様

非可逆形 · · · **HS** - **L** 可 逆 形 · · · **HS** - **RL**

項	目			フレーム	10	20	25	35	50	
形	.	`*		非 可 逆 形	HS10-L	HS20-L	HS25-L	HS35-L	HS50-L	
	交	流	操作	可 逆 形	HS10-RL	HS20-RL	HS25-RL	HS35-RL	HS50-RL	
	<u>.</u>			非 可 逆 形	HS10-L	HS20-L	HS25-L	HS35-L	HS50-L	
式	直	可 逆 用 格 絶 縁 電 D			HS10-RL	HS20-RL	HS25-RL	HS35-RL	HS50-RL	
定	格	紛	色縁	電圧			AC690V			
	0	+6 /=	用電流	200 ~ 220 V	13 A	20 A	26 A	35 A	50 A	
	上	格使	(AC-3)	380 ~ 440 V	9 A	17 A	25 A	32 A	47 A	
			(/10 0)	500 ~ 550 V	9 A	17 A	20 A	26 A	37 A	
Ŧ	単す	目 モ ー	タ 容 量	100 ~ 110 V	0.5 kW	0.9 kW	1.2 kW	1.7 kW	_	
1			(AC-3)	200 ~ 220 V	1 kW	1.8 kW	_	_	_	
タ	二相	カゴ形コ	E ー タ 容 量	200 ~ 220 V	2.7 kW	4 kW	5.5 kW	7.5 kW	11 kW	
定	= 118	71 - 10 1	(AC-3)	380 ~ 440 V	4 kW	7.5 kW	11 kW	15 kW	22 kW	
格			(,10 0)	500 ~ 550 V	5.5 kW	7.5 kW	11 kW	15 kW	22 kW	
	= 相		E ー タ 容 量	200 ~ 220 V	_	_	_	_	_	
	_ 14		(AC-2)	380 ~ 440 V	_	_	_	_	_	
				500 ~ 550 V	_	_	_	_	_	
抵	抗	負 荷	容 量	200 ~ 220 V	20 A	32 A	35A	50A	70A	
	(寿命50万回)(AC-1) 380 ~ 440 V		20 A	32 A	35A	50A	70A			
開	放	熱電	流 (Ith)	ケースカバーなし	20A	32A	35A	50A	70A	
		+0. 7	コイル容	量 (200V, 50Hz)		100VA		135	135	
	交流	投入	動作時間(2	200V, 50Hz 参考)			15~30ms			
操 作	操 作	引外し	コイル容	量 (200V, 50Hz)			140VA			
コイ		31 71 0	動作時間(2	200V, 50Hz 参考)			9∼15ms			
ル 特	直	投入	コイ	ル 容 量		120VA		220	OVA	
性	流	12 /	動作時間	(DC100V, 参考)			15~25ms			
	操 作	引外し	コイ	ル 容 量			170VA			
		31710	動作時間	(DC100V, 参考)			10~15ms			
補	接	点	<u>の</u>	種類		I	ツイン接点			
助				標準	1a		2a	2b		
接点	取	付	数	最大		標準接点構成に最 [サイドオン: 1a1	大2a2b追加可能 b(1個もしくは2個)][へ	ッドオン:取付け不可]		
構	機械	的イン	ノターロッ	ク 機 構(可逆形)			_			
造	DIN	レ -	ル取付	機構(非可逆形)			標準装備			
		Þ	Art-	機械的			50万回			
耐		久	性	電気的	50万回					
操	作コ	イルの	製作可能	能電 圧 範 囲	24~220V					
詳	細	配置	掲載	ページ			76~80ページ			
(144.44)										

(備考) 1. 補助接点の定格

	5	定格使用電流	 [
	交 流 (AC15)			≦ 40ms	開放熱電流	最小適用負荷		
200~220V	380~440V	500~550V	48V	110V				
2A	1A	0.75A	0.7A	0.3A	10A	20V 5mA (10~50Aフレーム) 24V 10mA (65Aフレーム以上)		

^{2.} 補助接点取付数は引外しコイル自己消磁用接点 (1a) を除いた有効接点数を示します。

(ご注意) 動作時間はコイル電圧、周波数、位相などによって変化しますのでタイミング用には使用しないでください。

 〈交流操作〉

 非可逆形 ··· H --L

 可 逆 形 ··· H --RL

〈直流操作〉 H -LG H -RLG

65C	80C	100C	125C	150C	200C	250C	300C	400C	600C	
H65C-L	H80C-L	H100C-L	H125C-L	H150C-L	H200C-L	H250C-L	H300C-L	H400C-L	H600C-L	
H65C-RL	H80C-RL	H100C-RL	H125C-RL	H150C-RL	H200C-RL	H250C-RL	H300C-RL	H400C-RL	H600C-RL	
H65C-LG	H80C-LG	H100C-LG	H125C-LG	H150C-LG	H200C-LG	H250C-LG	H300C-LG	H400C-LG	H600C-LG	
H65C-RLG	H80C-RLG	H100C-RLG	H125C-RLG	H150C-RLG	H200C-RLG	H250C-RLG	H300C-RLG	H400C-RLG	H600C-RLG	
					AC660V					
65A	80A	100A	125A	150A	180A	240A	300A	400A	600A	
65A	80A	100A	125A	150A	180A	240A	300A	400A	600A	
52A	72A	72A	72A	80A	145A	145A	250A	350A	500A	
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	
15kW	19kW	25kW	30kW	37kW	45kW	60kW	75kW	110kW	150kW	
30kW	37kW	50kW	60kW	75kW	90kW	120kW	150kW	200kW	300kW	
30kW	45kW	45kW	45kW	55kW	90kW	90kW	160kW	200kW	300kW	
15kW	19kW	25kW	30kW	37kW	45kW	60kW	75kW	110kW	150kW	
30kW	37kW	50kW	60kW	75kW	90kW	120kW	150kW	200kW	300kW	
30kW	45kW	45kW	45kW	55kW	90kW	90kW	160kW	200kW	300kW	
80A	120A	135A	150A	200A	260A	300A	350A	420A	600A	
80A	120A	135A	150A	200A	260A	300A	350A	420A	600A	
80A	120A	135A	150A	200A	260A	300A	350A	420A	600A	
220VA		700VA		400VA	48	BOVA	280	ioVA	8200VA	
15~25ms		15~30ms		30~50ms	30~	~50ms	20~	30~40ms		
130VA		350VA		500VA	500VA 700VA			400VA		
	20~	30ms		20~80ms	20~80ms 50~100ms			30~40ms		
130W		225W		340W	3	80W	65	OW	680W	
15~25ms		30~40ms		30~50ms	30~	-50ms	40~	60ms	80~100ms	
135W		300W		600W	6	30W	35	OW	480W	
	20~	30ms		30~40ms	30~	~40ms	40~	50ms	50~65ms	
					ツイン接点					
							3a3b			
3a4b (可逆形の場合 2a3b) 3a4								14b	3a3b	
標準装備										
10X-T-4X WH										
50万回 25万回										
50万回					10万回				5万回	
					100~220V					
				7	′6~80ページ					

(5) サーマルリレーの機種と標準仕様

ł	· 雙		種						(1E) サーマル 負負荷 · 拘束保詞					
-	フ レ ー		<u>ل</u>	12B	20	В	25B	50B	80B	150B	250B	400B	600B	
J	<u> </u>	式	TR 12B -1E	TR20	B-1E	TR25B-1E	TR 50B -1E	TR 80B -1E	TR 150B -1E	TR 250B -1E	TR400B-1E	TR600B-1E		
				0.2 0.3	0.2	0.3	20	9	20	80	(140)	(140)	(140)	
				0.5 0.8	0.5	8.0	22	11	28	105	(240)	(240)	(240)	
E				1.2 1.4	1.2	1.4		15	40	130		(380)	(380)	1
1	ヒーターの種類	(DC値の間	υ ΖΚ) (Λ)	2.4 3.8 5.0 6.8	2.4 5.0	3.8 6.8		20 28	55 67				(500)]
タ		FO)(A)	9 11	9	11		40	07						
- 1				15			55							
仕											なります。	LCT(CT比100:1		
様										()の数値	首は一次側換算電流	荒を示します。		
	*ヒートエレメ	ント	の数	2	2)	2	2	2	2	2	2	2	
	ヒートエレメント注	肖 費VA(\	/A/1相)	1.9	1.	9	1.9	4.1	7.6	7.6	1.9	1.9	1.9	
	,≃_A <u>-</u> =	А		45	60	3	63	85	102.5	102.5	148	164	230	
外形 (mr	·寸法 n) B	В		71	4	5	54	45	55	87	120	135	179	
(1111		C (リセット	トボタン高さ)	78.5	72	.5	72.5	73.5	73.5	73.5	167	167	170	
製	品 質	量	(kg)	0.1	0.1	15	0.17	0.25	0.36	0.37	2.0	2.0	5.0	
		主「	回 路	M3.5	М	4	M4 M5 (負荷側)	M5	M6	M6 M8 (負荷側)	M10	M12	M12	
端	子 ね じ 径	操作	回路	M3.5	МЗ	3.5	M3.5	M3.5	M3.5	M3.5	M3.5	M3.5	M3.5	
	接 点 の	種	類		,				1a1b					
	構	成		95 ○										
	定格絶縁	電 電	圧						AC660V					
	定格通電	電源	π (A)		b接点:3、 a接点:2									
接			110V		b接点:3(1)、 a接点:2(0.5)									
点	 定格使用電流(A)	交流	220V		b接点:2(1)、 a接点:1(0.5)									
仕	佐帽 使用電 派(A) ()は自動復帰の値	(AC15級)	440V		b接点:1(0.3)、 a接点:0.5(0.2)									
様	()16日到政师专栏		550V					b接点:1((0.3), a	接点: 0.5(0.2))			
	(注)b接点は必ず電磁接		24V					b接点:1((0.4), a	接点: 0.5 (0.2))			
	触器のコイルに接続して	直流	48V					b接点: 0.8	5(0.2)、 a	接点: 0.2(0.1))			
	ください。	L/R≦40ms	110V					b接点: 0.2	2(0.1)、 a	接点: 0.1(0.0	5)			
			220V					b接点:0. ⁻	1 (0.05)、 a	接点: 0.1(0.0	5)			
	最小	定	<u> </u>				(*	 &1) b接点:20)V 5mA、 a:	接点: 20V 5m.	A			
機	復 帰	 方												
能	単独	取	付	(工場出荷の際は手動にセットされています) ○ □ □ □ □ 備考5										
オ	リセットレ			0	C		0	0	0	0	0	0	0	
オプション	保 護 力	71	_	_	С)	_	0	0	_	_	_	_	
シ	単 独 設 置 ユ ニ ッ ト(DII	(付兼用)	0	_		_	_	_	_	_	_	_		
ň	且合わせ電磁	接触	器	HS8, HS10	HS	20	HS25	HS35	H65C	H100C	H200C	H300C	H600C	
	(形 式)							HS50	H80C	H125C H150C	H250C	H400C		
2		!	 格				JIS. v	JEM, IEC, BS	L , VDE(ヒート:		L もの)	1	<u> </u>	
	適 用 表 掲 載								62, 63ページ					
				65ページ										
	外 観·寸 法 掲 載								 67~68ページ					

⁽備考) 1. 電磁接触器HS25と組合わす場合でRC値(呼び)15A以下のサーマルリレーをご要求される場合は、20Bフレームと追加ターミナルを併用します。

^{2.} 電磁接触器 $H100C \sim H150C$ と組合わす場合で、RC値(呼び)67A以下のサーマルリレーをご要求される場合は80Bフレームと追加ターミナルを併用します。

^{3. 25}B、150Bフレームを単独取付でご使用される場合は、形式、RCのあとに、「タンドクトリッケ」と明記のうえご注文ください。電源側、負荷側とも追加ターミナル付としたもので納入します。(25Bフレームは同梱とします。)

^{4. ※1}振動・衝撃が加わる設置条件では適用外となりますので、ご注意願います。

記号	区 分
0	標準装備
0	オプション

					(ii		隻)			
12	 ?B	20)B	25B	50B	80B	150B	250B	400B	600B
TR12	B -2E	TR20	B -2E	TR 25B -2E	TR 50B -2E	TR 80B -2E	TR 150B -2E	TR 250B -2E	TR 400B -2Ê	TR600B-2E
0.2	0.3	0.2	0.3	20	9	20	80	(140)	(140)	(140)
0.4	0.5	0.4	0.5	22	11	28	105	(180)	(180)	(180)
0.6	0.8	0.6	0.8		15	40	130	(240)	(240)	(240)
1.0	1.2	1.0	1.2		20	55			(300)	(300)
1.4	1.8	1.4	1.8		28	67			(380)	(380)
3.8	3.0 5.0	2.4 3.8	3.0 5.0		40 55					(500)
6.8	9.0	6.8	9.0		33			TR20B-2E なります。	とCT(CT比100:1)の組合	àtŁ Ì
11	0.0	11	15						値は一次側換算電流を示し	ます。
3	3		3	3	3	3	3	3	3	3
1.	9	1.	.9	1.9	4.1	7.6	7.6	1.9	1.9	1.9
4	5	6	3	63	85	102.5	102.5	148	164	230
7	1	4	5	54	45	55	87	129	135	179
78	5.5	72	2.5	72.5	73.5	73.5	73.5	167	167	170
0.	.1	0.	15	0.17	0.25	0.36	0.37	2.0	2.0	5.0
M3	3.5	N	14	M4 M5 (負荷側)	M5	M6	M6 M8 (負荷側)	M10	M12	M12
M3	3.5	M3	3.5	M3.5	M3.5	M3.5	M3.5	M3.5	M3.5	M3.5
			1a	1b			ı	1a1b		
					96 🖰	ै 98 97-98 AC660V	B(a接点) 			
					b接点:3、	a接点:2				
					b接点:3(1)、 a接点:2	(0.5)			
					b接点:2(1)、 a接点:1	(0.5)			
					b接点:1(0	.3)、 a接点:0.	5(0.2)			
					b接点:1(0	.3)、 a接点:0.	5(0.2)			
					b接点:1(0	.4)、 a接点:0.	5(0.2)			
					b接点:0.5	(0.2)、 a接点:0.	2(0.1)			
					b接点:0.2	(0.1)、 a接点:0.	1(0.05)			
					b接点:0.1	(0.05)、 a接点:0.	1(0.05)			
					(**1) b接点: 20	V 5mA、 a接点:2	20V 5mA			
					 (T場出荷 <i>の</i>	手動・自動兼用)際は手動にセットさ	ー れています)			
)	()	0	©	0	0		備考5	
				0	0	0	0	0	0	0
 -				_	0	0	_	_	_	_
				_	_	_	_	_	_	_
 HS8,	HS10	HS	20	HS25	HS35	H65C	H100C	H200C	H300C	H600C
-					HS50	H80C	H125C	H250C	H400C	
						 EM, IEC, NEMA, VI	H150C			
					JIO, JI	64ページ	,			
						66ページ				
						67~68ページ				

- - 6. ※ヒートエレメントの数が2つのものはご要求により3のものも製作できます。
 - 7. ☆印の形式 (TR-250B~TR600B-:......) はCTとTR20B:......を組合わせたセット品を表わす形式です。

(6) 補助継電器 (コンタクタリレー) の定格と仕様

1. 補助継電器

接		数	4
TI/	_15	交流操作	XS4
形	式	直流操作	XS4-G
4xtz	_ # # A	標準	4a, 3a1b, 2a2b
接	点 構 成	最 大	標準仕様に最大4接点追加可能(最大8接点)
定	格 絶 縁	電圧	AC690V
開	放 熱 電	流 (A)(Ith)	10A
		AC110V	10A
	抵抗負荷	AC220V	8A
	(AC-12)	AC440V	5A
		AC550V	5A
		AC110V	6A
	コイル負荷	AC220V	3A
	(AC-15)	AC440V	1.5A
定格使用電流		AC550V	1.4A
使 用		DC24V	5A
電流	抵抗負荷	DC48V	3A
(A)	(DC-12)	DC110V	2.5A
		DC220V	1A
		DC24V	3A
	コイル負荷	DC48V	1.5A
	(DC-13)	DC110V	0.55A
		DC220V	0.27A
	開放熱電	流(A)(Ith)	10A
		用負荷	20V 5mA
4 ₽	コイル容量(VA)	投入時	100/90VA
操 作	(平均)	投入後	12/11VA
	コイル損失(3W
イル	動作	電圧	70%
特	開放	電圧	59%
性	動作時間(ms)	投入時	10 ~ 20ms
IFOC	(200V 50Hz)	開放時	10~35ms 振维推供
IECG	35mmレール 耳	1	標準装備
耐	久 性	機械的	800万回
=+	細掲載/	電気的	50万回
詳	細掲載へ	・ ー ジ	86~90ページ

2. 補助接点ユニット

形		式	SXH-2	SXH-4	SXS-2			
区		分	ヘット	ドオン	サイドオン			
接	点	構 成	2a, 1a1b, 2b 4a, 3a1b, 2a2b 1a1b					
開	放 熱 電	流(A)(Ith)		10A				
	抵抗負荷	AC110V		10A				
	(AC-12)	AC220V		8A				
	7 / 11 42 #	AC110V		6A				
定	コイル負荷 (AC-15)	AC220V	3A					
格	(AC-13)	AC440V	1.5A					
定格使用電流	抵抗負荷	DC110V		2.5A				
流	(DC-12)	DC220V		1A				
(A)	7 / 11 42 #	DC48V		1.5A				
	コイル負荷 (DC-13)	DC110V		0.55A				
	(50-13)	DC220V		0.27A				
	最 小 適	用負荷		20V 5mA				
詳	細掲載	ページ		91ページ				

(備考) 1. 接点は標準ツイン接点となります。

2. ヘッドオンとサイドオンを同一の本体に取り付けての使用は出来ません。

(ご注意) 操作コイルへの接続電線長が長すぎると、電線相互間の静電容量のため、スイッチをOFFしてもリレーが釈放しない現象が生じます。操作線の距離が数百m以上におよぶ場合は、直流操作方式をおすすめいたします。

5-4 性能

日立電磁接触器、電磁開閉器は、全機種ともIEC規格に準拠すると共に日本工業規格JIS C8201-41 (電気機械式接触器およびモータスタータ)に示すAC3級、1号、0種またはAC3級、1号、1種に準拠しております。

表5-1 遮断および閉路電流容量による級別

級別	モータ定格容量の全負	負荷電流に対する倍数
ניכל אַקוּוּ	遮 断	閉路
AC3	8	10

(ご注意) ただし試験電圧は定格使用電圧の10%増して、遮断回数は25回、閉路回数は100回 の責務

表5-2 開閉頻度による号別

号 別	開閉頻度 回/時
1号	1200

(ご注意) 開閉動作を1回とする。


表5-3 寿命による種別


種別	機械的寿命	電気的寿命
0種	1000万回	100万回
1種	500万回	50万回

表5-4 性能


性能	-L	8、10	20	25~50	65C~200C	250C~600C	800C*		
遮断電流容量	Ē		le×4倍を25回						
閉路電流容量	Ē		le×10倍を100回						
開閉頻度			1200回/時						
機械的寿命		800万回	800万回 800万回 800万回 500万回 500万回						
電気的寿命		200万回 150万回 100万回 100万回 50万回					10万回		

le:モータ定格容量に対する全員負荷電流値 ※800CフレームはAC1級、AC2級のみです。





寿命曲線



5-5 使用環境

- (1) 周囲温度: -5°C~40°C (ケースカバーなしの場合、制御盤内温度50°Cまで(HSシリーズは55°Cまで)使用できます。)
- (2) 相対湿度:45%~85%
- (3) 標高:2.000m以下
- (4) 雰囲気:腐食性ガス・可燃性ガス・じんあい・蒸気・塩分などが含まれていないこと。
- (5) 異常な振動及び衝撃を受けない状態。

5-6 認可と認定

表5-5 電気用品安全法 適合品 (ケースカバー付きの、非可逆形および可逆形電磁開閉器で、300V以下、12kWまでが対象です。)

形式	容量 (kW)	0.75以下	0.75を越え2.2以下	2.2を越え3.7以下	3.7を越え7.5以下	7.5を越え12以下
	B)SH10B-RT	0	0			
SHS10-T	SHS10-RT	0	0			
SHS20-T	SHS20-RT	0	0	0		
SHS25-T	SHS25-RT	0	0	0	0	
SHS35-T	SHS35-RT			0	0	
SHS50-T	SHS50-RT			0	0	
SH65C-T	SH65C-RT				0	0

5-7 外国規格への適用表

表5-6

定格絶縁電圧(V)	IEC規格	BS規格	VDE規格	UL規格	CSA規格
150					
250					
300					
380	適用可	適用可	適用可	認定が必	必要です。
500					
600			_		
690 (*)			_		

(備考)上表は標準形電磁接触器の適用を示します。サーマルリレーについては62ページをご参照ください。

5-8 コイル仕様

コイルの標準仕様表

表5-7

フレーム	電圧、周波数	端子記号		
	100V 50Hz/100~110V 60Hz			
8~125C	200V 50Hz/200~220V 60Hz	A2 A1		
	400V 50Hz/400~440V 60Hz			
	100~110V 50Hz/60Hz			
150C~800C	200~220V 50Hz/60Hz			
	400~440V 50Hz/60Hz			

コイルの定格使用電圧と色別

表5-8

	定格使用電圧と周波数				
電圧表示 8~125C					
黄色 100V 50Hz/100~110V 60Hz	Z				
白色 200V 50Hz/200~220V 60Hz	Z				
赤色 400V 50Hz/400~440V 60Hz	Z				
青色 上記以外の他の使用電圧(※)、周波数の場合すべて	て。(専用コイル)				

(ご注意) 1. 例えば200~220V 60Hzと60Hzで200~220Vの間の電圧のものすべて 含みます。特に要求のない場合は、例えば210V 60Hzの場合でも標準コイル 電圧表示で出荷いたします。

2. ※製作可能電圧範囲

フレーム	製作できる電圧範囲
8~125C	24V~550V
150C~800C	100V~440V

5-9 HSシリーズ 操作コイルの定格と種類

表5-9 AC 操作

	AC24V	AC48V	AC100V	AC110V	AC120V	AC200V	AC220V	AC240V	AC380V	AC400V	AC440V	AC500V
50Hz	24	48	100	100-110	110-120	200	200-220	220-240	346-380	380-400	415-440	480-500
60Hz	24-26	48-52	100-110	110-120	120-130	200-220	220-240	240-260	380-420	400-440	440-480	500-550

表5-10 DC 操作

コイル電圧 DC24	DC48	DC100	DC110	DC200	DC220
------------	------	-------	-------	-------	-------

[※] Hシリーズは660V

6

電磁接触器・開閉器の選定

JIS C8201-4-1電気機械式接触器及びモータスタータには 級別(遮断および閉路電流容量による)、号別(開閉頻度に よる)、種別(寿命による)がありますが、このうち級別に対 して適用できる負荷の種類が決められています。

表6-1

	用	途		級別	定格使用電流に対する倍数			
	Ж	处		נילו אאו	閉路	遮 断		
抵	抗	負	荷	AC-1	1.5	1.5		
巻線	形モータ	の始動、	停止	AC-2	4	4		
かご形モータの直入始動、停止				AC-3	10	8		
	形モータ よび プ・			AC-4	12	10		

表6-2 モータ負荷に対する選定

用 途	級別	モータ容量(kW)に 対する開閉器の選定	開閉器のフレームに対する モータ容量(kW)の選定
単相モータ用	AC-3		
三相かご形モータ用	AC-3	27ページの表で 選定してください。	 14、15ページの表で
三相巻線形モータ用	AC-2	ZEACO C VACCO 10	選定してください。
インチングおよび プラッギング用	AC-4	28ページの表で 選定してください。	
スターデルタ始動用	_	30,31ページの表で 選定してください。	_

表6-3 抵抗負荷に対する選定

用 途	級別	負荷容量(A)に 対する開閉器の選定	開閉器のフレームに対する 負荷容量(A)の選定
交流抵抗負荷用	AC-1	28ページの表で 選定してください。	14、15ページの表で 選定してください。
直流抵抗負荷用	DC-1	29ページの表で 選定してください。	_

6-1 標準モータへの適用

表6-4 100V単相モータ、200V単相・三相モータ

	モータ容量 (kW)								マルリレー	II.I I .—			
					T		DO(A)			T			
100V	20	00V	ケースた	バーなし	ケース	カバー付	,	(サーマルリレー定		TT _4			
単相=	Eータ	三相モータ	非可逆形	可逆形	非可逆形	可逆形	100V		00V	形式			
— 1141			9F-3/2/D	-3/2/0	97-3/2/10	13,270	単相-	Eータ	三相モータ				
	_	0.2							1.2				
	_	0.4	HS8-T			_	_	2.4					
0.1	0.2	0.75	HS10-T	HS10-RT	SHS10-T	SHS10-RT	3.8	2.4	3.8	TR12B-1E			
0.2	0.4	1.5	11010-1	11310-1			6.8	3.8	6.8				
0.4	0.75	2.2					9	6.8	9				
0.75	_	3.7	HS20-T	HS20-RT	SHS20-T	SHS20-RT	15	_	15	TR20B-1E			
_	_	5.5	HS25-T	HS25-RT	SHS25-T	SHS25-RT	_	_	20	TR25B-1E			
_	_	7.5	HS35-T	HS35-RT	SHS35-T	SHS35-RT	_	_	28	TD50D 45			
_	_	11	HS50-T	HS50-RT	SHS50-T	SHS50-RT	_	_	40	TR50B-1E			
_	_	15	H65C-T	H65C-RT	SH65C-T	SH65C-RT	_	_	55	TR 80B -1E			
_	_	18.5	H80C-T	H80C-RT	SH80C-T	SH80C-RT	_	_	67	I DOUB-IE			
_	_	22	H100C-T	H100C-RT	SH100C-T	SH100C-RT	_	_	80				
_	_	30	H125C-T	H125C-RT	SH125C-T	SH125C-RT	_	_	105	TR150B-1E			
	_	37	H150C-T	H150C-RT	SH150C-T	SH150C-RT	_	_	130				
_	_	45	H200C-T	H200C-RT	SH200C-T	SH200C-RT	_	_	1.4 (140)				
_	_	55	LIOFOC T	LIOCOC DT	CLIOFOC T	CLIOCOC DT	_	_	0.4 (0.40)	TR250B-1E			
_	_	60	H250C-T	H250C-RT	SH250C-T	SH250C-RT	_	_	2.4 (240)				
_	_	75	H300C-T	H300C-RT	SH300C-T	SH300C-RT	_	_	2.4 (240)				
_	_	90	⊔400C T	⊔400€ DT	ениоос т	SH400C-RT	_	_	2.0 (200)	TR400B-1E			
_	_	110	H400C-T	H400C-RT	SH400C-T	5H4UUC-R1	_	_	3.8 (380)				
_	_	132	H600C-T	H600C-RT	SH600C-T	SH600C-RT	_	_	5 (500)	TR600B-1E			

表6-5 400V 三相モータ

モータ容量 (kW)			電磁開	閉器の形式			付属サーマ	-עועועו	
400V		ケースカ	バーなし		ケースナ	ケバー付	RC(A)	形式	
三相モータ		非可逆形	可逆形	Ę	非可逆形	可逆形	(サーマルリレー定格電流)	/E IL	
0.2							0.8		
0.4							1.2		
0.75	HS8-T	HS10-T	HS10-RT SHS8-T SHS10	SHS8-T	9H910 T	SHS10-RT	2.4	TR12B-1E	
1.5		11010-1		311310-1	311310-N1	3.8	INIZD-IL		
2.2							5		
3.7							6.8		
5.5	HS 20 -T		HS20-RT		HS20-T	SHS20-RT	11	TR 20B-1 E	
7.5			11020-111			31 132 0 =111	15	THZUD-TL	
11	HS25-T		HS25-RT	S	HS25-T	SHS25-RT	20	TR 25B-1 E	
15		HS35-T	HS35-RT	S	HS35-T	SHS35-RT	28		
18.5 22	-	HS 50 -T	HS50-RT	SHS50-T		SHS50-RT	40	TR50B-1E	
30		H65C-T	H65C-RT	S	H65C-T	SH 65C -RT	55	TD00D 4F	
37		H80C-T	H80C-RT	S	H80C-T	SH80C-RT	67	TR 80B-1 E	
45	H	H100C-T	H100C-RT	SI	H100C-T	SH100C-RT	80		
55 60	ŀ	H125C-T	H125C-RT	SI	H125C-T	SH125C-RT	105	TR150B-1E	
75	H150C-T H150C-RT		SI	H150C-T	SH150C-RT	130			
90	H200C-T H200C-RT		SI	H200C-T	SH200C-TR	1.4 (140)	TD050D 1F		
110	H	1250C-T	H250C-RT	SI	H250C-T	SH250C-RT	2.4 (240)	TR250B-1E	
132	H	1300C-T	H300C-RT	SI	H300C-T	SH300C-RT	2.4 (240)	TR400B-1E	
200	H	H400C-T	H400C-RT	SI	H400C-T	SH400C-RT	3.8 (380)	1H4UUD-1E	

(ご注意) 1. 適用モータ電流値が上記標準RCと異なる場合は調整つまみをまわして合わせてください。

6-2 インチング・プラッギングを含む場合の適用

インチング(寸動)やプラッギング(逆相制動)を含む設備・機械では モータの大きな始動突入電流の開閉を頻繁に行うことになります。 このような用途にはAC4適用となります。標準電磁接触器の定

格はAC-3適用ですが、定格を下げてAC-4の適用ができます。 モータの始動突入電流(インチング電流)が定格使用電流の6倍 と仮定した場合のモータに対する適用例を表6-6、6-7に示します。

表6-6 インチングの場合

		インチン	· グ率50%			インチング率	75 ~ 100%	
モータ容量	寿命1	0万回	寿命5	0万回	寿命1	0万回	寿命5	0万回
(kW)	200~ 220V	380~ 440V	200~ 220V	380~ 440V	200~ 220V	380~ 440V	200~ 220V	380~ 440V
0.1								
0.2			HS10	11010			HS10	HS10
0.4	HS10	HS10	П510	HS10	HS10	HS10		
0.75	ПОТО	ПОТО			-		HS20	HS20
1.5			HS20	HS20			HS35	
2.2			HS35	HS25	HS20	HS20	HS50	HS35
3.7	HS20	HS20	H65C	HS35	HS35	HS25	H80C	HS50
5.5	HS35	HS25	H80C	HS50	H65C	HS35	H150C	H65C
7.5	HS50	HS35		H65C	H80C	HS50	HISOC	H80C
9	H65C	HS50	H150C	H80C	ПООС	H65C	H200C	H150C
11	H80C	11000		11000		11000		
13	11000	H65C	H200C		H150C	H80C	H250C	111300
15		ПООС	HZ00C	H150C			H300C	
18.5	H150C	H80C	H250C		H200C	H150C	H400C	H200C
22		H150C	H300C	H200C	H250C		H600C	H300C
30	H200C	111300	H600C	H250C	H300C	H200C	110000	H400C
37	H250C	H200C	ПОООС	H300C	H600C	H300C	_	H600C
45	H300C	H250C	_	H600C	JUUUU	H600C		
55	H600C	H300C			_			
75	_	H600C	_	_		_	_	_

表6-7 プラッギングの場合

	プラッギング							
モータ容量	寿命1	0万回	寿命5	0万回				
(kW)	200~ 220V	380~ 440V	200~ 220V	380~ 440V				
0.2	2201	1101						
0.4	HS10-R	HS10-R	HS10-R	HS10-R				
0.75			HS20-R	LICOO D				
1.5	LICOO D	LICOO D	HS35-R	HS20-R				
2.2	HS20-R	HS20-R	HS50-R	HS35-R				
3.7	HS35-R	HS35-R	H80C-R	HS50-R				
5.5	H65C-R	HS50-R	H150C-R	H65C-R				
7.5	H80C-R	H65C-R	H1000-N	H80C-R				
11	H150C-R	H80C-R	H200C-R	H150C-R				
15	H150C-R		H300C-R	H150C-R				
18.5	H200C-R	H150C-R	H400C-R	H200C-R				
22	H250C-R		H600C-R	H300C-R				
30	H300C-R	H200C-R	HOUUC-R	H400C-R				
37	H600C-R	H300C-R	_	H600C-R				
45	HOUUC-R	H600C-R	_	_				

(備考) 1. インチング率 (%) とは

インチング回数

- 2. インチング率約75~100%のようにインチング頻度の高い工作機械・ホイスト・クレーンなどの用途には、インチング専用機種として高頻度開閉用電磁接触器があります(81ページ参照)。
- 3. 適用表6-6と表6-7は22ページに示すAC4級電気的寿命の試験条件を行なった場合の適用を示します。 短時間に高頻度で行なうときは寿命が若干短かくなります。限界は1秒に1回で連続10回以内です。

6-3 抵抗負荷への適用

ヒータ・電熱器など始動時の突入電流を考慮しなくても良い抵抗負荷の用途にはAC-1適用となります。 AC-1の適用を表6-8に示します。

表6-8

		抵抗	 負荷		
モータ容量(kW)	定格使用	l電流(A)	三相ヒータ-	容量 (kW)	
	200~ 220V	380~ 440V	200~ 220V	380~ 440V	
HS8、HS10	20 (15)	20 (15)	6 (5)	12 (10)	
HS20	32 (26)	32 (26)	10 (9)	20 (18)	
HS25	35 (33)	35 (33)	12 (12)	24 (24)	
HS35	50 (44)	50 (44)	17 (15)	34 (30)	
HS50	70 (60)	70 (60)	24 (20)	48 (40)	
H65C	H65C 80 (65)		27 (22)	54 (45)	
H80C	120 (80)	120 (80)	40 (27)	80 (55)	
H100C	135 (100)	135 (100)	46 (34)	92 (69)	
H125C	150 (125)	150 (125)	50 (43)	100 (86)	
H150C	200 (150)	200 (150)	65 (50)	130 (100)	
H200C	260 (200)	260 (200)	90 (60)	180 (120)	
H250C	300 (240)	300 (240)	100 (80)	200 (160)	
H300C	350 (300)	350 (300)	120 (100)	240 (200)	
H400C	420 (400)	420 (400)	145 (135)	290 (270)	
H600C	600 (600)	600 (600)	200 (200)	410 (410)	
H800C	800	800	270	540	


- (備考) 1. 電気的寿命は50万回です。(H800Cは10万回です。)
 - 2. 水銀灯のように始動時に大きな突入電力が流れる負荷や抵抗負荷の制御を変圧 器の一次側で行なう用途にはAC1級の適用はできません。
 - 3. 定格欄中で()内の数値はケースカバー付の適用を示します。

6-4 直流負荷への適用

直流負荷の遮断責務は交流負荷に比較してはるかに厳しくなりますが、表6-9のように適用できます。

表6-9

負荷の種類	時定数	電圧	直列						フレ		定格使用電流	(A)			
貝仰の俚規	L/R(ms)	DC (V)	接点数	8、10	20	25	35	50	65C	80C	100C · 125C	150C	200C · 250C	300C · 400C	600C
		24	1	15	25	30	50	60	70	90	120	170	200	300	600
		48	1	15	25	30	50	60	70	90	120	170	200	300	600
抵 抗	1以下	40	2	15	25	30	50	60	70	90	120	170	200	300	600
負 荷	15/1	110	2	15	25	30	50	60	70	90	120	170	200	300	600
		110	3	15	25	30	50	60	70	90	120	170	200	300	600
		220	3	15	25	30	50	60	70	90	120	170	200	300	600
		24	1	6	10	10	20	20	25	35	40	60	100	150	300
		48	2	6	15	15	20	20	25	50	60	80	120	150	300
直 流	15以下		3	10	20	20	30	30	35	80	90	120		300	
モータ	1012	110	2	4	8	8	10	10	15	30	40	60	100	150	300
		110	3	8	15	15	20	20	30	60	80		300		
		220	3	4	8	8	10	10	12	30	40	60	80	100	200
		24	1	3	5	5	7	7	10	20	20				
		48	1	3	5	5	7	7	10	20	20				
	40以下		2	5	15	15	20	20	25	50	60				
	70221	110	2	3	5	5	7	7	10	20	20				
		110	3	7	15	15	20	20	25	50	60				
コイル		220	3	3	4	4	5	5	5	7	7				
負 荷		24	1	2	3	3	5	5	7	10	10				
		48	1	2	3	3	5	5	7	10	10				
	100以下		2	5	7	10	15	15	15	30	35				
	.005	110	2	2	3	3	5	5	7	10	10				
			3	5	7	10	15	15	15	30	35				
		220	3	2	3	_	—	_	—	_	_				



(ご注意) 極性切替えなど可逆形としてご使用になる場合は、0.3秒以上の電気的インターロック時間がとれるタイマーを設置して下さい。

6-5 コンデンサ負荷への適用

力率改善用の進相コンデンサを閉路すると、回路インピーダンスに依存した大きな突入電流が流れます。コンデンサの設置による電圧、電流の歪を抑制するため直列リアクトルを

設置しコンデンサ突入電流が10倍以下の場合と直列リアクトルがなくて突入電流が20倍以下の場合についてそれぞれの適用を表6-10に示します。

表6-10

		三相(6%直列	リリアクトル付)			三相(直列リ	アクトルなし)		単相 (直列リアクトルなし) 接点は2極直列			
形 式	200~	220V	380~	440V	200~	· 220V	380~ 440V		200~ 220V		380~	440V
	(kvar)	(A)	(kvar)	(A)	(kvar)	(A)	(kvar)	(A)	(kvar)	(A)	(kvar)	(A)
HS10	4.2	12	6	9	3	9	4	6	1.8	9	2.4	6
HS20	6.9	20	12	17	5	14	8	12	2.8	14	4.8	12
HS25	9	26	16	23	7	20	12	17	4	20	6.8	17
HS35	12	35	22	32	10	29	18	26	5.5	28	10.5	26
HS50	17	49	32	46	13	38	26	38	7.5	38	15	38
H65C	22	64	42	61	18	52	35	51	10	50	20	50
H80C	27	78	51	74	22	64	45	65	12	60	26	65
H100C	32	92	64	92	29	84	55	79	16	80	31	78
H125C	36	104	72	104	34	98	70	101	19	95	40	100
H150C	48	139	96	139	44	127	88	127	25	125	50	125
H200C	62	179	120	173	53	153	105	152	30	150	60	150
H250C	65	188	130	188	65	188	130	188	37	185	75	188
H300C	84	242	180	260	80	231	160	231	46	230	92	230
H400C	109	315	200	289	100	289	200	289	57	285	115	288
H600C	159	459	300	433	150	433	300	433	86	430	173	433

(ご注意) 1. 直列リアクトルが無い場合の閉路時突入電流波高値はコンデンサ定格電流20倍以下で耐久性は約20万回です。

2. 直列リアクトル付の場合の耐久性は、AC3級定格と同一です。

6-6 スターデルタ始動への適用

スターデルタ始動は始動時にモータの結線をスター結線とし、モータの相電圧を $1/\sqrt{3}$ (約 58%) に減圧して始動し、加速後デルタ結線に切り替えて全電圧で運転を行います。


1. 相電流保護方式 (表6-11)

○ サーマルリレーをデルタ結線内に設置し、相電流を検出してモータを保護します。

線電流保護方式に対し、小さなRC値のサーマルリレーが 適用できる(電磁開閉器セット品が使える)メリットがあります。

スターデルタ始動器として適用する例

負荷の種類	負荷の例	電気的寿命
無負荷始動するもの	旋盤、ボール盤など。 バルブを閉じて始動する流体機械、うず巻ボンブなど。 シャッターを閉じて始動する空気機械、ブロアなど	50万回
自乗トルク負荷 慣 性 負 荷	流体機械および空気機械 脱水機、クランクプレスなど	5万回



絶縁用 (52) デルタ用 (42) デルタ用 (42) スター用 (6) (6) Ш (49) サーマルリレー サーマルリレー (49) 電磁開閉器が適用できる 電磁開閉器が適用できる))) 22 BSS 6 42b 6 6b 42a 0 6a 0 (52) 6 42 °k 49 図6-2 3接触器方式

表6-11 相電流保護方式スターデルタ選定表


					使 用 器				
e c	最高	2接触	器方式		3接触器方式		電磁	対開閉器付属サーマル	リレー (49)
電圧	モータ容量 (kW)	スター用 電磁接触器(6)	デルタ用 電磁 開閉器 (42+49)	絶縁用 電磁 開閉器 (52+49)	デルタ用 電磁接触器(42)	スター用 電磁接触器(6)	RC (A)	整定電流幅(A)	形式
	5.5		HS20-TK	HS20-TK	HS20		15	12~18	TR20B-2E
	7.5	HS20	HS25-TK	HS25-TK	HS25	HS20	15	12~16	INZUD-ZE
	11		HS35-TK	HS35-TK	HS35		28	22~34	
	15	HS25	HS50-TK	HS50-TK	HS50	HS25	20	22.534	TR50B-2E
	18.5	HS35	11000-110	11000-110	11330	HS35	40	32~48	
	22	11000	H65C-TK	H65C-TK	H65C	11000	55	45~65	TR80B-2E
	30	HS50	H80C-TK	H80C-TK	H80C	HS50	67	55~80	THOUD-ZL
200V	37	H65C	H100C-TK	H100C-TK	H100C	H65C	80	65~95	
	45	11000	H125C-TK	H125C-TK	H125C	11030	80	65~95	TR150B-2E
	55	H80C	H150C-TK	H150C-TK	H150C	H80C	105	90~120	
	75	H125C	H200C-TK	H200C-TK	H200C	H125C	1.4 (140)	(110~180)	TR250B-2E
	90	H150C	H250C-TK	H250C-TK	H250C	H150C	2.4 (240)	(170~290)	INZUUD-ZE
	110	H200C	H300C-TK	H300C-TK	H300C	H200C	2.4 (240)	(170~290)	
	132	H250C	H400C-TK	H400C-TK	H400C	H250C	2.4 (240)	(170° -290)	TR400B-2E
	150	H300C	1400G-1K	П400G-1К	H400C	H300C	3.8 (380)	(280~440)	
	5.5						6.8	5~8	
	7.5	HS20	HS20-TK	HS20-TK	HS20	HS20	9	7~11	TR20B-2E
	11	11320				11320	9	7 - 11	.11200 22
	15		HS25-TK	HS25-TK	HS25		15	12~18	
	18.5	HS25	HS35-TK	HS35-TK	HS35	HS25	20	16~24	
	22	HS35	HS50-TK	HS50-TK	HS50	HS35	20	10. 524	TR50B-2E
	30	ПООО	H330-1K	H330-1K	ПООО	ПООО	28	22~34	
	37	HS50	H65C-TK	H65C-TK	H65C	HS50	40	32~48	
400V	45	H65C	H00C-1K	H03C-1K	HOSC	H65C	40	32~48	TR80B-2E
	55	11000	H80C-TK	H80C-TK	H80C	11030	55	45~65	
	75	H80C	H100C-TK	H100C-TK	H100C	H80C	80	65~95	
	90	H100C	H125C-TK	H125C-TK	H125C	H100C	80	65~95	TR150B-2E
	110	H125C	H150C-TK	H150C-TK	H150C	H125C	105	90~120	
	132		H200C-TK	H200C-TK	H200C		1.4 (140)	(110~170)	TDOSOB OF
	150	H200C	H250C-TK	H250C-TK	H250C	H200C	1.8 (180) (140~220)	(140~220)	TR250B-2E
	190		H300C-TK	H300C-TK	H300C		2.4 (240)	(200~280)	TR400B-2E
	260	H300C	H400C-TK	H400C-TK	H400C	H300C	2.4 (240)	(200 ~200)	I N4UUD-ZE

⁽ご注意) 1. ご使用に当たっては、適用モータ電流値imes0.58の他に、サーマルリレー調整つまみの電流値を合わせてください。

^{2.} 記載RC値は標準モータの場合の例です。適用モータ電流値×0.58の値に最も近いRC値を選定してください。

2. 線電流保護方式 (表6-12)

- サーマルリレーを主回路に設置し、線電流を検出して モータを保護します。
- スター用として電磁接触器、デルタ用として電磁接触器 およびサーマルリレー、3接触器方式の場合は、さらに 絶縁用として電磁接触器を 表6-12 から選んでください。 なお、接続図例を図6-3、図6-4に示します。



● 留意事項

電動機停止中は電動機巻線に電圧が印加されない 3接触器方式 をお奨めします。なお2接触器方式の場合、一次側に開閉器(FFB等)を設置し、電動機停止中は必ず開閉器を開路しておくことをお奨めします。

器具および符号の説明

117-502-011	0 10 0 000000					
器	具 の 説 明					
器具番号	器 具 名 称					
2	タイマー					
6	スター用電磁接触器					
22	遮断器 (FFB)					
42	デルタ用電磁接触器					
49	サーマルリレー					
52	絶縁用電磁接触器					

符号の説明							
器 具 名 称							
モータ							
押しボタンスイッチ(始動)							
押しボタンスイッチ (停止)							
コイル付勢により閉路する接点							
コイル付勢により開路する接点							





表6-12 線電流保護方式スターデルタ選定表

	最高	使用器具								
電圧	モータ容量 (kW)	絶縁用 電磁接触器(52)	スター用電磁接触器(6)	デルタ用 電磁接触器 (42)	サーマルリレー (49)	RC (A)	整定電流幅(A)			
	5.5	HS20		HS20	TR25B-2E タンドクトリツケ用	20	16~24			
	7.5	HS25	HS20	HS25	TDEOD OF	28	22~34			
	11	HS35		HS35	- TR50B-2E	40	32~48			
	15	HS50	HS25	HS50	TR80B-2E	55	45~65			
	18.5	HO00	HS35	TIO50	INOUB-ZE	67	55~80			
	22	H65C	ПО30	H65C		80	65~95			
	30	H80C	HS50	H80C	TR150B-2E タンドクトリツケ用	105	90~120			
200V	37	H100C	H65C	H100C		130	110~150			
2001	45	H125C	HOSC	H125C		1.4 (140)	(110~170)			
	55	H150C	H80C	H150C		1.8 (180) 2.4 (240)	(140~220) (200~280)			
	75	H200C	H125C	H200C		3.0 (300)	(240~360)			
	90	H250C	H150C	H250C	TR400B-2E タンドクトリツケ用	3.8 (380)	(300~450)			
	110	H300C	H200C	H300C		0.0 (000)	(300 -430)			
	132	H400C	H250C	H400C		5.0 (500)	(400~600)			
	150	114000	H300C	114000		0.0 (000)	(100 000)			
	5.5				TB20B-2F	9	7~11			
	7.5	HS20	HS20	HS20		15	12~18			
	11		11020		TR25B-2E タンドクトリツケ用	20	16~24			
	15	HS25		HS25		28	22~34			
	18.5	HS35	HS25	HS35	TR50B-2E	40	32~48			
	22	HS50	HS35	HS50						
	30	11000		11000	TR80B-2E	55	45~65			
	37	H65C	HS50	H65C	11.002 22	67	55~80			
400V	45		H65C			80	65~95			
	55	H80C	H65C	H80C	TR150B-2E タンドクトリツケ用	105	90~120			
	75	H100C	H80C	H100C		130	110~150			
	90	H125C	H100C	H125C		1.4 (140)	(110~170)			
	110	H150C	H125C	H150C		1.8 (180)	(140~220)			
	132	H200C		H200C	 - TR400B-2E タンドクトリツケ用	2.4 (240)	(200~280)			
	150	H250C	H200C	H250C		3.0 (300)	(240~360)			
	190	H300C		H300C		3.8 (380)	(300~450)			
	260	H400C	H300C	H400C		5.0 (500)	(400~600)			

(ご注意) 適用モータ電流値が上記のRC値と異なる場合は、調整つまみをまわして合わせてください。

6-7 取扱い

正規取付は図6-6のように垂直面に取付けます。取付角度は図の6-5のように前後左右とも15度までの傾斜は差支えありません。フレーム8~125Cの機種に限って、やむを得ない場合図6-7のように正規取付状態から反時間方向に90度回転させた状態での横取付けもできますが、寿命は20%低下します。可逆形については横取付けはしないでください。



● IEC35mm幅レールについて


(1) IEC35mm幅レールの取付ねじ間隔

高さ7.5mmのレール使用時は、強度を確保する為、図aに示すレールの取付ねじの間隔を次のようにしてください。


・補助継電器及び8~10フレーム:P=300mm以下

・20~50フレーム

:P=200mm以下








(3) 器具の取付間隔

補助継電器、電磁接触器、電磁 開閉器をレールに取付ける時は図C に示す器具の取付間隔を次のよう にしてください。




・補助継電器 $: \ell = 0$ mm以上 ・電磁接触器 $: \ell = 5$ mm以上 ・電磁開閉器 $: \ell = 5$ mm以上

● セムスねじについて

電磁接触器とサーマルリルーの結合部には、下図のようなセムスねじを使用している場合があります。セムスねじには不完全

ねじ部がありますので切り はなして使用する場合、 不完全ねじ部が締込まれ ないよう、平ワッシャーなど を入れてください。



● 接続

電磁開閉器の端子間配線のうち、端子番号A2~96などは 配線した状態で出荷しています。設備に組み込まれているも のでは、この配線を外して使用している場合があります。

交換用の製品とご使用されていた製品を照合いただき不要な配線があればお取外しのうえ交換ください。余分な配線があることに気付かずにご使用されますと思わぬ事故になることがあります。

※HSシリーズ(50AF以下)電磁開閉器は配線せず出荷します。

表6-13 電磁開閉器適用電線および適正締付トルク


	仕	様 主 回 路						操作回路						本体			
フレーム	モ ー タ 容 量	定格使用電流	端子ねじ	(mm)	接続可能	使用可能 圧着端子	適正締((N・		端子ねじ(mm)		接続可能	使用可能 圧着端子	適正締付トルク (N·m)		取付ねじ		適正締付
	200V級 (kW)	200V級 (A)	電磁接触 器	サーマル リレー	電線径 (mm²)	最大幅 (mm)	電 磁 接 触 器	サーマル	電磁接触 器	サーマル リ レ ー	電線径 (mm²)	最大幅 (mm)	電磁接触 器	サーマル	ねじ径 (mm)	使 用本数	トルク (N·m)
8	2.2	11	МЗ	.5	(φ1.6)2	7.8	1		M3	3.5	(φ1.6)2	7.8		1	M4	2	1.5
10	2.5	12	МЗ	.5	(φ1.6)2	7.8	1		M3.5		(φ1.6)2	7.8	1		M4	2	1.5
20	4	20	M	4	(φ2.) 3.5	9	1.	5	Me	M3.5		7.8	1		M4	2	1.5
25	5.5	26	M	5	(φ2.6)8	10	3.	5	M3.5		(φ1.6)2	7.8	1		M4	2	1.5
35	7.5	35	M	5	(φ3.2) 14	12.5	3.	5	M3.5		(φ1.6)2	7.8	1		M4	2	1.5
50	11	50	M	5	14	12.5	3.	5	M3	3.5	(φ1.6)2	7.8	1		M4	2	1.5
65C	15	65	M	6	22	16.5	5	5	M3.5		(φ1.6)2	7.8	1		M4	2	1.5
80C	19	80	M	6	60	22	5	5	M3.5		(φ1.6)2	7.8	1		M5	2	3.5
100C	25	100	M8ポ	ジルト	60	22	1-	4	M3.5		(φ1.6)2	7.8	1		M5	2	3.5
125C	30	125	M8ポ	ジルト	60	22	1-	4	M3.5		(φ1.6)2	7.8	1		M6	2	5
150C	37	150	M8ポ	ジルト	80	27	1-	4	M3.5		(φ1.6) 2	7.8	1		M6	2	5
200C	45	180	M10ボルト	_	150	37	25	_	M3.5		(φ1.6)2	7.8	1		M8ボルト	4	14
250C	60	240	M10ボルト	_	150	37	25	_	M3.5		(φ1.6)2	7.8	1		M8ボルト	4	14
300C	75	300	M12ボルト	_	200	44	45	_	M3.5		(φ1.6)2	7.8	1		M8ボルト	4	14
400C	110	400	M12ボルト	_	200	44	45	_	M3	3.5	(φ1.6)2	7.8		1	M8ボルト	4	14
600C	150	600	M12ボルト	_	325	55	45	_	M4 M3.5 (コイル)	M3.5	(φ1.6)2	7.8	1.5 1	1	M10ポルト	4	25
800C	200 (AC2)	800 (AC2)	M16ボルト (M12×2)		325	55	45	_	M4 M3.5 (コイル)	_	(φ1.6)2	7.8	1.5 1	_	M10ポルト	4	25

⁽備考) 1. 日立電磁開閉器の操作回路電線および補助接点などの回路の配線には、特別の場合を除き下記のものを使用しております。 単線の場合1.6V¢600VIV線、撚線の場合1.25または2mm2600VIV線。

2. 適正締付トルクの旧単位 (kgf·cm) 値は上表の10倍となります。

6-8 取付間隔

表6-14 (単位:mm)



(備考) 上記A寸法の1は密着も可能です。

6-9 端子寸法

表6-15 (单位:mm)

フレーム		端子寸法										
			主回	路		操作回路				外 形 図		
		端子ねじ	А	В	С	端子ねじ	А	В	С			
	8	M3.5	7.8	4	4	M3.5	7.8	4	4			
	10	M3.5	7.8	4	4	M3.5	7.8	4	4			
	20	M4	9	5.3	6.3	M3.5	7.8	4	4			
	25	M5	10	6	6	M3.5	7.8	4	4			
	35	M5	12.5	7	7	M3.5	7.8	4	4			
	50	M5	12.5	7	7	M3.5	7.8	4	4			
	65C	M6	16.5	8	8	M3.5	7.8	5.5	4.8			
電	80C	M6	22	8	11	M3.5	7.8	5.5	4.8			
磁	100C	M8ボルト	22	8	11	M3.5	7.8	5.5	4.8			
接	125C	M8ボルト	22	8	11	M3.5	7.8	5.5	4.8			
触	150C	M8ボルト	27	10	9.5	M3.5	7.8	5.5	4.8	7/18/1//		
器	200C	M10ボルト	37	12.5	16	M3.5	7.8	5.5	4.8	1 c		
	250C	M10ボルト	37	12.5	16	M3.5	7.8	5.5	4.8	→ → → → → → → → → →		
	300C	M12ボルト	44	15	20	M3.5	7.8	5.5	4.8	<u> </u>		
	400C	M12ボルト	44	15	20	M3.5	7.8	5.5	4.8	A		
	600C	M12ボルト	55	16	28	M4	9	7.2	5			
						M3.5(⊐イル)	7.8	5.5	4.8	A:使用可能圧着端子最大幅		
	800C	M12ボルト (M12ボルト×2)	55			M4	9	7.2	5			
				55	55	55	55	55	53	20	M3.5(⊐イル)	7.8
	12B	M3.5	7.8	6	4.5	M3.5	7.8	4	4.5			
	20B	M4	9	5 (7.4)	5	M3.5	7.8	4	4.5			
サーマルリレー	25B	M5 (M4)	10 (9)	6 (7.4)	8.5 (5)	M3.5	7.8	4	4.5			
	50B	M5	13	6.5 (10)	7	M3.5	7.8	4	4.5			
	80B	M6	16.5	8.5 (10.5)	8 (9)	M3.5	7.8	4	4.5			
	150B	M8 (M6)	22 (16.5)	8 (10.5)	11 (9)	M3.5	7.8	4	4.5			
	250B	M10ボルト	37	12.5	16	M3.5	7.8	4	4.5			
	400B	M12ボルト	44	15	20	M3.5	7.8	4	4.5			
	600B	M12ボルト	55	16	28	M3.5	7.8	4	4.5			
(/++-+/)		製造(側を二) まま		1					I			

(備考) ()寸法は電源側を示します。


7

外観、寸法

7-1 ケースカバーなし電磁接触器・開閉器


(1) 非可逆形電磁接触器


(単位:mm)



(備考) W=端子幅

(単位:mm)






36


(備考)

W=端子幅



(2) 非可逆形電磁開閉器


(単位:mm)





38

(備考)

W=端子幅










(3) 可逆形電磁接触器

(単位:mm)






(単位:mm)



44


(備考)


W=端子幅




(4) 可逆形電磁開閉器


(単位:mm)






(単位:mm)






7-2 ケースカバーなし可逆形電磁接触器 接点構成図




H65C-R, H80C-R, H100C-R, H125C-R, H150C-R, H200C-R, H250C-R




補助接点(3a3b)×2もできます。


H300C-R, H400C-R




H600C-R, H800C-R



7-3 ケースカバーなし可逆形電磁開閉器 接続図





7-4 ケースカバー付電磁開閉器

電磁開閉器ケースカバーの標準色 マンセル記号 5Y7/1



SHS35-T





表7-1

¬ı. /		形式	質量	寸 法 (mm)														
フレーム		形 式	(kg)	А	В	С	D	Е	F	G	Н	I	J	K	L	Т	d ₁	d ₂
10	*1	SHS10-T	0.68	85	65	140	165	12.5	7.5	M4×4 □	112	35	25	35	25	_	22	
20		SHS20-T	1.4	110	75	140	175	17.5	17.5	M5×4 ⊐	114	35	30	35	30	_	22	_
25		SHS25-T	2.6															
35		SHS35-T	2.8	150	105	210	255	22.5	22.5	M5×4 ⊐	130	50	40	50	40	_	22	28
50		SHS50-T	2.8															
65C		SH65C-T	4.6	206	160	290	336	23	23	M6×4 ⊐	165	100	80	100	100		35	45
80C	*2	SH80C-T	5.1	200	100	290	330	23	23	1010 ^ 4 _	100	100	00	100	100		30	45
100C	*2	SH100C-T	7.5	235	185	385	435	25	25	M8×4 ⊐	200	120	90	120	105	_	45	52
125C	*2	SH125C-T	12															
150C	*2	SH150C-T	13	285	105	385	560	88	50	M8×4 ⊐	225	120	95	120	120		55	65
200C	*2	SH200C-T	14	200	185	300	300	00	30	1010 ^ 4 _	223	120	95	120	120	_	55	05
250C	*2	SH250C-T	14.5															
300C	*2	SH300C-T	25	340	208	515	690	63	66	Mioval	258	160	107	160	107		62	78
400C	*2	SH400C-T	25	340	208	515	090	03	66	M10×4 ⊐	200	160	107	160	107	_	02	/ 0
600C	*2	SH600C-T	55	603	500	800	950	75	50	M12×4 ⊐	400	280	202	280	202	_	100	120
10B		B)SH10B-RT	1.5	110	75	140	175	17.5	17.5	M5×4 □	114	35	30	35	30	_	22	
10		SHS10-RT	2.0	160	130	135	167	16	15	M4×4 □	97	90	25	100	25	_	22	_
20		SHS20-RT	2.3	195	160	140	175	17.5	17.5	M5×4 ⊐	116.5	80	30	120	30	_	22	_
25		SHS25-RT	4.3															
35		SHS35-RT	4.5	235	190	210	255	22.5	22.5	M5×4 ⊐	130	120	40	140	40	_	22	28
50		SHS50-RT	4.5															
65C		SH65C-RT	8.5	340	270	290	336	23	35	M6×4 ⊐	165	100	80	100	100		35	45
80C		SH80C-RT	10.5	340	210	290	330	23	33	1010 ^ 4 _	100	100	00	100	100	_	35	45
100C		SH100C-RT	13	415	365	385	435	25	25	M8×4 ⊐	211	120	90	120	105	_	45	52
125C		SH125C-RT	24															
150C		SH150C-RT	24	460	365	385	560	88	40	MOVAT	225	120	95	100	120		55	65
200C		SH200C-RT	29	460	300	300	360	00	48	M8×4 ⊐	225	120	95	120	120	_	55	65
250C		SH250C-RT	29															
300C		SH300C-RT	53	004	474	C1C	000	0.4		MIOVO	050	100	107	100	107		00	70
400C		SH400C-RT	53	604	474	515	690	64	58	M10×8⊐	258	160	107	160	107	58	62	78
600C		SH600C-RT	115	973	870	800	950	75	50	M12×8⊐	400	280	202	280	202	110	100	120


(備考) ※1のものはプラスチックケースカバー付です。※2のものは相間バリア標準装備です。


7-5 ケースカバー付電磁開閉器接続図

(1) 非可逆形電磁開閉器




(2) 可逆形電磁開閉器





7-6 押しボタンスイッチ付電磁開閉器 接続図



サーマルリレー



TR20B-1E

豊富な機種をラインアップ。

モータや負荷の種類に応じて、最適な機種を選定できます。

フ 種類	レーム	12B	20B	25B	50B	80B	150B	250B	400B	600B
標準形サーマルリレー	(1E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2Eサーマルリレー	(2E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8-1 特長

国際規格準拠の高性能ですから、 モータの焼損を確実に防止します

国内規格はもとより、IEC、VDEなどの国際規格に準拠する 高性能。モータの過負荷焼損を確実に防止します。

	標準 (1E) サーマルリレー	2Eサーマルリレー
三相過負荷動作	120%	120%
欠 相 動 作	132%	115%

- 徹底した安全構造の採用により、 2 思わぬ事故の防止に効果的です
- 相間バリヤを標準装備し、絶縁を強化しています。(150B)
- リセット釦が配線等で押されたままでも動作するトリップ フリー構造です。

トリップ表示をカラーにしましたので、 3 トリップ状態が容易に判別できます

サーマルリレーが動作すると正面の表示窓が黒から黄に 変わるカラー表示機構にしましたので、どのサーマルリレー が動作しているかが容易に判別できます。



- 操作監視部を正面に集中配置しましたので、 取付後の操作が容易です
- 電流設定 リセット

などの操作が正面から

- テストトリップ 復帰方式切替 |容易に行えます


信号接点はツインおよび摺動接点としていますので、電子回路との組合せにも安心です

全機種、b接点にツイン構造、a接点にスライド(ワイプ)構造を採用し接触信頼性を高めております。また、b接点のツイン構造は 外部衝撃による接点のチャタリング発生を防止する効果も有しております。


1a1b独立接点にしましたので、回路設計が容易になります

従来、サーマルリレーの信号接点は1c接点が一般的でしたが、新形サーマルリレーは1alb接点にしました。 a接点がb接点と独立しているので、電子回路との直結が可能となるなど、回路設計、装置製作が容易になります。


1. 異電圧回路への適用時、中継リレーが不要です。 a接点を異電圧回路に使用する場合、従来用いていた中継リレーが不要になります。 最近多くなってきている電子回路との組合せにおいて、下図のように直結が可能です。




2. コイル、表示器等をアース側に直結できるので思わぬ誤動作が起きません。 サーマルリレーの接点を押釦スイッチ等と同じ電位の方に統一配置できますので 接点OFF時の、操作線地絡による誤動作のおそれが無くなります。



8-2 形式記号




8-3 構造




〈2Eサーマルリレーの動作原理〉

欠相検知は通電相と無通電相のバイメタルの曲がりの差を利 用します。精密加工を施した2枚の連動板(A、B)と差動レバー (C)が確実に欠相をピックアップします。




連動板A、連動板Bおよび差動レバーCは一体となって、 三相通電時 あたかも一枚の連動板のように左に移動し接点を開きます。 この動きは一般のサーマルリレーと全く同じです。



一相欠相時

連動板Bは無通電相のバイメタルにより止まったままの状態 なので、連動板Aだけが左方向に移動します。この時、 差動レバーCは反時計方向に回転して連動板Aの動きを 拡大しますから、動作感度を上げることができます。



8-4 サーマルリレーの機種と標準仕様

機	₩ X		種						: (1E)サーマル 過負荷・拘束保						
7	7 レ -	_	Д	12B	20)B	25B	50B	80B	150B	250B	400B	600B		
开			式	TR 12B -1E	TR20	B-1E	TR25B-1E	TR 50B -1E	TR 80B -1E	TR 150B -1E	TR250B-1E	TR400B-1E	TR600B-1E		
				0.2 0.3	0.2	0.3	20	9	20	80	(140)	(140)	(140)		
				0.5 0.8	0.5	0.8	22	11	28	105	(240)	(240)	(240)		
E				1.2 1.4 2.4 3.8	1.2 2.4	3.8		15 20	40 55	130		(380)	(380)		
1	ヒーターの種类	頁(RC値の阿	Fび)(A)	5.0 6.8	5.0	6.8	_	28	67				(000)		
タ				9 11	9	11		40							
1					15			55			TR20B-1E	:CT(CT比100:1)の組合せと		
仕様											なります。 ()の数値	直は一次側換算電流	荒を示します。		
惊	wk LTL.	./ >/ L	<i>→</i> *h		,		0	0	0	0		1			
-	*ヒートエレン			2		2	2	2	2	2	2	2	2		
	ヒートエレメント		/A/1伯)	1.9		.9	1.9	4.1	7.6	7.6	1.9	1.9	1.9		
外形	寸法 A B	A		45		3	63	85	102.5	102.5	148	164	230		
(mm	- I D	В		71		5	54	45	55	87	120	135	179		
	C		・ボタン高さ)	78.5		2.5	72.5	73.5	73.5	73.5	167	167	170		
製	品質	量	(kg)	0.1		15	0.17	0.25	0.36	0.37	2.0	2.0	5.0		
端	子 ね じ 径	主「	回 路	M3.5	N	14	M4 M5 (負荷側)	M5	M6	M6 M8 (負荷側)	M10	M12	M12		
		操作	回路	M3.5	M	3.5	M3.5	M3.5	M3.5	M3.5	M3.5	M3.5	M3.5		
	接点の	種	類						1a1b						
	構		成					95 96 96	97 95 98 97	-96(b接点)					
		/a ==						90 0	'	-90 (a按黑)					
		縁 電	圧 (4)		AC660V b接点:3、 a接点:2										
-	定 格 通 電 	電流		b按点:3、 a按点:2 b按点:3(1)、 a接点:2(0.5)											
接			110V												
点	定格使用電流(A)	交 流 (AC15級)	220V				-	b接点:20		接点:1(0.5)					
仕様	()は自動復帰の値	(A01082)	440V					b接点:1(接点: 0.5 (0.2					
尔			550V					b接点:1(接点: 0.5 (0.2					
	(注) b接点は必ず電磁接		24V					b接点:1(接点: 0.5 (0.2					
	触器のコイルに接続して ください。	直流	48V					b接点: 0.		接点: 0.2(0.1	·				
		L/R≦40ms	110V					b接点: 0.		接点: 0.1 (0.0					
			220V					b接点:0.	1 (0.05) a	接点: 0.1(0.0	5)				
	最 小	定	格				()	(1) b接点:20		接点: 20V 5m	A				
機	復帰	方	式						手動・自動兼用 は手動にセット)				
能	単独	取	付一一	0)	0	0	0	0		備考5			
オプション	リセットし			0)	0	0	0	0	0	0	0		
ション	保 護 力 単独設置ユニット([バ DINレール取	付兼用)	0		<u> </u>	_	<u> </u>	<u> </u>	_	_	_	_		
		70-10		H8C	H		H25	H35	H65C	H100C	H200C	H300C	H600C		
\$E	且 合 わ せ 電 磁	接帥	器	H10C	HS	20	HS25	H50	H80C	H125C	H250C	H400C			
115	(形式)	الملترا بحر	ш	H11				HS35	_	H150C					
				H12				HS50							
		 規	 格	HS8, HS10			. II.Q	IEM IEC BS	 , VDE(ヒート	エレメント3の	<u> </u> = か)				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		 ジ				010, 0	JEIVI, ILO, DO	62, 63ページ						
									65ページ						
	が								65ページ 67~68ページ	;					
- Y	1 既 1 法 掲 載	, , , –	2						UI ~00/\->						

⁽備考) 1. 電磁接触器H25、HS25と組合わす場合でRC値(呼び)15A以下のサーマルリレーをご要求される場合は、20Bフレームと追加ターミナルを併用します。

^{2.} 電磁接触器H100C~H150Cと組合わす場合で、RC値 (呼び) 67A以下のサーマルリレーをご要求される場合は80Bフレームと追加ターミナルを併用します。 3. 25B、150Bフレームを単独取付でご使用される場合は、形式、RCのあとに、「タンドクトリッケ」と明記のうえご注文ください。 電源側、負荷側とも追加ターミナル付としたもので納入します。(25Bフレームは同梱とします。) 4. ※1振動・衝撃が加わる設置条件では適用外となりますので、ご注意願います。

記号	区 分
0	標準装備
0	オプション

						(i)	2Eサーマルリレー 過負荷・拘束・欠相保	隻)			
	12	?B	20)B	25B	50B	80B	150B	250B	400B	600B
	TR12	B -2E	TR20	B -2E	TR 25B -2E	TR50B-2E	TR 80B -2E	TR150B-2E	TR 250B -2E	TR400B-2E	TR600B-2
	0.2	0.3	0.2	0.3	20	9	20	80	(140)	(140)	(140)
	0.4	0.5	0.4	0.5	22	11	28	105	(180)	(180)	(180)
	0.6	0.8	0.6	0.8		15	40	130	(240)	(240)	(240)
	1.0	1.2	1.0	1.2		20	55			(300)	(300)
	1.4	1.8	1.4	1.8		28	67			(380)	(380)
-	2.4	3.0	2.4	3.0		40					(500)
	3.8	5.0	3.8	5.0		55				とCT(CT比100:1)の組合	itと
	6.8 11	9.0	6.8 11	9.0 15					なります。 ()の数	値は一次側換算電流を示し	ます。
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	1.	9	1.	.9	1.9	4.1	7.6	7.6	1.9	1.9	1.9
	4	5	6	3	63	85	102.5	102.5	148	164	230
	7	1	4	5	54	45	55	87	129	135	179
	78	5.5	72	2.5	72.5	73.5	73.5	73.5	167	167	170
	0.	.1	0.	15	0.17	0.25	0.36	0.37	2.0	2.0	5.0
	M3	3.5	N	 4	M4 M5 (負荷側)	M5	M6	M6 M8 (負荷側)	M10	M12	M12
	M3	3.5	M3	 3.5	M3.5	M3.5	M3.5	M3.5	M3.5	M3.5	M3.5
				1a	1b	l		I .	1a1b		<u> </u>
						96 [*] ○ b接点:3、	○ [†] 98 97-9 AC660V a接点:2				
						b接点:3(1)、 a接点:2	(0.5)			
						b接点:2(1)、 a接点:1	(0.5)			
						b接点:1(0).3)、 a接点:0	.5(0.2)			
						b接点:1(0).3)、 a接点:0	.5(0.2)			
						b接点:1(0).4)、 a接点:0	.5(0.2)			
						b接点:0.5	(0.2)、 a接点:0	.2(0.1)			
						b接点:0.2	(0.1)、 a接点:0	.1(0.05)			
							(0.05)、 a接点:0	.1(0.05)			
						(**1) b接点: 20		20V 5mA			
							手動・自動兼用)際は手動にセットさ				
			()	0	0	0	0		備考5	
					0	0	0	0	0	0	0
	_				_	0	0	_	_	_	_
			-		_	_	_	_	_	_	_
	H8		H2		H25	H35	H65C	H100C	H200C	H300C	H600C
-+	H1		HS	20	HS25	H50	H80C	H125C	H250C	H400C	
	H1					HS35		H150C			
-	H1					HS50					
-	HS8,	поти					ENTIEC NICKAN V	DE DO			
-						JIO, JI	EM, IEC, NEMA, VI	JL, DO			
							64ページ				
							66ページ			,	
							67~68ページ				

- - 6. ※ヒートエレメントの数が2つのものはご要求により3のものも製作できます。
 - 7. ☆印の形式 (TR-250B~TR600B-:.......) はCTとTR20B:.......を組合わせたセット品を表わす形式です。

モータの始動時間と適用範囲

モータの始動時間に対しては、下表により選定してください。

表8-1

始動電流			始 動 時 間(秒)	
300%	11	16	19	
400%	6	9	10	
500%	4	6	7	
600%	3	4	5	
700%	2	3	3.5	
800%	1.5	2	2.5	
	RC28A以下 TR::::::-1E、2E			
適用形式	RC40A以上 TR:1E、2E			始動時ヒータ素子を短絡する 回路などをご採用ください。
	RC140A以上 TR1E、2E			

サーマルリレーに関する規格

標準形(1E)サーマルリレー、2Eサーマルリレーは下表のJIS、JEM、IEC規格に準拠します。

表8-2

規	 格		JIS C	C8201-4-1			JEN	1 1356			IEC 6	60947-4-1		
が	ďα	周囲温度	不動作	動作		周囲温度	不動作	動作		周囲温度	不動作	動 作		
		40C°	100%	120%2時間以P	4	40C°	100%	120%2時間以降	勺	40C°	100%	120%2時間以降	——— 勺	
		20C°	105%	120%2時間以P	4	20C°	105%	120%2時間以降	20C°	105%	120%2時間以内			
	標準形(1E)	-5C°	105%	130%2時間以内	4	-5C°	105%	130%2時間以降	勺	−5C°	105%	130%2時間以降	——— 勺	
過負荷				150%2分以内(クラス	(10A)							150%2分以内(クラス10A)		
拘 束	2E		100%	4分以内 (クラス	.10)		105%	150%8分以内	150%8分以内		100%	4分以内 (クラス	(10)	
動作	サーマル	20C°		8分以内 (クラス	.20)	0000						8分以内 (クラス	(20)	
	リレー	200		720%2~10秒(クラス	۲10A)	20C°						720%2~10秒(クラス10/		
			_	4~10秒(クラス	۲10)		_	720%2~15秒以	内		_	4~10秒(クラス	ス10)	
				6~20秒(クラス	۲20)							6~20秒(クラス20)		
	標準形(1E)					3素子	100%	132% (2極のみ)			1050/	4 55年 75 55 75		
	サーマル	_	_	_		200° 3系寸	100%	144% (1極のみ)	2	20C°	105% (全極)	1極無通電で 残りの極に132%	2	
欠 相	リレー					2素子	100% (2極)				(土型)	7支リの極に13290	語	
動作	2E サーマル リレー	20C°	100% (2極) 90% (1極)	115% (2極) 0% (1極)	以内間	20C°	90% (1極)			問以 内 20C° 100%(2: 90%(1:		115% (2極) 0% (1極)	2時間以内	

⁽ご注意) 1. 表内の数値(%)は定格電流に対する倍数を示します。

8-5 適用表


表8-3 単相モータに対する適用表

単相モ	ータ 100V	標準形(1E) サーマルリレー							
容量 (kW)	日立単相モータ電流(A) (参考)	サ· 呼び	ーマルリレーRC値 製定電流幅	形式適	用範囲				
0.035	1.2~1.4	1.4	1.1~1.8						
0.065	2.2~2.5	2.4	1.7~2.9						
0.1	3.0~3.8	3.8	2.8~4.4	11A)	\(\frac{\cap{1}}{2}\)				
0.2	4.1~6.3			4.1.	.4~16				
0.25	5.4~6.7	6.0	F 0	TR12B-1E (RC1.4~11A)	TR20B-1E (RC1.4~15A)				
0.3	6.4~7.1	6.8	5~8	R12B-	20B-1E				
0.4	5.8~9.6			 	<u> </u>				
0.55	8~9.5	9	7~11						
0.75	10.5~15.5	11	9~13						
0.75	10.5~15.5	15	12~18						

(ご注意) 適用モータの電流をよくお確かめの上、サーマルリレー調整つまみの電流値を合わせてください。

単相モータに対する結線

R相とT相に電流が流れるように結線してください。



^{2.} RC28A以下がクラス10A、RC40A以上がクラス20に区分されます。

■適用表

標準形(1E) サーマルリレー の適用表

	日立汎用モータ(4極) 電流値 (全閉形の例)		#====		T	עעע						_
500V 50Hz	400V 50Hz (60Hz)	380V 50Hz	200V 50Hz (60Hz)	呼び	タレーRC値(A) 整定電流幅	-		形	式適	用範	囲		
000 001 12	100 V 001 12 (001 12)	000 7 001 12	200 (001 12 (001 12)	0.2	0.16~0.24	\vdash	П						-
				0.3	0.22~0.38	1							
				0.5	0.38~0.62	-							
				0.8	0.6~1.0	-							
0.4kW 1.0A	0.4kW 1.1A (1.0A)	0.4kW 1.3A	0.2kW 1.2A (1.1A)	1.2	0.9~1.5	-							_
0.75kW 1.5A			0.3kW 1.6A (1.5A)	1.4	1.1~1.8	부							
1.5kW 2.6A	0.75kW 1.9A (1.7A)	0.75kW 2.0A	0.4kW 2.3A (2.0A)	2.4	1.7~2.9	TR12B-1E	TR20B-1E						_
2.2kW 3.7A	1.5kW 3.3A (3.0A)	1.5kW 3.5A	0.75kW 3.5A (3.2A)	3.8	2.8~4.4	╎	TR2						
	2.2W 4.5A (4.2A)	2.2kW 4.8A		5	4~6	1	-						
3.7kW 5.8A	3.7kW 7.2A (7.0A)	3.7kW 7.5A	1.5kW 6.5A (6.0A)	6.8	5~8	1							_
5.5kW 8.4A			2.2W 9.0A (8.5A)	9	7~11	1							
7.5kW 11.5A	5.5kW 11.5A (10.5A)	5.5kW 11A		11	9~13				F				
11kW 16A	7.5kW 14A (13.5A)	7.5kW 14.5A	3.7kW 14.5A (14A)	15	12~18	T	1		r				
15kW 22A	11kW 20A (19.5A)	11kW 21A	5.5kW 23A (21A)	20	16~24		+	- H	╜├				
				22 ~	18~26	\dagger		TR25B-1E	1 H20B-1E				
18.5kW 27A	15kW 26A (26A)	15kW 28A	7.5kW 28A (27A)	28	22~34		C22Ala		Ϊ				
22kW 32A	18.5kW 34A (32A)	18.5kW 35A	11kW 42A (40A)	40	32~48	Di	R25B-1 み		4				
30kW 42A	22kW 39A (37A)	22kW 42A		40	32~48	T			TRAOR-1F				
				55	45~65	T			Ι΄				
37kW 52A	30kW 55A (52A)	30kW 55A	15kW 55A (52A)	55	45~65								
	37kW 68A (65A)	37kW 68A	18.5kW 68A (65A)	67	55~80								
	45kW 80A (80A)	45kW 85A	22kW 82A (78A)	80	65~95					Ļ	ш		
	55kW 98A (95A)	55kW 100A	30kW 110A (105A)	105	90~120					1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-gng-		
	75kW 130A (130A)		37kW 135A (130A)	130	110~150					1	r		
	90kW 160A (155A)		45kW 165A (160A)	1.4 (140)	(110~180)						申		
	110kW 190A (185A)		55kW 195A (190A)	0.4 (0.40)	(170, 000)	1	חטטיי	156			TR250B-1E	Ļ	_
	132kW 225A (220A)		75kW 260A (260A)	Α)	C	R20B- CT (CT 目合わせ	比100):1)		TR	TR400B-1E	ב	
			90kW 320A (310A)		(#) (D数值I	は一次	側		1	_
			110kW 380A (370A)	3.8 (380)	(280~440)								
			132kW 450A (440A)	5 (500)	(400~600)	1							

⁽ご注意) 1. 適用モータの電流をよくお確かめの上、サーマルリレー調整つまみの電流値を合わせてください。(ただし、表示範囲外までは回さないでください。) 2. モータ電流は変更になることがあります。

^{3.} ご注文の際のRC値の指示が呼び値以外の場合は、もっとも近いRC値のものを出荷します。

2Eサーマルリレー の適用表

			リレー	~/L		+ 71.1		電流値 (全閉形の例)	日立汎用モータ (4極)	
∄	8用範	形式i			JレーRC値(A) 整定電流幅	呼び	200V 50Hz (60Hz)	380V 50Hz	400V 50Hz (60Hz)	500V 50Hz
				П	0.16~0.24	0.2	2007 30112 (00112)	000 001 12	400 V 001 12 (001 12)	0007 00112
					0.24~0.36	0.3				
					0.32~0.48	0.4				
					0.4~0.6	0.5				
					0.5~0.7	0.6				
					0.7~0.9	0.8				
					0.8~1.2	1.0				0.4kW 1.0A
		-	_		1.00.1.4	1.2	0.2kW 1.2A (1.1A)	0.4kW 1.3A	0.4kW 1.1A (1.0A)	
	-		H H	TR12B-2E	1.1~1.7	1.4	0.3kW 1.6A (1.5A)	0.11(1/1.6)(0. IIIV 1. IV (1.07 V	0.75kW 1.5A
			TR20B-2E	TR1	1.4~2.2	1.8	0.000		0.75kW 1.9A (1.7A)	0.70144 1.071
			F -		2.0~2.8	2.4	0.4kW 2.3A (2.0A)	0.75kW 2.0A	0.7.0.00	1.5kW 2.6A
					2.4~3.6	3.0	0. HVV 2.07 (2.07 V	0.76(00 2.67)		1.01(17 2.07)
					3.0~4.5	3.8	0.75kW 3.5A (3.2A)	1.5kW 3.5A	1.5kW 3.3A (3.0A)	2.2kW 3.7A
					4.0~6.0	5.0	0.70.01 0.07 (0.27)	2.2kW 4.8A	2.2W 4.5A (4.2A)	3.7kW 5.8A
					5.5~8.0	6.8	1.5kW 6.5A (6.0A)	3.7kW 7.5A	3.7kW 7.2A (7.0A)	
			_		7.0~11	9.0	2.2W 9.0A (8.5A)	511 XX 1 167 X	611.11.1.12.11.10.10	5.5kW 8.4A
		ŀ			9~13	11		5.5kW 11A	5.5kW 11.5A (10.5A)	7.5kW 11.5A
				\dashv	12~18	15	3.7kW 14.5A (14A)	7.5kW 14.5A	7.5kW 14A (13.5A)	11kW 16A
	\neg		-2E		16~24	20	5.5kW 23A (21A)	11kW 21A	11kW 20A (19.5A)	15kW 22A
	-	R50B-2E	TR25B-2E		18~26	22				
		TR5	T⊢ C22Aは		22~34	28	7.5kW 28A (27A)	15kW 28A	15kW 26A (26A)	18.5kW 27A
	-2E		R25B-2E み		32~48	40	11kW 42A (40A)	18.5kW 35A	18.5kW 34A (32A)	22kW 32A
	TR80B-2E				32~48	40		22kW 42A	22kW 39A (37A)	30kW 42A
					45~65	55				
					45~65	55	15kW 55A (52A)	30kW 55A	30kW 55A (52A)	37kW 52A
	F				55~80	67	18.5kW 68A (65A)	37kW 68A	37kW 68A (65A)	
1	<u> </u>				65~95	80	22kW 82A (78A)	45kW 85A	45kW 80A (80A)	
	50B-2F				90~120	105	30kW 110A (105A)	55kW 100A	55kW 98A (95A)	
				_	110~150	130	37kW 135A (130A)		75kW 130A (130A)	
ابيا		,			(110~170)	1.4 (140)	45kW 165A (160A)		90kW 160A (155A)	
TR250B-2E 0B-2E	1)の		TR20B-2		(140~220)	1.8 (180)	55kW 195A (190A)		110kW 190A (185A)	
TR25C	ます。 一次側	:なり 数値は	組合わせ ()の		(200~280)	2.4(240)	75kW 260A (260A)		132kW 225A (220A)	
TR40	たす。	と示し	換算電流		(240~360)	3.0 (300)	90kW 320A (310A)			
					(300~450)	3.8 (380)	110kW 380A (370A)			
					(400~600)	5 (500)	132kW 450A (440A)			

⁽ご注意) 1. 適用モータの電流をよくお確かめの上、サーマルリレー調整つまみの電流値を合わせてください。(ただし、表示範囲外までは回さないでください。)

^{2.} モータ電流は変更になることがあります。 3. ご注文の際のRC値の指示が呼び値以外の場合は、もっとも近いRC値のものを出荷します。


8-6 動作特性曲線

コールドスタート: サーマルリレーのバイメタルが、電流による熱の影響を受けていない状態から直接過電流が流れる場合。 ホットスタート: モータ運転中、あるいは再起動など、サーマルリレーのバイメタルが電流によって温まっている状態から過負荷


電流が流れる場合。

〈周囲温度特性〉


周囲温度が変化してもサーマルリレーの特性はほぼ一定ですから、面倒な補正計算は不要です。



● 標準形(1E)サーマルリレー



● 2Eサーマルリレー




8-7 接続方法

CT


TR250B以上はCTを組合わせた方法となっています。CTの接続をV結線にしていますので、3素子タイプの2Eサーマルリレーと組合わせた場合でも全素子に電流が供給され、三相保護ができます。CTの接続誤りを防止し正しくV結線となるよう、2次側の引出し線は右図のように黒と青で色分けしてありますので、リレー交換のときなど必ず右図のように配線してください。

● サーマルリレーと電磁接触器


誤動作を防止するためサーマルリレーのb接点で直接、電磁接触器をOFFさせるように接続してください。




8-8 外観·寸法図



67





2E(過負荷、欠相保護) サーマルリレー付電磁開閉器



HS35-TK

■形式の説明

HS35-TK

- 2Eサーマルリレー付

2Eサーマルリレーは従来の半導体式2Eリレーに比べて次のような特長をもっています。

〈特長〉

- 1. 取付面積は約40%、質量は約30%と極めて小形・軽量です。
- 2. 価格も約10%と経済的です。
- 3. 変流器の別置、電源配線などが不要で、取付や配線が容易です。

電磁接触器

高性能、長寿命の標準形電磁接触器を使用しています。

2Eサーマルリレー

3素子サーマルリレーに感度のよい欠相保護機能を追加した機種です。 小形軽量で、しかも安定した特性を持ち、単独付けも可能、取扱いも便利、 さらに安全性を追求した数多くの長所を備えています。

2Eサーマルリレーの欠相保護効果

中容量以上のモータでは回転子の構造などから欠相時の 温度が特に高くなるという傾向があり1Eサーマルリレーでは 十分な欠相保護ができない場合があります。しかし、このよう な場合でも2Eサーマルリレーを使用しますと、内蔵されている 差動式欠相検出機構の働きにより、下表のように、モータ温度が高くならないうちに動作するようになりますので、欠相時の保護が確実に行えます。(差動式欠相検出機構の原理については59ページを参照ください)

表9-1

運転	サーマルリレー	モータ容量 (200V、kW)	サーマルリレー動作時のモー	1 1.5
三相 ▼	1Eおよび 2Eサーマルリレー	0.2~132	各モータの三相週負荷動作時の温度上昇を1とする	
欠相		0.75		
X伯		3.7		
	1Eサーマルリレー	11		
		55		
		132		
*		0.75		
(₹-9)		3.7		
	2Eサーマルリレー	11		
-		55		2Eサーマルリレーはモータ温度
		132		が高くならないうちに動作します。

9-1 定格と仕様

	電磁開	閉 器 形 式		三相モータ(かご	形、巻線形) 定格		付属している
フレーム	非可逆形	可米形	200~	-220V	380~	-440V	2Eサーマルリレー
	75円逆形	可逆形	定格使用電流(A)	三相モータ容量(kW)	定格使用電流(A)	三相モータ容量(kW)	形式
10	HS10-TK	HS10-RTK	13	2.7	9	4	TR12B-2E
20	HS20-TK	HS20-RTK	20 (18)	4 (3.7)	17	7.5	TR20B-2E
25	HS25-TK	HS25-RTK	26	5.5	24	11	TR25B-2E
35	HS35-TK	HS35-RTK	35	7.5	32	15	TR50B-2E
50	HS50-TK	HS50-RTK	50 (48)	11	46	22	THOUB-ZE
65	H65C-TK	H65C-RTK	65	15	65	30	TR80B-2E
80	H80C-TK	H80C-RTK	80	19	80	37	INOUD-ZE
100	H100C-TK	H100C-RTK	100	25	100	50	
125	H125C-TK	H125C-RTK	125	30	125	60	TR150B-2E
150	H150C-TK	H150C-RTK	150	37	150	75	
200	H200C-TK	H200C-RTK	180	45	180	90	TD050D 0F
250	H250C-TK	H250C-RTK	240	60	240	120	TR250B-2E
300	H300C-TK	H300C-RTK	300	75	300	150	TR400B-2F
400	H400C-TK	H400C-RTK	400	110	400	200	1 N4UUB-ZE
600	H600C-TK	H600C-RTK	600	150	600	300	TR600B-2E

(ご注意) フレーム20、50はケースカバー付の場合、200~220Vの定格が()内の数値になります。

9-2 外観・寸法図

外観・寸法図は標準形電磁開閉器(形式の末尾のKのないもの)と同一ですので、非可逆形は38ページ~41ページ、 可逆形は46ページ~49ページを参照ください。

また、ケースカバー付は54ページを参照ください。

なお、参照いただく各ページの接続図は、サーマルリレーのヒートエレメント数が2になっていますが、2Eサーマルリレー付の場合は、 ヒートエレメント数が3になります。

直流操作電磁接触器







H65C-G

〈特長〉

- 1. コンパクトなので、制御盤への取付けスペースを節約できます。
- 2. 直流励磁のためうなりがありません。
- 3. 65Cフレームまでは直入式となっています。
- 形式の説明

HS35-G

- 直流操作形

10-1 定格と仕様

● HS シリーズ

フ	ν –	<u> </u>		10	20	25	35	50					
形		式		HS10-G	HS20-G	HS25-G	HS35-G	HS50-G					
定	格 絶 縁	電 圧 Ui	V			690							
	ウ 枚 佳 田 悪 汝	AC200 ~ 220 V	Α	13	20	26	35	50					
Ŧ	定格使用電流 〈AC-3〉	AC380 ~ 440 V	Α	9	17	25	32	47					
1	\AC-3/	AC500 ~ 550 V	А	9	17	20	26	37					
タ	単相モータ容量	AC100 ~ 110 V	kW	0.5	0.9	1.2	1.7	_					
-	〈AC-3〉	AC200 ~ 220 V	kW	1	1.8	_	_						
定	三相カゴ形	AC200 ~ 220 V	kW	2.7	4	5.5	7.5	11					
格	モータ容量	AC380 ~ 440 V	kW	4	7.5	11	15	22					
	〈AC-3〉	AC500 ~ 550 V	kW	5.5	7.5	11	15	22					
抵	亢負荷容量〈AC-1〉	AC200 ~ 220 V	Α	20	32	35	50	70					
	(寿命50万回)	AC380 ~ 440 V	Α	20	32	35	50	70					
開	放熱	電 流 lth	Α	20	32	35	50	70					
操	コイル容量	動 作 前	W	8	8	8	10	10					
作	(参考)	動 作 後	W	8	8	8	10	10					
\neg	時 定	数	ms	65	65	65	80	80					
1	動作電圧(平均)(動作	作電圧/定格電圧)	%	55	55	55	55	55					
ル	開放電圧(平均)(開	放電圧/定格電圧)	%	23	28	28	28	28					
特	動 作 時 間	投 入	ms			35 ~ 45							
性	(DC 100 V 参考)	引 外 し	ms			10~20							
補	接 点 の	種 類	_			ツイン接点							
助		標準	_	1a									
接点	接点構成	最大	_	標準接点構成 [ヘッドオン	標準接点構成に最大4接点追加可能 (ヘッドオンとサイドオンを同一の本体に取付けての使用はできません。) [ヘッドオン 4接点:4a、3a1b、2a2b] [ヘッドオン 2接点:2a、1a1b、2b] [サイドオン:1a1bオン]								
IEC	235 mmレ ー ル	取付機構	_			標準装備							
電	気 的 間	耐 久 性		200万回	150万回		100万回						
操	作コイルの製作	可能電圧範囲	V		DC	24, 48, 100, 110, 200, 2	220						
性		能				JEM AC3·1·0-0							


●Hシリーズ

フ	ν -	-	Д			65	80	100	125	150	200	250	300	400	600	800
形			式			H65C-G	H80C-G	H100C-G	H125C-G	H150C-G	H200C-G	H250C-G	H300C-G	H400C-G	H600C-G	H800C-G
定	格絶ん	录	電圧	Ui	V						660					
	定格使用電流	<u></u>	AC200 ~ 22	0 V	Α	65	80	100	125	150	180	240	300	400	600	200(AC2)
Ŧ	(AC-3)	וונ	AC380 ~ 44	0 V	Α	65	80	100	125	150	180	240	300	400	600	400 (AC2)
タ	(AO-3)		AC500 ~ 55	0 V	Α	52	72	72	72	80	145	145	250	350	500	
定	三相カゴチ	形	AC200 ~ 22	0 V	kW	15	19	25	30	37	45	60	75	110	150	800 (AC2)
格		量	AC380 ~ 44	0 V	kW	30	37	50	60	75	90	120	150	200	300	800(AC2)
	〈AC-3〉		AC500 ~ 55	0 V	kW	30	45	45	45	55	90	90	160	200	300	
開	放熱		電流	lth	Α	80	120	135	150	200	260	300	350	420	600	800
操		量	動 作	前	W	22	300	300	300	300	340	340	1250	1250	1100	1100
作	(参考)		動 作	後	W	22	4	4	4	6	7	7	9	9	12	12
	時	定		数	ms	60	16	16	16	20	30	30	45	45	55	55
1	動作電圧(平均)(動作	作電圧/定格電	匪(王)	%	55	68	68	68	70	70	70	70	70	70	70
ル	開放電圧(平均)(開加	女電圧/定格電	匪(王)	%	20	20	20	20	45	45	45	35	35	35	35
特	動 作 時	間	投	入	ms	50~55	25~40	25~40	25~40	30~50	30~50	30~50	35~60	35~60	40~70	40~70
性	(DC 100 V 参考	()	引 外	し	ms	20~25	40~50	40~50	40~50	75~100	100~120	100~120	120~150	120~150	150~250	150~250
補	コイ	ル	の	形	_	直入れ					ダフ	ブル				
補助接点	接点構り		標	準	_	2a2b		2a1b(\(\bar{2}\)1)			2a2b		3a	3b	4a	4b
泛	接点構	戓	最	大	_	2a2b		4a3b(\(\bar{2}\)1)					4a4b			
性				能	_	JEM AC3·1·0-0		J	EM AC3·1·1·	0		JE	EM AC3 · 1 · 1 -	1	JEM AC3·1·3-1	JEM AC1·1·3-3 JEM AC2·1·3-3

⁽ご注意) 1. ダブルコイル付80C~125Cフレームの補助接点数には自己保持用のラップa接点を含んでいますので、それ以外で使用できる補助接点は1a1b (最大3a3b) となります。

^{2.} フレーム65Cは補助接点ユニットを追加しての使用はできません。

10-2 ダブルコイルの動作原理図



電磁コイル巻枠に投入コイル(CC)と保持コイル(HC)ふたつの コイルを巻いたものです。左図の回路で動作を説明しますと、

- (1) BSaを閉じると、
 - $(\oplus) \rightarrow BSa \rightarrow 52b \rightarrow (CC) \rightarrow (\ominus) と電流で流れ、(CC)$ のみで励磁し投入します。
- (2) 投入すると切替用52b接点が開路して、
 - $(\oplus) \rightarrow 52a \rightarrow HC \rightarrow CC \rightarrow (\ominus)$ と電流で流れ、
 - (HC) (CC)の両方のコイルで励磁します。


投入後、HCの内部抵抗はCC)に比べ大きいので電流 が減少してコイルの熱損失を低減します。

H150C-G~H600C-Gでは 投入コイル(CC)と保持コイル HCの切換えを内蔵制御回 路にて行います。

10-3 外観·寸法図


続

(単位:mm)




(備考) W=端子幅

(単位:mm)



74



(備考) W=端子幅

11

ラッチ付電磁接触器





HS20-L H65C-L

〈特長〉

- 1. 投入後、機械的に保持されるので、停電、順時停電、電圧降下などで 釈放することはありません。
- 2. 遠方操作ができ、常時はコイルの電力消費や電磁石のうなりがありません。
- 3. 投入用、引きはずし用ともに自己消磁接点付きです。

■ 形式の説明

HS35-L

— ラッチ付

11-1 定格と仕様

● HSシリーズ

フ	ν –	L		10	20	25	35	50					
形		式		HS10-L	HS20-L	HS25-L	HS35-L	HS50-L					
定	格 絶 縁	電 圧 Ui	V			690							
	中投店田泰 运	AC200 ~ 220 V	А	13	20	26	35	50					
Ŧ	定格使用電流 〈AC-3〉	AC380 ~ 440 V	Α	9	17	25	32	47					
	\AC-3/	AC500 ~ 550 V	А	9	17	20	26	37					
タ	単相モータ容量	AC100 ~ 110 V	kW	0.5	0.9	1.2	1.7	_					
-	〈AC-3〉	AC200 ~ 220 V	kW	1	1.8		_	_					
定	三相カゴ形	AC200 ~ 220 V	kW	2.7	4	5.5	7.5	11					
格	モータ容量	AC380 ~ 440 V	kW	4	7.5	11	15	22					
	〈AC-3〉	AC500 ~ 550 V	kW	5.5	5.5 7.5 11 15 22								
抵	抗 負 荷 容 量	AC200 ~ 220 V	Α	20	20 32 35 50 70								
	〈AC-1〉	AC380 ~ 440 V	А	20	32	35	50	70					
開	放 熱	電 流 Ith	А	20	32	35	50	70					
操	コイル容量 交(200 V. 50 Hz 参考) 流	投 入	VA	100	100	100	135	135					
操作コイル特性	(200 V, 50 Hz 参考) 流	引 外 し	VA	140	140	140	140	140					
ル特	コイル容量 直 (DC 100 V 参考) 流	投 入	VA	120	120	120	220	220					
性	(DC 100 V 参考) 流	引 外 し	VA	170	170 170 170 170 170								
補	接 点 の	種類	_		ツイン接点								
補助接点	接点構成	標準	_	1a									
点	」	最 大	_	標準接点相	構成に最大2a2b追加可能 [⁻	サイドオン : 1a1b (1個もし	,くは2個)] [ヘッドオン: 取	付け不可]					
IEC	35 mmレ ー ル	取付機構	_			標準装備							
操	作コイルの製作	可能電圧範囲	V	24 ~ 220 V									

⁽備考) HSシリーズは交流操作・直流操作共用で御使用頂けます。(形式に区別はありません。)

● Hシリーズ

フ	<u>.</u>		_	4			65	80	100	125	150	200	050	300	400	600
_													250			
形				式			H65C-L	H80C-L	H100C-L	H125C-L	H150C-L	H200C-L	H250C-L	H300C-L	H400C-L	H600C-L
定	格 絶	縁		電	Ξ Ui	V					66	30				
	定格使用	雷 汝	. [AC200 ~	220 V	А	65	80	100	125	150	180	240	300	400	600
Ŧ	E 怕使用		٠ [AC380 ~	440 V	А	65	80	100	125	150	180	240	300	400	600
タ	(AO-3			AC500 ~	550 V	Α	52	72	72	72	80	145	145	250	350	500
定	三相カ	ゴ 形	; L	AC200 ~	220 V	kW	15	19	25	30	37	45	60	75	110	150
格		容量	1	AC380 ~	440 V	kW	30	37	50	60	75	90	120	150	200	300
	AC-3	>	Г	AC500~	550 V	kW	30	45	45	45	55	90	90	160	200	300
開	放	熱	7	電流	t Ith	Α	80	120	135	150	200	260	300	350	420	600
	コイル容:	量一交流	: L	投	入	VA	220	700 400 480 2800								
操	(200 V, 50 Hz 参	(1) 活	ì	引 外	し	VA	130	350 500 700 400								
作	コイル容:	量 値 済	īL	投	入	VA	130	225 300 380 650								
コイ	(DC 100 V 参考) 济	ì	引 外	し	VA	135	300 600 630 350								
ル		交流	<u> </u>	投	入	ms	15 ~ 25		$15 \sim 30$		30 ~ 50	30 ~	~ 50	20 ~	~ 40	30~40
特性	動作時間	活	î	引 外	し	ms	20~30		$20 \sim 30$		20~80	50 ~	100	30 ~	~ 40	35~45
性	(参考)	直流	ī	投	入	ms	15~25	25 30~40 30~50 30~50 40~60 80								
		活	ì	引 外	し	ms	20~30									
	補助接点数			標	準	_					1a2b					3a3b
	双列交际以			最	大	_					3a4b					_
	寿命(万回)			機械	的	万回					2	5				
	おい (八円)			電気	的	万回	10 5							5		

⁽備考) 1. 補助接点数は有効接点数で、自己消磁用接点は除いてあります。


⁽ご注意) 投入・引外しコイルは交流操作・直流操作共に30秒定格です。

^{2.} 補助接点数の最大は追加ユニットを付けた場合を示します。

^{3.} 形式は交流操作の場合で直流操作の場合はH□-LGとなります。

⁽ご注意) 投入・引外しコイルは交流操作・直流操作共に30秒定格です。

11-2 動作説明



動作の説明

ON · · · · · CCの励磁により投入し機械的に保持します。

投入後、a接点はON状態、b接点はOFF状態になります。

OFF · · · · TCの励磁により釈放します。

釈放後、a接点はOFF状態、b接点はON状態に戻ります。


a接点、b接点は内蔵されています。

(ご注意) ON、OFF接点はインターロックをとってください。

11-3 コンデンサトリップの回路とコンデンサ容量


表11-1

電源電圧		100V			200V	
形式	最小C (µF)	RE	R	最小C (μF)	RE	R
H65C-L	600			150		
H80C-L						
H100C-L						
H125C-L						
H150C-L		耐電圧	10W		耐電圧	10W
H200C-L	2400	400V以上	$0.5 \sim 1 \text{k}\Omega$	600	1800V以上	2 ~5kΩ
H250C-L						
H300C-L						
H400C-L						
H600C-L						



(ご注意) コンデンサの定格電圧は電源電圧が100Vの場合は200V以上、200Vの場合は350V以上にしてください。


11-4 使用上のご注意



ラッチ機械部と接触器は組立てた状態で調整されていますので絶対に 分解しないでください。


手動操作でシーケンスチェックをする時は主回路および励磁回路の電源を切ってください。シーケンスチェック完了後、接触器は釈放状態にしてください。

誤動作を避けるため、取付盤面はそりやゆがみのないものにしてください。 上下に段差の生じやすいアングル等への取付はさけてください。




11-5 外観·寸法図


(単位:mm)




(備考) W=端子幅



(備考) W=端子幅



(備考) W=端子幅



11-6 可逆形ラッチ付電磁接触器寸法図





表11-2														(単位	:mm)
形 式	質量 (kg)	А	В	С	D	Е	F	G	H ₁	H ₂	J	K	L	М	N
HS10-RL	1.0	121	80	130	86	15.5	55	11	_	_	M4	_	26.5	26.5	60
HS20-RL	1.1	135.5	80	130	127	14.5	59	11	_	_	M4	_	36.5	36.5	61
HS25-RL	1.2	135.5	100	130	127	20	59	11	_	_	M4	_	36.5	36.5	63.5
HS35-RL	1.5	164.8	89	137.5	158	14	65	11	_	_	M4	_	43.5	43.5	61.5
HS50-RL	1.5	164.8	89	137.5	158	14	65	11	_	_	M4	_	43.5	43.5	61.5
H65C-RL	3.6	200	120	151	185	7.5	105	1.6	2	16	M5	_	53.5	53.3	107
H80C-RL H100C-RL H125C-RL	6.1	240	170	194	220	10	150	1.6	_	_	_	M6	59.5	59.5	125
H150C-RL	10	280	226	207	260	10	206	2.3	_	_	_	M6	76.5	62.5	139
H200C-RL H250C-RL	19	330	290	232	300	15	260	3.2	_	_	_	M8	78.5	78.5	143
H300C-RL H400C-RL	26	360	380	251	320	10	360	9.2	_	_	M8	_	94	94	147
H600C-RL	67	540	413	258	480	18	378	25	_	_	M10	_	135	135	163
(元)(注音) 1 1	JS10-E	SI ~HS	SEO-BI	D++ 6.	기 1971 + 구	1.治形症	TXX t空鱼h	架 (P49	12) #	を参照し	アノだ	. †1)			

- (ご注意) 1. HS10-RL~HS50-RLのせん孔図は可逆形電磁接触器 (P42, 43) を参照してください。
 - 2. 取付間隔、端子部寸法および接続図は非可逆形 (H-L) を参照してください。
 - ※ H25-RLのN寸法はR、T相およびU、W相が96でS、V相が76となります。※※ 交流操作形 (RL) の場合H1寸法、直流操作形 (RLG) の場合H2寸法となります。
 - 3. 可逆形は横取付をしないでください。

12

高頻度開閉用電磁接触器



12-1 定格と仕様

表12-1

		フレーム			10 10B 11 20 30N 50N 60N 100N								120N	200N
п.	式	非可	逆	形	H10-H		H11-H	H20-H	K30N-EPH	K50N-EPH	K60N-EPH	K100N-EPH	K120N-EPH	K200N-EPH
形	I(可	逆	形		H10B-RH	H11-RH	H20-RH	K30N-ERHI	K50N-ERHI	K60N-ERHI	K100N-ERHI	K120N-ERHI	K200N-ERHI
定	格	絶 縁	電	圧						AC660V				
Ξ	相	AC4級	200~2	220V		0.75kW5A		2.2kW12A	5.5kW26A	7.5kW34A	9kW40A	11kW48A	15kW65A	22kW93A
カ		AC4®X	380~4	140V		1.5kW4A		3.7kW9A	7.5kW17A	11kW24A	13kW28A	15kW33A	22kW47A	30kW65A
_	ー 夕 量	AC3級	200~2	220V		2.5kW12A		4kW20A	11kW50A	15kW65A	19kW80A	25kW100A	30kW125A	45kW180A
容	里	ACSTRIX	380~4	140V		4kW9A		7.5kW17A	22kW46A	30kW65A	37kW80A	50kW100A	60kW125A	90kW180A
開	放	熱電流	t∶lth	(A)		20		32	70	80	120	135	180	260
	コイル	容量(最大)	投 入	時		45/40		90/80	220,	/190	490	/420	530/490	1000/800
榀	50/6	OHz (VA)	投 入	後		9/7		14/11	18,	/14	50.	/40	50/40	83/68
操作	コイ	ル損失(平均)	(%)		2.4		3.5	(3	9	.5	9.5	18
7.[動作電	電圧(平均)(%/定格質	電圧)	63	75	68	68	7	5	7	5	75	75
サービー 特性・	開放電	電圧(平均)(%/定格質	電圧)	45	50	50	53	5	8	5	8	58	65
1±	動作	時間(ms)	投	入		10~15		10~20	10~	~20	10-	~25	15~35	15~40
	参	考 値	釈	放		10~30		10~35	10~	~30	10-	~30	10~30	15~35
1-45	取(寸 個 数	標	準	1aまたは1b	(2a1b)×2	1a1b	1a1b	20	2b		2a	2b	
補助接点	40. 1) III XX	最	大	146/21611	(2010) ^2	Taib	*4a4b	Za	20		*4	a4b	
接点	定	格使	用電	流			AC200V~	~440V 3A(1	0、20フレーム	、ツイン接点:2	00~220V 2A	380V~440V 1A)	
	開	放 熱	電	流		15A (10、20フレーム、ツイン接点: 10A)								
機相	戒的イン	ノターロック	幾構(可記	逆形)	—	標準装備					標準装備			
		機	械	的	1000万回	500万回		100	0万回			500	万回	
耐	久性	電気的	AC4	級						25万回				
		HEXW!	AC3	級	200万回	100万回	200	万回			1(00万回		

(ご注意) 1. 動作時間はAC200Vコイルに200V 50Hzを印加した場合の参考値です。動作時間はコイル電圧、周波数、位相などによって変化しますのでタイミング用には適しません。

2. ※可逆形の場合は(3a3b)×2が最大です。

12-2 選定

1. インチング適用における選定

高頻度開閉用電磁接触器のインチング定格寿命(AC4級)は、25万回以上です。さらに長寿命を必要とするときや、接点交換回数を少なくするためには、電磁接触器のフレームを上げて例えば50万回、100万回等で選定してください。

モータの始動電流 (インチング電流) を定格使用電流の6倍 と仮定し、電気的寿命がおよそ25万回、50万回および100万 回前後になる選定例を表12-2、表12-3に示します。

表12-2 200~220V選定表


	中极生用表达	ハイング表文	※ インチング率と寿命による適用フレーム								
モータ容量 (kW)	定格使用電流 (A)	インチング電流 (A)		インチング率50%		4	′ンチング率75~100′	%			
(NVV)	(A)	(A)	25万回	50万回	100万回	25万回	50万回	100万回			
0.75	5	30	10 · 11	10 · 11	20	10 · 11	20	20			
1.5	8	48	20	20	20	20	20	30N			
2.2	12	72	20	20	30N	20	30N	30N			
3.7	18	108	30N	30N	30N	30N	30N	50N			
5.5	26	156	30N	30N	60N	30N	50N	100N			
7.5	34	204	30N	50N	100N	50N	100N	120N			
9	40	240	50N	60N	120N	60N	100N	200N			
11	48	288	60N	100N	120N	100N	120N	200N			
13	55	330	60N	120N	200N	120N	200N				
15	65	390	120N	120N	200N	120N	200N				
18.5	80	480	120N	200N		200N					
22	93	558	120N	200N		200N					
30	125	750	200N								


表12-3 380~440V選定表

	- LA LE DEST	/s/ s. 47=3+			※ インチング率と寿	命による適用フレーム		
モータ容量 (kW)	定格使用電流 (A)	インチング電流 (A)		インチング率50%		1	′ンチング率75~100억	%
(KVV)	(A)	(A)	25万回	50万回	100万回	25万回	50万回	100万回
1.5	4	24	10 · 11	10 · 11	20	10 · 11	20	20
2.2	6	36	20	20	20	20	20	30N
3.7	9	54	20	20	30N	20	30N	30N
5.5	13	78	20	30N	30N	30N	30N	60N
7.5	17	102	30N	30N	50N	30N	50N	100N
9	20	120	30N	30N	60N	30N	60N	120N
11	24	144	30N	50N	100N	50N	100N	120N
13	28	168	50N	60N	120N	60N	120N	200N
15	33	198	50N	100N	120N	100N	120N	200N
18.5	40	240	60N	120N	200N	120N	200N	
22	47	282	120N	120N	200N	120N	200N	
30	65	390	120N	200N		200N		
37	80	480	200N					
45	90	540	200N					

2. インチング寿命曲線による選定 (AC4級)


表12-2、12-3はモータのインチング電流を定格電流の6倍で 選定したものですから、インチング電流が判っていますと更 に経済的な選定のできる場合があります。 インチング率75~100%のインチング寿命曲線を図12-1、12-2 に示しますのでご利用ください。






3. AC3級寿命曲線による選定

高頻度開閉用電磁接触器は、接点部を強化していますのでインチングを含まない普通運転(AC3級)に対しても図12-3、12-4に示すように長寿命になっています。






12-3 寸法図 (単位:mm) 形 式 寸 法 図 (製品質量) せ h 孔 図 接 点 構 成 义 主電子 M3.5ねじ (W=7.8) H10-H 30×48 34×48 34×52 35×50 も取付可能 H (0.27kg) 、 2-M4ねじ穴 33 H11-H Ф 30×48 34×48 34×52 35×50 も取付可能 REER (高さ7.5のレール使用味) 2-M4ねじ穴 (0.29kg) 補助接点2a2b×2の場合 この接点が追加されます。 54×56 54×60 H20-H 59 **も取付可能** (0.49kg) 2-M4ねじ穴 · 追加補助接点 ユニット 70.5(主備子) **ブ1 (68も可能)** (31/64子) 66 K30N-EPH K50N-EPH 取付可能 2-M4ねじ穴 (1.2kg) 2-M4ねじ穴 ※補助接点4 a 4 b 付の場合は124 100 4.5 84 (80も可能) 追加補助接点 ユニット 17.5 K60N-EPH A1 B1 A7 B7 O D S S A2B2 A8 B8 K100N-EPH Som (2.0kg) 82.5 (明節a報子) 111 (相助b編子) 2-M5ねじ穴 91 (主端子) 64 (コイル増子) C2 O B3 K120N-EPH 2-M6ねじ穴 101 (補助a猶子) (2.9kg) 129.5 (補助6編子) THE PLAN K200N-EPH

(備考) 1.30Nフレームは従来形30Nフレームと取付互換性があります。100N、120Nフレームは従来形100N、120Nフレームとの取付互換用アダプターを用意してあります。
2.W=端子幅

(5.9kg)

4-M88UR

横取付はしないでください。



(備考) 1.30Nフレームには従来形30Nフレームとの取付互換用穴がついています。

^{2.} W=端子幅

補助継電器(コンタクタリレー)



XS4(4接点)



XS4+SXH-2(6接点)



XS4+SXH-4(8接点)



XS4+SXS-2 (左右 2 ユニット) (8 接点)

13-1 特長

DINレール取付け機構を標準装備 しました。

盤の組立て時間を大幅に短縮する DINレール 取付け機構を標準装備しました。35mm幅の レールにワンタッチで取付けられます。

信頼性の向上

標準でツイン接点を採用し、接触信頼性の向上で 最小適用負荷 20V 5mA に対応

接点の追加が可能です。

補助接点ユニットを取付けることにより最大8接点まで対応できます。

※ ヘッドオンとサイドオンを同一本体に取付けての 使用はできません。




XS4

取付け互換性は十分に考慮しました。

取付穴を特殊形状とし互換性をもっています。

接点構成の判別が容易です。




コイルサージアブソーバがワンタッチで 取付けられます。

電子制御装置の誤動作防止などに威力を発揮するコイルサージアブソーバがワンタッチで取付けられます。(オプション)

端子ねじ

端子ねじはすべて座付セルフアップねじを採用。

13-2 形式記号



13-3 性能

日立補助継電器は IEC60947-5-1に準拠するとともに日本工業規格 JIS C 8201-5-101に示す AC15級 1号 1種に準拠しております。

(1) 遮断および閉路電流容量による級別

(2) 開閉ひん度による号別

(3) 寿命による種別

級別	定格使用電流に対する倍数						
10.7 7.5 Yell	遮断	閉路					
AC15級	10	10					

号 別	開閉ひん度 回/時
0号	1800
1号	1200

 種 別
 機械的寿命
 電気的寿命

 0種
 1000万回
 100万回

 1種
 500万回
 50万回

(ご注意) ただし試験電圧は定格電圧の10%増し。

13-4 使用環境

(1) 周囲温度: XS4: -5C°~45C°(盤内温度55C°まで使用できます。)

(2) 相対湿度: 45%~85%

(3)標高: 2,000m以下

(4) 雰囲気:腐食性ガス・可燃性ガス・じんあい・蒸気・塩分などが含まれていないこと。

13-5 外国規格への適用表

表13-1

定格絶縁電圧(V)	IEC規格	NEMA規格	BS規格	VDE規格	UL規格	CSA規格
150						
250		適用可			認定が必	必要です。
300				適用可		
380	適用可		適用可			
500						
600						
660、690						

13-6 定格と仕様

1. 補助継電器

表13-2

接	点	数	4
形		交流操作	XS4
115		直流操作	XS4-G
接	点構成	標準	4a, 3a1b, 2a2b
130	無 博 成	最 大	標準仕様に最大4接点追加可能(最大8接点)
定	格 絶 縁	電圧	AC690V
開	放 熱 電	流 (A)(Ith)	10A
		AC110V	10A
	抵抗負荷	AC220V	8A
	(AC-12)	AC440V	5A
		AC550V	5A
		AC110V	6A
	コイル負荷	AC220V	3A
	(AC-15)	AC440V	1.5A
定格		AC550V	1.4A
定格使用電流		DC24V	5A
電流	抵抗負荷	DC48V	3A
(A)	(DC-12)	DC110V	2.5A
		DC220V	1A
		DC24V	3A
	コイル負荷	DC48V	1.5A
	(DC-13)	DC110V	0.55A
		DC220V	0.27A
	開放熱電	流(A)(Ith)	10A
	最 小 適	用負荷	20V 5mA
	コイル容量 (VA)	投入時	100/90VA
操	(平均)	投入後	12/11VA
作コ	コイル損失(W)(平均)	3W
1	動作	電 圧	70%
ル 特	開放	電 圧	59%
性	動作時間(ms)	投 入 時	10 ~ 20ms
	(200V 50Hz)	開放時	10 ~ 35ms
IEC3	35mmレール I	取付機構	標準装備
耐	久 性	機械的	800万回
נטוו		電気的	50万回

2. 補助接点ユニット

表13-3

形		式	SXH-2	SXH-4	SXS-2	
区		分	ヘット	ベオン	サイドオン	
接	点	構 成	2a, 1a1b, 2b	4a, 3a1b, 2a2b	1a1b	
開	放 熱 電	流 (A)(Ith)		10A		
	抵抗負荷	AC110V		10A		
	(AC-12)	AC220V	8A			
	7 / 11 45 #	AC110V		6A		
定	コイル負荷 (AC-15)	AC220V		3A		
定格使用電流	(AO-13)	AC440V				
角	抵抗負荷	DC110V		2.5A		
	(DC-12)	DC220V		1A		
(A)	7 / 11 45 #	DC48V		1.5A		
	コイル負荷 (DC-13)	DC110V		0.55A		
	(50-13)	DC220V	0.27A			
	最 小 適	用負荷		20V 5mA		

(備考) 1. 接点は標準ツイン接点となります。

2. ヘッドオンとサイドオンを同一の本体に取り付けての使用は出来ません。 (ご注意) 操作コイルへの接続電線長が長すぎると、電線相互間の静電容量のため、 スイッチをOFFしてもリレーが釈放しない現象が生じます。操作線の距離が 数百m以上におよぶ場合は、直流操作方式をおすすめいたします。

13-7補助継電器と補助接点ユニットの組合せ

表13-4

		補助接点	ユニット		ヘッドオン						サイドオン	
補助継電器			SXH-2			SXH-4			SXS-2	SXS-2 ×2		
接	点	構	成	2a	1a1b	2b	4a	3a1b	2a2b	1a1b	(1a1b) ×2	
	4	la		6a	5a1b	4a2b	8a	7a1b	6a2b	5a1b	6a2b	
	За	a1b		5a1b	4a2b	3a3b	7a1b	6a2b	5a3b	4a2b	5a3b	
	2a	a2b		4a2b	3a3b	2a4b	6a2b	5a3b	4a4b	3a3b	4a4b	

13-8 コイル定格

表13-5

	呼 称	定格使用電圧	コイル外装紙の色	端子記号
	AC100V	100V 50Hz / 100 ~ 110V 60Hz	黄 色	
六海提作	AC200V	200V 50Hz / 200 ~ 220V 60Hz	白 色	A2 A1
义加採作	交流操作 AC400V	400V 50Hz / 400 ~ 440V 60Hz	赤色	o-[]-o
	_	上記以外の 24V ~ 550V の範囲内で製作できます。	青 色	
直流操作	_	DC 24, 48, 100, 110, 200, 220 V	青 色	

13-9 使用上のご注意


1. 選定

接触信頼度は特に使用電圧に左右され、低電圧になるほど悪くなります。 XS4では標準20V 5mAまで適用できます。

なお、接点数の異なる機種が豊富に揃っておりますので、ある 特定の接点に限って更に接触信頼性を望まれる場合は2接点 の並列使用をおすすめします。


2. 取付方向

図13-1に示すようにコイルの端子位置が上になるように垂直面 に取付けるのが正規です。やむを得ない場合は90度回転した 図13-2に示す横取付けも可能ですが寿命は若干低下します。



3. 操作電線距離が長い場合のご注意

操作距離が長いと、下図のように電線相互間の静電容量のため、スイッチSをOFFにしてもリレーが釈放しない現象が生じます。




操作距離が数百m以上に及ぶ場合は直流操作方式をおすすめいたします。

4. 接触信頼性について

補助継電器の接点、電磁接触器の補助接点及びサーマルリレーの出力接点は電磁接触器、電磁弁、表示灯などの制御に多く使用されます。従って適用及び使用中の保守における温度上昇や接点消耗の配慮が必要ですが、更に制御電流が比較的小さい為接触信頼性の配慮も必要です。

接触信頼性の目安として接触抵抗の大小が判断の一つになりますが、接触抵抗は使用電流の大きさにより変化し、一般的には使用電流が大きくなる程、接触抵抗は小さくなります。カタログ記載の補助接点の最小適用負荷は次のような考え方に基づいてきめていますので、ご使用に当たってご配慮願います。

即ち、一般的な負荷である電磁接触器の最低動作電圧は 定格電圧の85%なので図13-4に示すように電源変動や配 線の電圧降下が無い理想状態では、接点Aの電圧降下 は使用電圧Vの15%まで許容できます。例えば定格電圧 100V、0.1Aの操作コイル仕様の電磁接触器を制御する場 合、許容接点間電圧は15Vですので、接点の接触抵抗は 15V/0.1A=150Ωまで許容できます。



XS4の最小適用負荷を表13-6に示します。また、接触故障 発生率は信頼性水準 λ 60においては5×10⁻⁷レベルとなります。

表13-6


形 式	接点仕様	最小適用負荷
XS4	ツイン接点	20V 5mA

なお、この発生確率は塵埃が少なく、腐食ガスのない環境 下の値で、環境が無い場合は制御盤などの保護構造を配 慮する必要があります。


又上記のように微少電流の制御においては接触抵抗はかなり大きい値を許容していますので、電子回路のインタフェース用としてご使用の場合は充分な配慮が必要です。

13-10 取付間隔および端子部寸法

取付間隔



端子部寸法




13-11 適正締付トルク

表13-8

端子ねじ	接続可能電線径	使用可能圧着端子最大幅	適正締付トルク	本 体 取 付			
- 10 J. 100	(mm²)	(mm)	(N·m)	ねじ径 (mm)	使用本数	適正締付トルク(N·m)	
M3.5	2 (<i>φ</i> 1.6)	7.8	1	M4	2	1.5	

(備考) 適正締付トルクの旧単位 (kg·cm) 値は上表の10倍となります。

13-12 寸法図







SXH-4



SXH-2

SXS-2

〈特長〉

- 1. 補助継電器を含めた、HSシリーズの全形式に取付可能です。
- 2. ワンタッチで取付、取外しが可能です。
- 3. UL認定材料を使用しており、高い絶縁性能を持っています。
- 4. 電磁接触器との組合せ時、全てのb接点でミラーコンタクト機能 を有しており、システムの安全に貢献します。


14-1 定格と仕様

表14-1

形		式	SXH-2	SXH-4	SXS-2		
区		分	ヘット	・オン	サイドオン		
接点	構	成	2a, 1a1b, 2b	4a, 3a1b, 2a2b	1a1b		
開 放 熱	電流(Ith) (A)		10A			
	抵抗負荷	AC110V		10A			
	(AC-12)	AC220V		8A			
	7 / 11 4 #	AC110V		6A			
	コイル負荷 (AC-15)	AC220V	3A				
	(AC-13)	AC440V	1.5A				
定格使用電流	抵抗負荷	DC110V	2.5A				
	(DC-12)	DC220V		1A			
	- / II	DC48V		1.5A			
	コイル負荷 (DC-13)	DC110V		0.55A			
	(DC-13)	DC220V	0.27A				
最 小 適 用 負 荷		20V 5mA					
適 用	機	種		XS4 ~ HS50			


14-2 寸法図

(単位:mm)



15

コイルサージアブソーバ



一般に電子制御装置は、その近辺で発生する外部ノイズにより思わぬ誤動作を起こす場合があります。電磁接触器の開閉時、特にコイルの励磁電流を切断する際の急激な電流変化で、コイルはそのインダクタンスによってするどいサージ電圧を発生し、ピーク電圧4kV以上、周波数5kHz以上に達することもあります。これが外部にノイズとして放射されるため電子制御装置へのノイズ障害の要因になることがあります。

コンデンサと抵抗を直列にしたコイルサージアブソーバを電磁接触器のコイルに並列に接続しますと、励磁電流の切断時にコイルより発生するサージ電圧を低下させ、かつ周波数が低下してコイルより放射するノイズを少なくすることができます。

〈特長〉

- 1. コンデンサと抵抗器組合わせタイプの高信頼のコイルサージアブソーバです。
- 2. 8~125Cフレーム電磁接触器、開閉器および補助継電器にワンタッチで 簡単に取付けできます。

(150C~600Cフレーム電磁接触器は、本体内にサージ吸収機能が内蔵されています。)

3. モールドケースに収納されていますから高い絶縁耐力を持っています。


15-1 定格と仕様

表14-1

形式	定格電圧	適用機種	抑制サージ電圧
CS-50		XS4, HS8~HS50	
CS-8	AC250V	H65C	600V (ピーク値) 以下
CS-80		H80C, H100C, H125C	

15-2 寸法図

(単位:mm)




15-3 取付方法と取付後の寸法

☑☑: コイルサージアブソーバを示します。

形式	取 付 方 法	取付後の寸法
CS-50	\$60,20	寸法の変化はありません。
CS-8 CS-80		縦方向寸法が2~6mm大きくなります。

自動スターデルタ始動器



16-1 定格と仕様


表16-1

		形	式				使 用	器具		
電圧	フレーム	<i>-</i>	L 7118 4	適用モータ容量 (kW)	電磁接触	:器形式	サーマルリレー 1)			
		ケースカバーなし	ケースカバー付	(KVV)	絶縁用・デルタ用	スター用	形式	RC(A)	整定電流幅(A)	
	5	Y-5	SY-5	5.5	HS20	HS20	TR20B-2E	15	12~18	
	7	Y-7	SY-7	7.5	HS25	HS20	TR20B-2E	15	12~18	
	11	Y-11	SY-11	11	HS35	HS20	TR50B-2E	28	22~34	
[15	Y-15	SY-15	15	HS50	HS25	TR50B-2E	28	22~34	
	19	Y-19	SY-19	18.5	HS50	HS35	TR50B-2E	40	32~48	
200~220V	22	Y-22	SY-22	22	H65C	HS35	TR80B-2E	55	45~65	
	30	Y-30	SY-30	30	H80C	HS50	TR80B-2E	67	55~80	
	37	Y-37	SY-37	37	H100C	H65C	TR150B-2E	80	65~95	
	45	Y-45	SY-45	45	H125C	H65C	TR150B-2E	80	65~95	
	55	Y-55	SY-55	55	H150C	H80C	TR150B-2E	105	90~120	
	75	Y-75	SY-75	75	H200C	H125C	TR250B-2E	1.4 (140)	(110~170)	タイマー ²
	11	Y4-11	SY4-11	11	HS20	HS20	TR20B-2E	9	7~11	7 74 4 -
	15	Y4-15	SY4-15	15	HS25	HS20	TR20B-2E	15	12~18	
	19	Y4-19	SY4-19	18.5	HS35	HS25	TR50B-2E	20	16~24	
	22	Y4-22	SY4-22	22	HS50	HS35	TR50B-2E	20	16~24	
	30	Y4-30	SY4-30	30	HS50	HS35	TR50B-2E	28	22~34	
380~440V	37	Y4-37	SY4-37	37	H65C	HS50	TR80B-2E	40	32~48	
	45	Y4-45	SY4-45	45	H65C	H65C	TR80B-2E	40	32~48	
	55	Y4-55	SY4-55	55	H80C	H65C	TR80B-2E	55	45~65	
	75	Y4-75	SY4-75	75	H100C	H80C	TR150B-2E	80	65~95	
	90	Y4-90	SY4-90	90	H125C	H100C	TR150B-2E	80	65~95	
	110	Y4-110	SY4-110	110	H150C	H125C	TR150B-2E	105	90~120	1

(ご注意) 1. サーマルリレーは中心RC値にセットして出荷されますので、ご使用に当たって (モータ電流値)×0.58の電流値にサーマルリレーの調整つまみを回してセットしてください。

- 2. タイマーは50Hzの場合10秒、60Hzの場合8秒にセットしてありますが、モータの始動時間に合わせてタイマーをセットしてください。なお、セット時間が15秒を越える場合はサーマルリレーが動作しやすくなり、またデルタ・スター間の電線の見直しなど検討が必要です。
- 3. 400V級スターデルタ始動器を操作電圧400Vで使用する場合、押しボタンスイッチを用いた自己保持回路としてください。シーケンサ等による自動運転の場合は、操作回路電圧を200V、または100Vへ変更してください。

16-2 接続図



使用器具の説明

器具番号	器具名称
2	タイマー
6	スター用電磁接触器
42	デルタ用電磁接触器
49	サーマルリレー
52	絶縁用電磁接触器
X	補助継電器


符号の説明

13 3 10 100	**
22	遮断器 (FFB)
IM	モータ
BS	押しボタンスイッチ(始動)
BSS	押しボタンスイッチ(停止)

400V級フレームの寸法は()内の値になります。


16-3 外形寸法

表16-2 ケースカバーなし



	適用モータ	容量 (kW)	外	形寸法 (単位:mi	m)		取付寸	法(単位	:mm)		質量				
	200V級	400V級	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	J	(kg)				
	5.5	11	240	181	87	0	220	150	1.6	7		2.5				
•	7.5	15	240	(200)	(86)	U	220	150	1.0	,		(3.8)				
	11	18.5										4.2				
	15	22			97	0						(5.2)				
	18.5	30	280	200 (235)	(95)		260	180	200 (235)	7	_	4.5 (5.4)				
	22	37			123 (122)	1						5.5 (6.5)				
	30	45							161 (124)	1			000	0		8.5 (10)
	37	55	330	290	161	-	300	260	290	9	_	9				
	45	55			101	1						(10.5)				
	_	75			161							11 (12.5)				
	_	90	370	300	161	1	340	270	300	9	_	12				
	55	110			172							(13.5)				
	75		460	380	198	1	430	350	380	_	9	22				

表16-3 ケースカバー付



適用モータ	容量(kW)	外形寸	取付	取付寸法(単位:mm)				配線穴(単位:mm)						
200V級	400V級	а	b	С	d	е	f	g	h	j	k	- 1	(kg)	
5.5	11	270	270	150	200	230	1.6	6	80	40	70	28	6.8	
7.5	15	210	210	130	200	230	1.0	0	00	40	70	20	(8.1)	
11	18.5												9.7	
15	22												(10.7)	
18.5	30	320	320	150	250	250	1.6	7	100	60	80	42	10	
10.0	- 00												(10.9)	
22	37												11 (12)	
20	4.5												16.3	
30	45	070	070	400	100	000	٥٥٥	1.0	9	100 70	70	90	42	(17.8)
37	55	370	400	180	300	350	1.6	9	100	70	90	42	16.8	
45	00												(18.3)	
_	75												21.5	
		420	500	190	350	400	1.6	9	120	90	100	64	(23.0)	
55	90	120		100		.50	1.6	.6 9	1.20		1.50	07	22.5	
	110												(24.0)	
75	_	520	570	230	400	450	1.6	9	170	100	100	64	36.5	

17

押しボタン開閉器(電磁接触器・開閉器操作用)

17-1 外観寸法と接点構成

(単位:mm) 外 観 寸 法 図 (製品質量) せ h 孔 义 接 点 構 成 义 2-M4ta L START (黒釦) -42 42 5'4 MB-2B (0.13kg)2-M4ta L FOR (黒釦) 126 136 146 0 0 MB-3B (0.19kg) 2-M3ねじ START (黒釦) 01 54 6 35 (0.09kg) GMB-2B (裏面より見て) 2-M3 ta L D 136

(0.15kg)

6 35

17-2 接点定格

GMB-3B

表17-1

仕 様	定	格	寿命			
形式	電圧(V)	電流(A)	電気的	機械的		
MB-2B、MB-3B	220	3	50万回	500万回		
GMB-2B、GMB-3B	440	1.5	50万日	30071년		

. 54

蕭考) 電磁接触器、開閉器の操作回路専用品で内部配線付きですから、a接点、b接点を単独に使用する場合は、内部配線をはずしてご使用ください。

表17-2 端子部寸法


端子部寸法(mm)									
端子ねじ	Α	В	С						
M3.5	6.7	6	4						



STOP (赤釦)

(裏面より見て)

例)3カ所より同一電磁開閉器を、MB-2Bを使用して操作する場合。



18 K形スイッチ

K形スイッチは動力用押し釦開閉器として各種交流電動機に使用いただけます。 特に、工作機械、一般農事用機械など産業機械の手元開閉器として小形で使いやすいスイッチです。



〈特長〉

- 1. 開閉部は2点切り接点方式で、軽くボタンを押すだけで確実に開閉が行われます。
- 2. 3極形は 440V 回路まで適用可能です。
- 3. 露出形はパネルや壁に取り付ける一般的なタイプです。
- 4. 埋込形はパネルや壁に本体を埋め込み使用するタイプです。
- 5 防雨形は水産機械や調理器、その他、水滴のかかるような場所に適しています。

18-1 定格と仕様

形式	極数	定格絶縁電圧 (V)	適用電動機容量 (kW)	抵抗負荷容量 (A)	形式認可番号	保護構造	製品質量 (kg)
SK₀-DB			1φ (110V) 0.4		₹41-20016	閉鎖形	0.19
GSK₀-DB	2	500	1φ (110V) 0.4 1φ (220V) 1.1	15	₹41-20016	埋込閉鎖形	0.22
MK₀-DB			Ιφ (220V) 1.1		₹41-20022	閉鎖形(モールドタイプ)	0.08
SK ₂ -TB					₹41-20015	閉鎖形	0.19
GSK ₂ -TB	3	500	3ϕ (220V) 2.2	15	₹41-20015	埋込閉鎖形	0.22
MK ₂ -TB		300	3ϕ (440V) 2.2	15	₹41-20021	閉鎖形(モールドタイプ)	0.08
MKR ₂ -TB					₹41-20018	屋外防雨形	0.25
SK₃-TB			3φ (220V) 3.7 3φ (440V) 3.7	15	₹41-20017	閉鎖形	0.27

【形式の説明】

S…鋼板製箱入 G…フェースプレート付き R…防雨形

M…モールド製箱入 K…壁取付形 B…設計順序を示す D…2 極単投 T…3 極単投 足字…容量を表示

18-2 適用電動機容量・寸法図

形式	極数	適用電動機容量 (kW)	寸 法	形式	極数	適用電動機容量 (kW)	寸 法
SK₀-DB	2	1φ (110V) 0.4 1φ (220V) 1.1	取付穴2-φ4.5 2-φ18.5配線穴 N.P. 88 88 88 49.5 13.8	GSK₂-TB	3	3 φ (220V) 2.2 3 φ (440V) 2.2	取付穴 4-φ4.5 2-φ18.5配線穴 11.5 42 35 57 2-M4 または 2-φ4.5 35 53
GSK₀-DB	2	1 φ (110V) 0.4 1 φ (220V) 1.1	取付穴4-φ4.5 2-φ18.5配線穴 11.5 42 11.5 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42	MK ₂ -TB	3	3 φ (220V) 2.2 3 φ (440V) 2.2	取付介 2-12×16長丸 50 2-44.5
MK₀-DB	2	1 φ (110V) 0.4 1 φ (220V) 1.1	取付元 2-12×16長丸 50 2-64.5	MKR₂-TB	3	3 φ (220V) 2.2 3 φ (440V) 2.2	30 取付穴2-φ4.5 NP 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
SK₂-TB	3	3φ (220V) 2.2 3φ (440V) 2.2	取付穴2-φ4.5 2-φ18.5配線穴 N.P. 35 35 52 49.5	SK₃-TB	3	3φ (220V) 3.7 3φ (440V) 3.7	取付穴2-φ5 2-φ18.5配線穴 N.P. 800 15.3 15.3 51.5

19

従来形、旧形品との互換性

19-1 HシリーズとHSシリーズの互換性(50Aフレーム以下)

HシリーズとHSシリーズの適用モータ容量を基準とした互換性は表19-1、表19-2のとおりです。

表19-1 定格使用電圧: 200~220Vの場合

XIO I ALIAK	/13-6/X · 200 22	010000							
			非 可 逆 形		可 逆 形				
200V級モータ容量	Hシリーズ 形式	電磁接触器	電磁原	開 閉 器	電磁接触器	電磁開	閉 器		
(kW)	Hシリーズ	电	ケースカバーなし	ケースカバー付	电 以 按 胜 岙	ケースカバーなし	ケースカバー付		
	フレーム	H	H::::::-T	SH::::::-T	H::-R	H:RT	SHRT		
	10B、10C			SHS10-T			SHS10-RT		
2.2	11	HS10	HS10-T	SH310-1	%1 HS10-R	%1 HS10-RT	SHS10-N1		
	12			_			_		
3.7	20	HS20	HS20-T	SHS20-T	*1 HS20-R	%1 HS20-RT	SHS20-RT		
5.5	25	HS25	HS25-T	SHS25-T	%1 HS25-R	%1 HS25-RT	SHS25-RT		
7.5	35	HS35	HS35-T	SHS35-T	*1 HS35-R	*1 HS35-RT	SHS35-RT		
11	50	HS50	HS50-T	SHS50-T	*1 HS50-R	*1 HS50-RT	SHS50-RT		

⁽備考) 1. 灰色地の機種は、取付互換性があります。

表19-2 定格使用電圧:380~440Vの場合

		1							
	10011 =		非可逆形		可 逆 形				
400V級モータ容量	Hシリーズ 形式	電磁接触器	電磁り	閉 器	電磁接触器	電磁開閉器			
(kW)	Hシリーズ		ケースカバーなし	ケースカバー付		ケースカバーなし	ケースカバー付		
	フレーム	H	HT	SH:::::-T	H:R	HRT	SH:RT		
	10B、10C			SHS10-T			SHS10-RT		
2.2、3.7	11	HS10	HS10-T	311310-1	*1 HS10-R	*1 HS10-RT	311310-N1		
	12			_			_		
5.5、7.5	20	HS20	HS20-T	SHS20-T	*1 HS20-R	%1 HS20-RT	SHS20-RT		
11	25	HS25	HS25-T	SHS25-T	%1 HS25-R	%1 HS25-RT	SHS25-RT		
15	35	HS35	HS35-T	SHS35-T	*1 HS35-R	*1 HS35-RT	SHS35-RT		
22	50	HS50	HS50-T	SHS50-T	%1 HS50-R	%1 HS50-RT	SHS50-RT		

⁽備考) 1. 灰色地の機種は、取付互換性があります。

^{2. ※1}の機種はHシリーズとの取付互換アダプタを別途用意してあります。

^{2. ※1}の機種はHシリーズとの取付互換アダプタを別途用意してあります。

19-2 パワーアップEシリーズと HSシリーズ(50Aフレーム以下)・Hシリーズ(65Aフレーム以上)の互換性

パワーアップEシリーズとHSシリーズ・Hシリーズの適用モータ容量を基準とした互換性は表18-3、表18-4のとおりです。

表19-3 定格使用電圧: 200~220Vの場合

	パワーアップ		非 可 逆 形			可 逆 形	
200V級モータ容量	Eシリーズ 形式	□ 177 4ct 4ch 01	電磁	開閉器	- 電磁接触器	電磁り	見 閉 器
(kW)	パワーアップ	電磁接触器	ケースカバーなし	ケースカバー付	電磁接触器	ケースカバーなし	ケースカバー付
,	Eシリーズ フレーム	KEP	KEP2、3	SK -EP2, 3	KER (1)	KER2、3(1)	SKER2, 3 (1)
	10N、10BN			SHS10-T			CUC10 DT
2.2	11N	HS10	HS10-T	SH210-1	HS10-R	%2 HS10-RT	SHS10-RT
	12N			_]		_
3.7	15BN(15N)(注)	HS20	HS20-T	SHS20-T	HS20-R	*2 HS20-RT	SHS20-RT
5.5	20BN(20N)	HS25	HS25-T	SHS25-T	HS25-R	₩2 HS25-RT	SHS25-RT
7.5	25BN(25N)	HS35	*1 HS35-T	SHS35-T	HS35-R	*2 HS35-RT	SHS35-RT
11	30BN	HS50	%1 HS50-T	SHS50-T	HS50-R	*2 HS50-RT	SHS50-RT
	(30N)	H65C	HS50-T	SHS50-T	HS50-R	HS50-RT	SHS50-RT
15	50N	H65C	H65C-T	SH65C-T	H65C-R	H65C-RT	SH65C-RT
19	60N	H80C	H80C-T	SH80C-T	H80C-R	H80C-RT	SH80C-RT
22	100N	H100C	H100C-T	SH100C-T	H100C-R	H100C-RT	SH100C-RT
30	120N	H125C H150C	H125C-T H150C-T	SH125C-T	H125C-R H150C-R	H125C-RT H150C-RT	SH125C-RT
37	150N	H150C	H150C-T	SH150C-T	H150C-R	H150C-RT	SH150C-RT
45	200N	*4 H200C	H200C-T	SH200C-T	H200C-R	H200C-RT	SH200C-RT
55	250N	H250C	H250C-T	SH250C-T	H250C-R	H250C-RT	SH250C-RT
75	300N	H300C	H300C-T	SH300C-T	H300C-R	H300C-RT	SH300C-RT
110	400N	H400C	H400C-T	SH400C-T	H400C-R	H400C-RT	SH400C-RT
132	600N	H600C	H600C-T	SH600C-T	H600C-R	H600C-RT	SH600C-RT

表19-4 定格使用電圧:380~440Vの場合

	パワーアップ		非 可 逆 形			可 逆 形	
400V級モータ容量 (kW)	Eシリーズ 形式	電磁接触器	電磁	開 閉 器	電磁接触器	電磁原	用 閉 器
	パワーアップ	电 呱 按 煕 岙	ケースカバーなし	ケースカバー付	电 阪 按 煕 岙	ケースカバーなし	ケースカバー付
	Eシリーズ フレーム	K::::::-EP	KEP2、3	SKEP2, 3	KER(I)	K::::::-ER2、3(1)	SK::::::-ER2、3(1)
	10N、10BN			SHS10-T			011040 PT
2.2、3.7	11N	HS10	HS10-T	SHS10-1	HS10-R	HS10-RT	SHS10-RT
	12N			_			_
5.5、7.5	15BN(15N)(注)	HS20	HS20-T	SHS20-T	HS20-R	HS20-RT	SHS20-RT
11	20BN(20N)	HS25	HS25-T	SHS25-T	HS25-R	HS25-RT	SHS25-RT
15	25BN(25N)	HS35	*1 HS35-T	SHS35-T	HS35-R	HS35-RT	SHS35-RT
22	30BN	HS50	*1 HS50-T	SHS50-T	HS50-R	HS50-RT	SHS50-RT
22	(30N)	H65C	HS50-T	SHS50-T	HS50-R	HS50-RT	SHS50-RT
30	50N	H65C	H65C-T	SH65C-T	H65C-R	H65C-RT	SH65C-RT
37	60N	H80C	H80C-T	SH80C-T	H80C-R	H80C-RT	SH80C-RT
45	100N	H100C	H100C-T	SH100C-T	H100C-R	H100C-RT	SH100C-RT
60	120N	H125C H150C	H125C-T H150C-T	SH125C-T	H125C-R H150C-R	H125C-RT H150C-RT	SH125C-RT
75	150N	H150C	H150C-T	SH150C-T	H150C-R	H150C-RT	SH150C-RT
90	200N	%4 H200C	H200C-T	SH200C-T	H200C-R	H200C-RT	SH200C-RT
110	250N	H250C	H250C-T	SH250C-T	H250C-R	H250C-RT	SH250C-RT
132	300N	H300C	H300C-T	SH300C-T	H300C-R	H300C-RT	SH300C-RT
200	400N	H400C	H400C-T	SH400C-T	H400C-R	H400C-RT	SH400C-RT

(備考) 1. _____内の機種は、取付互換性があります。

^{2. ※1}の機種は、コンタクタ取付 (H:::::::と同一) になりました。補修用の場合、従来の取付板を残していただければ新形が取付けられます。

^{3. ※2}の機種は、可逆形電磁接触器 (H:......-R) と同一取付になりました。

^{4. ※3}の機種は、取付足が7mm厚くなっておりますので、取付ねじの長さを7mm長くしてください。

^{5. ※4} K200N-EPには旧形 (K200-EP、K200-DP) との互換用の穴を設けていましたが、H200Cにはこの穴を設けていませんので、ご注意ください。 K200-EP、DPとの互換用アダプタを別途用意してあります。

⁽ご注意) SK15N-EP3及びSK15N-ER3()) については必ずケースカバーごと交換してください。ケースカバーを残して中味のみH20-!.....にしますと、内部の絶縁距離が不足します。

19-3 Eシリーズと

HSシリーズ(50Aフレーム以下)・Hシリーズ(65Aフレーム以上)の互換性

EシリーズとHSシリーズ・Hシリーズの適用モータ容量を基準とした互換性は表19-5、表19-6のとおりです。

表19-5 定格使用電圧: 200~220Vの場合

	Eシリーズ			非 可 逆 形					可	逆形		
200V級モータ容量	形式	電磁料	安 触 器	電磁	開閉器		電磁料	ф А ф 00		電磁	開閉器	
(kW)	Eシリーズ	1111 10XX 11	接触 器	ケースカバーなし	ケースナ	バー付	電磁技	接触器	ケースカル	(一なし	ケース	カバー付
	フレーム	K	-EP	KEP3	SK:::::-EP3		K:ER(I)		KER3(I)		SK -ER3(I)	
0.75	4	H	38	HS8-T	SHS8-T		HS1	0-R	HS10	-RT	SHS	10-RT
1.5	6	H	38	HS8-T	SHS	SHS8-T		0-R	HS10	-RT	SHS	10-RT
	10	HS	10	*2 HS10-T	SHS	SHS10-T		0-R	HS10	-RT	SHS	10-RT
2.2	11	*1 HS	10	%2 HS10-T	SHS	10-T	HS1	0-R	HS10	-RT	SHS	10-RT
	12	HS	10	*2 HS10-T	SHS	10-T	HS10-R		HS10-RT		SHS	10-RT
3.7	15 (注)	HS	20	%2 HS20-T	SHS	SHS20-T		HS20-R		HS20-RT		20-RT
5.5	20	HS	25	*2 HS25-T	SHS25-T		HS25-R		HS25	-RT	SHS25-RT	
7.5	25	HS	35	*2 HS35-T	SHS	SHS35-T		HS35-R		-RT	SHS	35-RT
11	30	HS	50	*2 HS50-T	SHS50-T	SH65C-T	HS50-R		HS50	-RT	SHS50-RT	SH65C-RT
15	50	%3 H6	5C	%3 H65C-T	SH6	5C-T	H65C-R		H65C-RT		SH65	5C-RT
19	60	*3 H8	OC	*3 H80C-T	SH8	OC-T	H80	C-R	H80C	-RT	SH80	OC-RT
22	100	*3 H1	00C	%3 H100C-T	SH10	OC-T	H100	OC-R	H1000	C-RT	SH10	0C-RT
30	120	%3 H1∶	25C	%3 H125C-T	SH12	:5C-T	H128	5C-R	H1250	C-RT	SH12	5C-RT
37	150	%3 H1	50C	%3 H150C-T	SH15	0C-T	H150	C-R	H1500	C-RT	SH15	0C-RT
45	200	*3 H2	00C	H200C-T	SH20	OC-T	H200	OC-R	H2000	C-RT	SH20	0C-RT
55	250	H250C	H600C	**3 H250C-T	SH250C-T SH300C-T		H250C-R	H600C-R	*3 H2500	C-RT	SH250C-RT	SH300C-RT
75	300	H300C	H600C	**3 H300C-T	SH300C-T		H300C-R	H600C-R	H3000	C-RT	SH30	0C-RT
110	400	H400C	H600C	%3 H400C-T	SH400C-T		H400C-R	H600C-R	H4000	H400C-RT		0C-RT
132	600	%3 H6	00C	%3 H600C-T	SH60	0C-T	H600	OC-R	H6000	H600C-RT SH600C-R		

表19-6 定格使用電圧:380~440Vの場合

	Fシリーズ		非可逆形		可 逆 形					
400V級モータ容量	形式	電磁接触器	電磁	開閉器	電磁接触器	電磁	開閉器			
(kW)	Fシリーズ	地 放 按 脱 岙	ケースカバーなし	ケースカバー付	电 呱 按 煕 岙	ケースカバーなし	ケースカバー付			
	フレーム	KEP	KEP3	SKEP3	KER(I)	KER3(I)	SK ER3(I)			
	10	HS10	%2 HS10-T	SHS10-T	HS10-R	HS10-RT	SHS10-RT			
2.2、3.7	11	HS10	%2 HS10-T	SHS10-T	HS10-R	HS10-RT	SHS10-RT			
	12	HS10	%2 HS10-T	SHS10-T	HS10-R	HS10-RT	SHS10-RT			
5.5	15 (注)	HS20	*2 HS20-T	SHS20-T	HS20-R	HS20-RT	SHS20-RT			
7.5	20	HS20	%2 HS20-T	SHS20-T SHS25-T	HS20-R	HS20-RT	SHS20-RT SHS25-RT			
11	25	HS25 HS35	%2 HS25-T	SHS25-T	HS25-R	HS25-RT	SHS25-RT			
15	30	HS35	%2 HS35-T	SHS35-T	HS35-R	HS35-RT	SHS35-RT			
22	50	%3 HS50	*2 HS50-T *3 H65C-T	SHS50-T SH65C-T	HS50-R	HS50-RT	SHS50-RT SH65C-RT			
30	50	*3 H65C	%3 H65C-T	SH65C-T	H65C-R	H65C-RT	SH65C-RT			
37	60	*3 H80C	%3 H80C-T	SH80C-T	H80C-R	H80C-RT	SH80C-RT			
45	100	%3 H100C	%3 H100C-T	SH100C-T	H100C-R	H100C-RT	SH100C-RT			
60	120	%3 H125C	**3 H125C-T	SH125C-T	H125C-R	H125C-RT	SH125C-RT			
75	200	H125C H200C	*3 H150C-T	SH150C-T	H150C-R	H150C-RT	SH150C-RT			
90	200	*3 H200C	H200C-T	SH200C-T	H200C-R	H200C-RT	SH200C-RT			
110	250	*3 H250C	*3 H250C-T	SH250C-T SH300C-T	H250C-R H600C-R	%3 H250C-RT	SH250C-RT SH300C-RT			
132	300	*3 H300C	*3 H300C-T	SH300C-T	H300C-R H600C-R	H300C-RT	SH300C-RT			
200	400	H400C H600C	*3 H400C-T	SH400C-T	H400C-R H600C-R	H400C-RT	H400C-RTS			

⁽備考) 1. 内の機種は、取付互換性があります。

19-4 サーマルリレーの交換

ご使用いただいていますサーマルリルーを交換いただく場合、下表(1)、(2)によってください。 構造上の理由で一部電磁開閉器全体で交換いただくものがありますのでご容赦願います。

(1)パワーアップEシリーズ電磁開閉器のサーマルリレー交換

200V級モータ容量	電磁開原 (SK)、K:N-EP2、3(見器形式 SK)、KN-E	ER2、3(I)	サーマルリレーの交換						
(kW)	フレーム(コンタクタ形式)	付属サーマルリレー								
	10N (K10N-EP)	TR10-1E								
2.2以下	11N (K11N-EP)	INIU-IE	TR11-1E	サーマルリレーの固定方法が異なりますので電磁開閉器全体で交換してください。(99ページ参照)						
	12N (K12N-EP)	_								
3.7	15BN (K15BN-EP) 15N (K15N-EP)	тра	:0-1E	TR20B-1Eと交換してください。						
5.5	20BN (K20BN-EP) 20N (K20N-EP)	Inz	.O-1L	TR25B-1Eと交換してください。						
7.5	25BN (K25BN-EP) 25N (K25N-EP)	TDA	0-1E	TR50B-1Eと交換してください。						
11	30BN (K30BN-EP) 30N (K30N-EP)	In4	-U-1E	INJUD-IECX探UCN/CCVIo						
15	50N (K50N-EP)			TR80B-1Eと交換してください。						
19	60N (K60N-EP)			IROUD-TEC文揆してください。						
22	100N (K100N-EP)	TR10	00-1E							
30	120N (K120N-EP)			TR150B-1Eと交換してください。						
37	150N (K150N-EP)									
45	200N (K200N-EP)									
55	250N (K250N-EP)	CT 100N/#	用 TR20-1E							
75	300N (K300N-EP)	UT-100NM	rm INZU-IE	TR20B-1Eと交換してください。(CTは残しサーマルリレーのみ交換してください。)						
110	400N (K400N-EP)									
132	600N (K600N-EP)	CT-100M併	Ħ TR20-1E							

(2) Eシリーズ電磁開閉器のサーマルリレー交換

200V級モータ容量		別器形式 SK)、KN-ER2、3 (Ⅰ)	サーマルリレーの交換						
(kW)	フレーム(コンタクタ形式)	付属サーマルリレー							
0.75	4 (K4-EP)	TR6-RDB	4 Gフレ / H	1100つ1, / 泰茂明明聖会休づ六倫 アノギナ! > (100点。ご会座)					
1.5	6 (K6-EP)	IND-NUB	4、6フレームは廃止しましたので、H8Cフレーム電磁開閉器全体で交換してください。(100ページ参照)						
2.2	10 (K10-EP)								
2.2	11 (K11-EP)	TR20-RTC	TR20B-1Eと交換してください。						
3.7	15 (K15-EP)	(TR20-KTC)							
5.5	20 (K20-EP)		TR25B-1Eと交換してください。	•					
7.5	25 (K25-EP)	TR40-RTC	TR50B-1Fと交換してください。						
11	30 (K30-EP)	(TR40-KTC)	TROUB-TECX接してくたさい。						
15	50 (K50-EP)	TD 400 DT0	TR80B-1Eと交換してください。						
19	60 (K60-EP)	TR100-RTC (TR100-KTC)							
22	100 (K100-EP)	(111100-1010)	TR150B-1Eと交換してください	١,					
30	120 (K120-EP)		K120-EP3用リレー部セットと3	- 交換してください。					
37	150 (K150-EP)	TR200-RTC	K150-EP3用リレー部セットと3	· 交換してください。					
45	200 (K200-EP)	(TR200-KTC)	K200-EP3用リレー部セットと3	· 交換してください。					
55	250 (K250-EP)		K250-EP3用リレー部セットと3	交換してください。					
75	300 (K300-EP)	OT		K300-EP3用サーマルリレー交換用取付板と併せて手配ください。					
110	400 (K400-EP)	CT-100M併用 TR20-RTC (TR20-KTC)	TR20B-1Eと交換してください。 (CTは残してください。)	K400-EP3用サーマルリレー交換用取付板と併せて手配ください。					
132	600 (K600-EP)	(11/201110)	(3.15/20 € 1/2€ 0.0)	K600-EP3用サーマルリレー交換用取付板と併せて手配ください。					


電磁開閉器の保守について

1. 接点の保守

接点は使用中、酸化皮膜や硫化皮膜で黒ずむ場合がありますが性能上まったく支障がありませんのでそのままご使用ください。

接点の交換方法

(例1) HS20の場合



カバーをはずしてください。



その部分が過熱し故障の原因になります。

2. ねじの締付け

ピンセットで可動接点を引き出し交換 してください。



長い間には、振動などでねじがゆるんでくることがありますので、各部


のねじを月に1回程度は点検してください。ゆるんだままで使用すると、

ドライバーで固定接点を引き出し交換して ください。

(例2) H150Cの場合



カバーをはずし、ばね受を回転させてください。



ばね受は指またはドライバーでPまたはQ方向に回転させ、ばね受を矢印A方向から力を加えB部に接するようにしてください。



可動接点は少し回転させますとはずれます。 固定接点はドライバーで取外してください。

(ご注意) 再組立の際、ばね受を回転させて元の位置まで完全に廻してください。

20-1 故障診断書

	<u> </u>	電	源	,			,		電磁	接接	触器					
故障の原因 故障 相互関係 現象	電源ヒューズの溶断	電源電圧の低下	電源電圧が高過ぎる	の動作とユーズフリー遮断器	摺動 (可動) 部の不具合	接点の溶着	の付着鉄心接極面に粘着物	鉄心接極面の摩擦	戻しばねの破損	接点ばねの不良	又は錆 鉄心接極面の塵埃	くま取りコイルの断線	電磁コイルの断線	ショート電磁コイルのレヤー	接点に油類の付着	
電磁接触器が投入しない																
投入できるが自己保持できない																
電磁接触器が開閉しない																
うなりが出る																
電磁コイルの焼損																
接点の溶着																
接点の異常消耗																
相間短絡																
┌── サーマルリレーが動作しやすい																
サーマルリレーが動作しない																
サーマルリレーヒーター溶断																
電磁接触器は閉じるがモータが回らない																
接点の過熱																
表の追い方 左端故障現象から右にたどり 黒区分の内から原因を選び その下の対策欄によって 対策をしてください。 対策をしてください。	原因を調査し正しい容量のヒューズと交換する単相になっている場合もある	相談する 日子 見えた サービュシューションに	á土寺勺店、反売店、ナーごえステータップ電圧、配線の太さ、長さを調査	原因を調査除去し再投入する	分解し混入異物を除くか、不具合部品を取替える	接点まわりの部品を取替える(固定、可動接点、接点ばね)	鉄心の接極面を揮発性油で掃除する	鉄心を取替えるか、ヤスリを使用し所定の空隙に加工する機械的寿命が限界に来ている	部品交換 (戻しばね)	部品交換 (接点ばね)	鉄心接極面を揮発性油で掃除するスイッチを防塵又は防蝕の箱に入れる	部品交換(固定、可動鉄心)	部品交換(コイル)	部品交換(コイル)	揮発性油で掃除する	

3. コイルの保守

許容の電圧変動は規格で定めておりますように、定格の85~110%であります。

電圧が高過ぎると吸引の際衝撃が大きくなり、各部に悪い影響をおよばすばかりでなく、コイルを過熱し、コイルの寿命を短くします。

電圧が低すぎると電磁石の吸引する力が不足するためマグネットにうなりを生じたり、接触子の接触圧力が弱くなるため溶着現象をおこしたりします。したがって許された電圧の範囲で使用するようにご注意ください。

4. 電磁石の接触面

接触面にゴミがついたり、サビが発生すると、うなりの原因になります。

- ゴミがついている場合
 - 布でふいて、手入れをしてください。
- サビがついている場合

サンドペーパーを平らな台にのせその上で、サビ面を下にして軽く 平たんにみがいてください。

コイルの交換方法 (例1) HS20の場合



ケースをはずしてください。



コイルを取出し交換してください。

(例2) H150Cの場合



上部絶縁体とケースを結合しているねじ 4本をはずしてください。



コイル端子ねじをはずして制御部 ユニットを取出してください。



最後にコイルをはずし、コイルを交換してください。その後コイルに合った制御部 ユニットに交換します。

	サー	マルリ	レー																				
しているサーマルリレーが動作	選定誤りサーマルリレー電流の	ヒーターの酸化腐食	不良 サーマルリレーの動作	ヒーターの溶断	操作回路の配線不良	設置法 進相コンデンサーの	チャッタリング操作スイッチの	および接触不良操作スイッチの動作	誤り操作回路電圧の適用	取付状態誤り	容量の選定誤り	開閉頻度が高過ぎる	保護構造選定誤り	又は接地負荷側の短絡	可逆形の時の結線誤り	誤り電磁コイルタップ結線	負荷の起動時間が長い	大きい	配線不良	周囲温度の髙過ぎ	周囲温度の低過ぎ	相手機械の過負荷	配線短絡事故
リセットする	又はサーマルリレーの交換負荷に合った電流値に可調整により合わせるか	を使用を使用を使用の交換、なお環境に適した保護構造のもの	サーマルリレーの交換	短絡のような瞬時的大電流に対する保護は行わない原因を除去しサーマルリレーの交換、なおサーマルリレーは	断線や接続端子の締付もチェックする回路を点検し接続図に合わせる、なお同時に回路の接地、	モータ端子か電磁開閉器負荷端子に接続する	フロートフリースイッチ、リミットスイッチなど)操作スイッチの修理および取替え(押しボタンスイッチ、	のチェックのチェック	部品交換(コイル)	壁、柱等垂直面に正しく取付ける	電磁開閉器を交換し正しい適用にする	は定格容量を制限する必要がある。	環境に適した保護構造のものを使用(防蝕、防塵)	原因を除去し信頼性のある短絡保護装置をつける	正しい配線に改める	コイルの交換又はコイルタップの結線変更	使用による方法もある	電磁開閉器の取付方法および場所を検討し改める	断線や接続端子の締付もチェックする回路を点検し接続図に合わせる、なお同時に回路の接地、	取替える	レノノーの登置易がを変えるい、適刃は寺生をらつらりこ当社特約店、販売店、サービスステーションに相談しサーマ	原因を究明除去しリレーをリセットする過負荷→サーマルリレー動作→投入不能になっているので	リー遮断器等を設置する原因を除去し信頼性のある短絡保護装置例えばヒューズフ

21

オプション


21-1 形式


	名 称	掲載 ページ	形式	構成	定格	適用機種	取付方法
			SXS-2	接点構成 1a1b			
	補助接点ユニット	91	SXH-2	接点構成 2a 1a1b 2b	定格使用電流 (AC15) 220V 3A 440V 1.5A 開放熱電流 (Ith)	XS4 HS8~50	ユニット添付の取説に従って組立ててください。
			SXH-4	接点構成 4a 3a1b 2a2b	10A		
HSシリーズ用	H コイルサージアブソーバ S		CS-50	_	AC 250V 抑制サージ電圧 600V (ピーク値) 以下	XS4 HS8 ~ 50	ケース溝部に はめ込みます。 L=0mm
IJ			TCS-10, TCS-10T	-	_	XS4, 8,10 フレーム	
Ţ			TCS-20, TCS-20T		_	20 フレーム	
角			TCS-25, TCS-25T	102-12	_	25フレーム	
			TCS-50, TCS-50T		_	35, 50フレーム	
			CVS-10		_	XS4, 8,10 フレーム(非可逆形)	
	保護力バー	105	CVS-25	CVタイプ	_	20, 25 フレーム	
			CVS-50	00010	_	35, 50 フレーム	
			CVS-10R		_	10 フレーム(可逆形)	
			FPS-S2		_	SXS-2	
			FPS-H2	FPタイプ	_	SXH-2	
			FPS-H4		_	SXH-4	
	機械的インターロックユニット	105	RI-50		_	10~50フレーム (可逆形)	ユニット添付の取説に従って組立ててください。

	Г	1			I				
НЭU	補助接点ユニット	106	AX-65	接点構成 1a1b	定格使用電流 (AC15) 220V 2A 440V 1A 定格通電電流	【ご注意】 直流操作 (!:-G) には使用 できません。			
			AX-80		10A	80C、100C、125C、150C、 200C、250C、300C、400C フレーム			
	コイルサージアブソーバ	92	CS-8		AC 250V 抑制サージ電圧	65Cフレーム	is of the second		
		02	CS-80		600V (ピーク値) 以下	800、1000、1250フレーム	ケース溝部に はめ込みます。 L=2~6mm		
リーズ、		106	CV-65		_	65Cフレーム			
へ			CV-80, CV-80T		_	80C、100C、125Cフレーム			
サー			CV-150, CV-150T		_	150Cフレーム	- 東西が中央の大川 (-401)		
サーマル			CV-200, CV-200T		_	200C、250Cフレーム	電磁接触器のカバーにねじ止めします。 専用タッピングねじが添付されています。		
II.	保護力バー		CV-300, CV-300T		_	300C、400Cフレーム	_		
ij			CV-600, CV-600T		_	600C、800Cフレーム			
用用			CV-T20B			サ 20Bフレーム ・ 8和リアクタ付	 カバーの切欠きをサーマルリレー本体の突起に		
713			CV-T50B			ル 508 ルーム を除きます。	カバーの切りとをサーマルリレー本体の失過に 合わせて押し込みます。		
			CV-T80B			Y 80Bフレーム			
			RR-350		長さ 350mm	サーマルリレー	 リセットレリーズのキャップをサーマルリレーの		
	リセットレリーズ	107	RR-500		長さ 500mm	20B、25B、50B、80B、150B フレーム	電流整定ツマミにはめ込みます。		
			RR-600		長さ 600mm				
	機械的インターロックユニット	107	RI-20		_	20、25、35フレームの可逆形	電磁接触器の凹部にインターロックユニットの 凸をはめ込み組立てます。 ユニットに添付の取説に		
	18X1944 27 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	107	RI-65			65Cフレームの可逆形	従って組立ててください。		
	サーマルリレー単独設置ユニット	107	ST-12B		_	サーマルリレー 12Bフレーム	寸法図 (P107) に示すように組合わせます。		

21-2 寸法図(HSシリーズ用オプション)











21-3 寸法図(Hシリーズ、サーマルリレー用オプション)


(単位:mm)












21


発注時の指示方法

ご注文の際には、つぎのご指定事項例によりご明記ください。

1 電磁接触器



2 電磁開閉器



3 補助継電器



4 サーマルリレー



【ご注意】

- (1) 上記のうち操作回路の電圧で、例えば105V60Hzの指示がある場合でも、共用タップの場合標準の100Vコイル (60Hzで 100~110Vの範囲で使用できます)を出荷いたします。特に銘板指示の必要な場合は、その旨ご指示ください。
- (2) サーマルリレーRC値の指示が、カタログ記載RC値以外の場合は、もっとも近いRC値のものを出荷いたしますので、ご使用時に調整つまみを回してください。

MEMO	

MEMO	

MEM0	\supset			


MEMO

環境・省エネに貢献する

🕏 株式会社 日立産機システム

お問い合わせ営業窓口

TEL (03) 4345-6041 (ダイヤル) 〒101-0022 本社·営業統括本部 東京都千代田区神田練塀町3番地 (AKSビル) 産業システム営業部 〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3番地 (AKSビル) TEL (03) 4345-6047 (ダイヤル) TEL (011) 611-1224 (タズヤル) 北海道支社 〒063-0814 札幌市西区琴似四条一丁目1番30号 仙台市青葉区中央二丁目9番27号(プライムスクエア広瀬13F) 北支社 〒980-0021 TEL (022)217-9850 (代表) 東 福島支店 〒963-8041 郡山市富田町字町西32番2 TEL (024) 961-0500 (代表) 東支 社 〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3番地(AKSビル) TEL (03) 4345-6054 (ダイジル) 新潟市東区寺山二丁目1番5号 新潟支店 〒950-0892 TEL (025) 274-6914 (代表) 横浜支店 〒223-0057 横浜市港北区新羽町760番1号 TEL (045) 540-2731 (代表) 甲信支店 TEL (0266) 56-6222 (代表) T392-0012 諏訪市大字四賀2408番2 西東京支店 〒192-0033 東京都八王子市高倉町21番7号 TEL (042) 660-1078 (代表) **T312-0063** ひたちなか市田彦字二本松1646番地2 TEL (029) 273-7424 (代表) 茨城支店 〒939-8205 富山市新根塚町一丁目4番43号 TEL (076) 420-5711 (代表) JŁ. 陸 支 社 支 〒456-8544 TEL (052) 884-5823 (ダイジル) 中 部 社 名古屋市熱田区桜田町16番17号 静岡支店 〒417-0034 富士市津田261番18号 TEL (0545) 55-3260 (代表) TEL (06) 4868-1227 (ダイヤル) 西 支 社 〒660-0806 尼崎市金楽寺町一丁目2番1号 京滋支店 〒601-8141 京都市南区上鳥羽卯ノ花62番地 TEL (075) 661-1081 (代表) 中 玉 支 社 〒735-0029 安芸郡府中町茂陰一丁目9番20号 TEL (082) 282-8112 (代表) **T747-0822** 防府市勝間三丁目9番17号 TEL (0835) 23-7705 (代表) 山口支店 兀 社 **T761-8012** 高松市香西本町142番地5 TEL (087) 882-1192 (ダイジル) 玉 支 TEL (092) 651-0141 (ダイヤル) 州 支 〒812-0051 福岡市東区箱崎ふ頭五丁目9番26号 力. 汁 ソリューション·サービス統括本部 〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3番地 (AKSビル) TEL (03) 4345-6025 (ダイジル) エンジニアリング推進本部 事業統括本部 〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3番地(AKSビル) TEL (03) 4345-6063 (ダイジル) 国際営業部



http://www.hitachi-ies.co.jp

さまざまなニーズにお応えする製品



信用とゆき届いたサービスの当社へ



登録番号:JQA-EM5428 登録日:平成9年7月29日

日立産機システム中条事業所は、環境マネジメ ントシステムの国際規格IS014001の認証 を取得しています。



登録番号:JQA-1000 登録日:平成14年12月13日

日立産機システム中条事業所は、本カタログに掲載さ れている日立電磁接触器・開閉器の品質保証に関する 国際規格IS09001の認証を取得しています。